



Adrese		Akāciju iela 3	Akāciju iela 8	Allažu iela 4	Allažu iela 5	Allažu iela 5	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030608001	80150030520001	80150030925001	80150031016001	80150031016002	
Nosaukums*		Kārļa Grīnvalda dzīvojamā māja		Jāņa Kibera dzīvojamā māja			
Statuss					Pašvaldības nozīmes nr.38		
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	1	2	2	Akāciju iela 3
Celtniecības gads		1937.g.	1935.g.	1931.g.	1903g.	19.g. Beigas/ 20.gs. Sākums	
Arhitekts		arh. G. Verners					
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Saimniecības ēka	
Stāvu skaits		1	2	2	1+ mansards	1+ mansards	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	dolomītakmens mūris	dolomītakmens mūris	
	sienas	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu?	koka ar apmūrējumu (oriģ.)	dolomītakmens mūris	dolomītakmens mūris/ koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	n	
	zeldiņi	n	n	n	n	n	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	ekspozēts mūris. Apmestās daļas bez krāsojuma	ekspozēts mūris, koks	
Dekors		n	O/ akcentēta ēkas ieeja ar apmali un jumtiņu, torņveida apjoms				Akāciju iela 8
Jumts	Forma	O/ 4-slīps	O/4-slīps (loti lēzens)	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	O/ skārds	O/ skārds	R/ skārds	T azbestcements loksnes (bijušas lubiņas)	T/ lubiņas sliktā stāvoklī, pārsegta ar ruberoīdu	
	Izbūves	O	n	n	O/ koka mezonīts	n	
	Skursteņi	O	O	R	T	n	
	Dekors/cits	n	n	O/ torņveida izbūve	O/ zeldiņa savilces, ekspozēti dekoratīvi mūrlatu un spāru gali	n	
Būvgaidniecība	Logi	O	J	R	O/J	n	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O	J	R	n	n	
	Ārdurvis	T/ apšūtas	O/ balkona durvis	R	T	O/ zeldiņa lūka. Durvis neredz	
	Slēgi	z	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	z	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detalās	cīts	n	n	n	V/ koka piebūve	n	
	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Metāla stabi ar sietu	Metāla stabi ar sietu ar dzīvžogu	Stieplu	J/ horizontālu dēļu žogs	horizontālu dēļu žogs	
	Jumtiņš virs ieejas	n	O	R	n	n	
	kāpnes	V/ betona	?	R/ betona	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	cīts	n	Balkona margas	n	n	n	
	Apjoms	O	O	O	V	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	O	R	T	T	
	Būvgaidniecība	O	J	R	V	O?	
	Apdare	O	O	R	T	O	
	Dekors	n	O	n	O	n	
Autentiskuma pakāpe	5	4.3	3.8	3.7	4.4		
Arhitektoniskā vērtība	6	9	9	6	3		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	labs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	0	+1	-1	+1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	+1	+1		
Nozīme pilsētvidē, apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	13	14.3	15.8	10.7	10.4		
Zudumi		slēgi	Logu daļījums		Veranda vai lievenis ielas fasādē, aillas uz verandu, noēja uz pagrabu		
Novērtējums pilsētvidē		Ēka atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā. Izvietota gruntsgabala vidū	Ēka atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā. Izvietota gruntsgabala vidū	Gruntsgabala centrā. No ēkas tiešs skats uz Bobsleja trasi			
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Attjaunot durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu, fasāžu remonts	horizontālu spraišojumu, atbilstoši 20.gs.30. gadu funkcionālisma stilistikai. Demontēt/ sāktot skursteņu risinājumu	Ļoti korekti atjaunota ēka	Atjaunot aillas un lieveni pret Allažu ielu. Mūra labojumus veikt ar atbilstošiem materiāliem - kalķu javu un dolomītakmeņiem		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1937.g.būvprojekts	Sākotnējais 1935.g. Būvprojekts	Sākotnējais būvprojekts, vēsturisks afotoattēls	n	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		?		1934.g. Ar projektu			
Piezīmes		Labi saglabājusies 20.gs. 30.gadu tipveida dzīvojamā ēka ar Siguldai raksturīgo verandas stiklojuma daļījumu	Funkcionālisma dzīvojamā ēka ar labi saglabātu apjomu, bet zudušu logu daļījumu	Sākotnējā adrese Allažu 2?	Ēka ir kvalitatīvs 19./20.gs mijas būvniecības paraugs. Korekti atjaunot tiktu būtiski celta ēkas arhitektoniskā vērtība	Kopā ar dzīvojamo ēku veido arhitektoniski kvalitatīvu kompleksu	



Adrese		Allažu iela 7	Allažu iela 13	Allažu iela 26	Atbrīvotāju iela 10	Atbrīvotāju iela 10	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031002001	80150031030001	80150030909001	80150023716001	80150023716002	
Nosaukums*			Privātmāja	Džeriņa dzīvojamā māja	Kārļa Sviķa dzīvojamā māja	Saimniecības ēka pie Kārļa Sviķa dzīvojamās ēkas	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3.1	2	2	2	3	
Celtniecības gads		~1891.g	1958	1972	1936.g.	1936.g.	
Arhitekts				Projektēšanas institūts "Komunālprojekts", Gunārs Jansons?	Būvinž. V. Raslavs	Būvinž. V. Raslavs	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā/saimniecības	
Stāvu skaits		1+ mansards	2	2	1+ mansards	1	
Sienas	pamati	mūris, apmests	dz/b	dz/b	mūris, apmests	mūris, apmests	
	sienas	koka	mūris	mūris	koka ar apmūrējumu	mūra?/ koks	
	Sekundārs apšuvums	Siltinājums + apmetums	n	n	siltināti zeltiņi	n	
	zeltiņi	Koka + apšuvums	n	n	koka ar apmūrējumu	koka	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums, krāsots	apmetums, krāsots, dolomītakmens apdares plātnes	apmetums krāsots, 2.st. Līmenī – faktūrapmetums	apmetums krāsots, eksponēts koks	
Dekors		n	apmetumā izvilktas padziļinātas līnijas	apmetumā izvilktas padziļinātas līnijas	D/ starpdzega	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ divslīpju	O/ divslīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	Dubults jumts T/2-slīpju, O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	J/ bitumena vijņotās loksnes	O/ šifera plāksnes	O/ šifera plāksnes	O/ skārds	T/ bitumena loksntes/ O- lubiņas	
	Izbūves	O	n	O	O/ mezonīns	O	
	Skursteņi	T	O	O	T	T	
	Dekors/cits	n	n	n	n	n	
Būvgaldniecība	Logi	J	O	O	O/ J – mansarda stāvā	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	O	O	n	
	Ārurvis	J	O	O	O/ J - balkona durvis	?	
	Slēģi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	O	n	n	
	Fasādes dekors	n	O	O	n	n	
cits	n	n	n	n	n		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplju	O/ Metāla vārti, ieejas vārti	O/ Mūrēts ar šūnakmens apdari, koka vārti	stieplju žogs + dzīvžogs	Stieplju starp betona stabiem	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n	
	kāpnes	n	O	O	T/ betona	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	D/ gāzbetona piebūve	n	
	Apjoms	R	O	O	T	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O/T	
	Jumta materiāls	J	O	O	O	O/T	
	Būvgaldniecība	J	O	O	O/J	O	
	Apdare	D	O	O	O/J	O	
Autentiskuma pakāpe	Dekors	z	O	O	n	n	
	Autentiskuma pakāpe	2	5	5	3.6	4.4	
	Arhitektoniskā vērtība	3	3	3	6	3	
	Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0		0	
	Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
	Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	+1	+1	-1	0	
	Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1	
	Vēsturiskā patina	0	+1	+1	0	0	
	Nozīme pilsētvidē, apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	11	11	9.6	8.4	
Zudumi		n	n	Terases margas virs verandas			
Novērtējums pilsētvidē		Nav nozīmīga pilsētvidē	Nav nozīmīga pilsētvidē	dzīvojamās apbūves rajonā ar atvērtu perimetrālu apbūvi. No ielas daļēji aizsedz	leķšpagalma apbūves daļa		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Demontēt fasādes apšuvumu, mainīt jumta iesegumu, mainīt logus un durvis uz koka konstrukciju ar vēsturisku daļījumu	Pēc iespējas visu būvgaldniecības elementu saglabāšana, jumta seguma saglabāšana, uzturēšana un remonts	Pēc iespējas visu būvgaldniecības elementu saglabāšana, jumta seguma saglabāšana, uzturēšana un remonts	Demontēt vai arhitektoniski noformēt gāzbetona piebūvi, augšējā stāvā atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, atjaunot terases margas	Demontēt virsējo, sekundāro jumtu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	n	Arhīva materiāli	Arhīva materiāli	Sākotnējais 1936.g.būvprojekts	n		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	n			Sākotnējais 1936.g. Projekts			
Piezīmes		Ēkas ārējā apdare, jumta segums un būvgaldniecības elementi saglabājušies oriģināli. Rekomendēts pēc iespējas tos saglabāt un restaurēt	Ēkas ārējā apdare, jumta segums un būvgaldniecības elementi saglabājušies oriģināli. Rekomendēts pēc iespējas tos saglabāt un restaurēt	Terase/ balkons galvenajā fasādē visticamāk nav realizēts?	Saimniecības ēka, kas iespējams jau sākotnēji izmantota kā dzīvojamā ēka		



Adrese		Atbrīvotāju iela 14	Atbrīvotāju iela 19	Atbrīvotāju iela 22	Atpūtas iela 7	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023717001	80150023524001	80150022508001	80150020944001	
Nosaukums*		Zelmas Ābols dzīvojamā māja		Eduarda Staukēviča dzīvojamā māja	A. Celmiņa dzīvojamā ēka	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	
Celtniecības gads		1932.g./ veranda 1971.g./ lievenis -1998.g.		1935.g./ 2009.g. piebūve	1932.g.	
Arhitekts		Limbens		Būvtehn. F. Šverns		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1+ mansards	1+ mansards	1	2	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	mūra	mūra	Atbrīvotāju iela 14
	sienas	koka, ar apmūrējumu	koka	koka, ar apmūrējumu	koka ar bloku apšuvumu	
	Sekundārs apšuvums	n	siltinājums?	n	n	
	zelmiņi	koka, ar apmūrējumu	koka	n	koka ar bloku apšuvumu	
	apdare	apmetums krāsots	struktūrapmetums, krāsots	apmetums krāsots	krāsojums	
Dekors		n	n	n	O/ Ekspozēta bloku apdare, izcelti sānu rusti	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	O/4-slīps	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	O/ skārds	J/ metāla dakstiņi	J/ metāla dakstiņi	O/ skārds	
	Izbūves	O/ mezonīni, jumta logi – brodiņi	O/ mezonīns	n	n	
	Skursteņi	T/ gali apšūti ar skārdu	R	O	O	
	Dekors/cits	n	O/ ekspozēti mūrlatu, spāru dekoratīvie gali	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	O/J	J	O	O	Atbrīvotāju iela 22
	Skatlogi	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	T	O	?	n	
	Ārdurvis	?	?	?	O	
	Slēgi	O/ 1gb.	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	V-1971.g.	O	T – 20.gs.vidus lievenis, Z-veranda	O/ lievenis	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	
cits	n	n	n	n		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	
	Žogs	pāraudzis tūju dzīvžogs	vertikālu dēļu žogs starp betona stabiem	Ceriņu stādījumi	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	T- koka lievenis	O/ Lievenis	
	kāpnes	n	n	O/ betona	n	
	cits	D/ balkona izbūve	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	T	O	T	O	Atbrīvotāju iela 14
	Jumta forma	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	J	J	O	
	Būvgaidniecība	O/J	O/J	O	O	
	Apdare	O	R	O	O	
Dekors	n	n	n	O		
Autentiskuma pakāpe		4	3.4	3.6	5	
Arhitektoniskā vērtība		6	6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	labs	labs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	0	-1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		10	11.4	10.6	14	
Zudumi		slēgi		veranda, slēgi	Terases margas	
Novērtējums pilsētvidē		gruntsgabala apbūves blīvums izskatās par lielu. Daudz dažādu sekundāras nozīmes būvju/ konstrukciju	mazstāvu apbūves rajonā ar atvērtu perimetrālu apbūvi. No ielas daļēji aizsedz žogs	mazstāvu apbūves rajonā ar atvērtu perimetrālu apbūvi. No ielas daļēji aizsedz ceriņu stādījumi	Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atbrīvot ēkas apjomu no piebūvēm, nekvalitatīviem uzslāņojumiem. Atjaunot vēsturiskos logus	Izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošu apdares materiālus, atjaunot verandas stiklojuma zudušās daļas	Ēka nesen atjaunota. Nomainīt jumta segumu uz skārdu	Atjaunot terases norobežojumu, remontēt dzzegas	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		būvprojekts, verandas projekts – 1971 _Latkomunprojekt	n	Sākotnējais 1935.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1932.g.būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		1937.g. Proj. pārbūve - 1998.g.		lr, 1935.g. Projektā	?	
Piezīmes		20.gs. 30.gadu dzīvojamā ēka ar netipisku, asimetrisku logu izvietojumu. Jumta formas risinājums ar atsaucēm uz tautas būvniecību.		Tipveida 20.gs. 30.gadu ēka ar piebloķētu 21.gs.apjomu. No ielas tikai daļēji redzama.	Labi saglabājusies vēsturiska ēka ar labu detalizācijas pakāpi	







Adrese		Ausekļa iela 6	Ausekļa iela 7	Ausekļa iela 7	Ausekļa iela 7	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150020086	8015002312001	8015002312003	8015002312004	
Nosaukums*		Siguldas dzelzceļa stacija				
Statuss		Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.59	Vietējas nozīmes arh. Piemineklis nr.8492	Ausekļa 7 aizsargzonā	Ausekļa 7 aizsargzonā	
Kultūrvēsturiskā vērtība		1	0	3	3	
Celtniecības gads		1950-1951	1924.g	1925.g.	1925.g.	
Arhitekts		?, pārbūve SIA "AB Architects", arh. Armands Bisenieks				
Funkcija		Sabiedriskā	Tirdzniecība/ biroji	Saimniecības ēka, garāžas	Saimniecības ēka	
Stāvu skaits		2	3	1	1	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra	mūra	
	sienas	mūris	mūra	Jaukts ķieģeļu/dolomītakmens? Mūris	ķieģeļu/dolomītakmens mūris, bēniņu daļa - koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	
	zeldiņi	mūra/ apmests/ krāsots	n	brandmūris	brandmūris	
	apdare	apmetums, krāsots (krāsojums sekundārs)	apmetums, krāsots	kaļķu javas pārziēdums	kaļķu javas pārziēdums	
Dekors		O/ portāls, ailu apmalojums	V/ pilastrī, lizēnas, dzega	Sarkana ķieģeļu ailu pārziēdums	karbonātkieģeļu ailu apmalojums	
Jumts	Forma	O/ 4slīpju	V/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	R / skārds	V/ skārds	T azbestcimenta loksnes	T azbestcimenta loksnes	
	Izbūves	n	n	n	T	
	Skursteņi	R	V	n	n	
	Dekors/cits	R / Dzegas, kesonētas jumta pārkaru apakšējās daļas, latvisks ornamenti	n	O/spāres ar dekoratīviem galiem	n	
Būvgaidniecība	Logi	R	V	T	T	
	Skatlogi	R	J	n	n	
	Verandas stiklojums	R	n	n	n	
	Ārdurvis	R	J	D	T	
	Slēgi	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	R	n	n	n	
	Fasādes dekors	O	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	
Detāļas	Izkārtnes	R	Vairākas – uz fasādes un konsolētas. Dažādā stilistikā	n	n	
	Žogs	R	n	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	R	D	n	n	
	kāpnes	R	n	n	n	
	cits	Zudis uzgaidāmās zāles sienu koka panelējums	turētājs, kaltas balkona margas, slēgu fiksatori	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O		O	O	
	Jumta forma	O		O	O	
	Jumta materiāls	O		T	T	
	Būvgaidniecība	R		T/D	T	
	Apdare	R/Z (daļēji zudusi interjerā-grīdas, sienu panelējums)		O	T	
	Dekors	O		T	O	
Autentiskuma pakāpe		4.3		3.3	3.5	
Arhitektoniskā vērtība		9		6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme				0	0	
Tehniskais stāvoklis		Ļoti labs/+1	vidējs	slihts	ļoti slihts	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0		-1	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1		+1	+1	
Vēsturiskā patina		0		0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		+1		0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		16.3		8.3	8.5	
Zudumi		Visvairāk zudumu interjeros	Pēc II Pasaules kara būtiski novienkāršota jumta forma un fasādes dekors. Pirmā stāva līmenī principā zudusi dekora loģiskā sistēma. 1. stāva skatlogu un ieejas durvju daļjums un dizains	oriģinālie ailu izmēri, vērti, jumta materiāls	oriģinālie ailu izmēri, vērti, jumta materiāls	
Novērtējums pilsētvīdē		Nozīmīga sabiedriskā celtnē pašā pilsētas centrā, svarīga vizuālā dominante, iebraucot pilsētā ar vilcienu.	Ausekļa iela – kā iepirkšanās iela, tās vecākā un kultūrvēsturiski vērtīgākā ēka. Teritorija ēkas aizmugurē degradēta, vajadzētu veidot publiski pieejamu	ārtelpas neredzama ēka. Būtu ieteicams atvērt pagalmu iedzīvotājiem, ēkai piešķirt publisku	ārtelpas neredzama ēka. Būtu ieteicams atvērt pagalmu iedzīvotājiem, ēkai piešķirt publisku	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēkas arhitektūrai atbilstoša fasāžu krāsojuma atjaunošana	Ēkai būtu atjaunojams jumts vēsturiskā formā, jāsakārto ieejas un skatlogi, fasāžu detaļas	Atjaunot vārtu un logu ailas sākotnējā izmērā, restaurēt vai izgatavot jaunus logus, izgatavot jaunus ailu vārtus dēļu konstrukcijā, atjaunot skārda jumta iesegumu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Vēsturiskie fotoattēli	Vēsturiski fotoattēli	Vēsturiski fotoattēli		
Piezīmes		Uz zemesgabala atrodas Siguldas dzelzceļa stacija un vairākas saimniecības rakstura palīgēkas. Rekonstruētā mūra stacijas ēka ir celta 20.gs.50.gados un ir sava laika arhitektoniski veiksmīgs sabiedriskās ēkas paraugs ar simetrisku būvaplānu kārtību, izteiksmīgu fasāžu kompozīciju un plastisku apdari. Ēka saglabājusi sākotnējo būvaplānu – tā ir vienstāva garenbūve ar arhitektoniski akcentētu divstāvu centrālo apjomu – plašu pasažieru zāli, un ir vērtējama kā arhitektoniski vērtīga ēka. Tipveida 50.gadu stacijas projektu realizācijas paraugs, salīdzinājumā ar citām šī tipa saglabājušās ēkām atrodas labākā tehniskā stāvoklī. Izteiktas funkcionālisma un nacionālās arhitektūras sakausējums. Rotājais stils labi saglabājis interjeros. Ēka mūra, apmesta, arhitektoniskās detaļas izceltas ar krāsojuma palīdzību.	Pēc II Pasaules kara pārbūvēta, paaugstinot sānu korpusu, novienkāršota jumta forma līdz līzenam četrslīpam jumtam, iznīcināta liela daļa fasādes dekoru. Iespējams sākotnēji fasādei bijusi cēlapmetuma apdare. Pagalmā ir vairākas dolomītakmens saimniecības ēkas	Sajūgta kopā ar blakus ēkām vienotā apbūves līnijā. Vienots apbūves komplekss ar citām Ausekļa 7 un Pils 1 pagalmu ēkām	Sajūgta kopā ar blakus ēkām vienotā apbūves līnijā. Vienots apbūves komplekss ar citām Ausekļa 7 un Pils 1 pagalmu ēkām	







Adrese	Ausekļa iela 9	Ausekļa iela 10	Barona Kr. iela 4a	Barona Kr. iela 8	Barona Kr. iela 9	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150023302009		80150022811001	80150022503001	80150023636001	
Nosaukums*		Ūdenstornis			Viktora Saulīša dzīvojamā ēka	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība	3	2	3.1	3.1	2	
Celtniecības gads	1924.g./ atjaunošana 1954.g.	20.gs. 30.gadi?	20.gs. 20-30.gadi	1928.g./ 1930.g. plānojuma izmaiņas	1926.g.	
Arhitekts	Pārbūve : Limbens? 1935.g/ arh. Švābe – 1954.g.			A/S "Būve" vadītājs Vilhelms Kačerovskis	inž.tehn. K. Krauze	
Funkcija	Sabiedriska	telpa "Tornis"	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits	2	5	2+ mansards	1+ mansards	1+ mansards	
Sienas	pamati	mūra/apmests	mūra, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	
	sienas	mūra	ekspozēts ķieģeļu mūris	koka?	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	siltinājums?	Gāzbetons 1. stāva līmenī, preskartons? Zeltiņos un mezonīnam	silikātkieģelis
	zelmiņi	n	n	koka?	koka	koka
	apdare	apmestums, krāsots	krāsots apmestums cokola daļā	struktūrapmestums, krāsots	apdares dēļi ar krāsojumu	n
Dekors	Frontons, dzega, starpdzega, stūru pilastrī	apmetumā veidoti rusti cokola daļā, ieejas portāls, starpdzegas	n	fasādes apdares dēļu kārtojums		
Jumts	Forma	V/ 4-slīps	V/ lēzens torņveida	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 4 slīps mansarda tipa
	Materiāls	V/ skārds	O/ skārds	O/ māla dakstiņi	T azbestcements loksnes	O/ skārds
	Izbūves	V	n	O	T/ mezonīnam vienkāršota forma, jumta logi – brodiņi	O
	Skursteņi	R	n	O	O	T
	Dekors/cits	n	n	n	O/ ekspozēti dekoratīvi spāru gali	T/ jumta starpdzega
Būvģaldniecība	Logi	J	J	J	O/J	O
	Skatlogi	J	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	n	n	n	n	n
	Ārdurvis	J	J	?	?	T
	Slēģi	n	n	n	z	n (iespējams bijuši)
	Veranda/ Lievenis	n	n	T/ nac. Arhitektūras stilistikā ar stiklaplasta stiklojumu	z	D/ apšūts ar skārdu, pārveidotas logailas
Fasādes dekors	n	n	n	n	T/ daļēji zudis – logu apmales, palodzes	
cits	n	n	n	n	n	
Detāļas	Izkārtnes	uz fasādes	Baneris uz fasādes	n	n	n
	Žogs	n	n	materiāliem – skārds	stieplu ar dzīvžogu	Stieplu
	Jumtiņš virs ieejas	D	n	T/ lievenis	z	J/ lievenis
	kāpnes	n	metāla evakuācijas kāpnespie fasādes	n	n	T/ betona
	cits	plastikāta norobežojošām sienām	spieķus u.c. Mākslas elementi	n	n	n
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	T	O	T	V	T
	Jumta forma	V	O	O	T	O
	Jumta materiāls	V	O	O	T	O
	Būvģaldniecība	J	J	J	O/J	O/T
	Apdare	V	O	J	D	D
	Dekors	V	O	n	T	n
Autentiskuma pakāpe	3,2	4,3	2,8	2,2	3,4	
Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis	vidējs	Vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-2	0	-1	-2	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	0	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā	+1	+1	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība	9.5	11.3	8.8	7.2	9.4	
Zudumi	Vēsturiskie logi un durvis, portiks ar kolonnām	oriģināla būvģaldniecība	Fasādes risinājums	Mezonīna forma un dekors, veranda, slēģi, ailu apmalojums	Dīvstāvu veranda ēkas galvenajā fasādē	
Novērtējums pilsētvidē	Viena no galvenajām pilsētas ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļām.	Atrodas Stacijas laukuma malā. Viens no pilsētas vertikālajiem akcentiem	Mazstāvu apbūves "sala" daudzstāvu dzīvojamā ēku rajonā. Vajadzētu ar kvartāla labiekārtojumu atdalīt un veidot intīmāku zonu	Vienīgā mazstāvu dzīvojamā ēka starp daudzstāvu ēkām un veikalu	Ēka gruntsgabala dziļumā	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, sakārtot fasādes krāsojumu. Demontēt nojumus vai izskatīt	Atjaunot logus un durvis vēsturiskās konstrukcijās, atjaunot cokola apmetumu ar rustojumu	konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu. Veidot fasāžu apdari ar gludu apmetumu un vēst. Ēkai atbilstošu krāsojumu	fasādes apšuvumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, nomainīt jumtu uz	Demontēt vai apmest silikātkieģeļu fasādes apšuvumu, atjaunot ieejas verandu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais būvprojekts, vēsturiski fotoattēli	n	n	Sākotnējais 1928.g.būvprojekts	Sākotnējais 1926.g.būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		n	Ir/ 2 ēkas, no kurām viena pārvērsta par vasaras māju?	Ir/ koka -1959.g. Sliktā stāvoklī		
Piezīmes	Pēc II Pasaules kara pārbūvēta, saglabājot oriģinālo apjomu. Portiks visticamāk nojaukts 2000.gadu sākumā, veicot ēkas atjaunošanu saimnieciskā kārtā.	Pieejamais attēls ar vēsturiskiem ūdenstorniem Siguldā, neietver konkrēto torni.	Visticamāk, ka rekonstrukcijas laikā izmainīts logu skaits un izmēri.	Ēka stipri degradēta, sākotnēji bijusi neliela, grezna koka villa		









Adrese		Barona Kr. iela 13	Barona Kr. iela 15	Barona Kr. iela 20	Barona Kr. iela 25	Baznīcas iela 1	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023617001	80150023611001	80150022002001	80150023505001	80150021802002	 Kr. Barona iela 13
Nosaukums*			Pētera Līciņa dzīvojamā māja	Eduarda Lūša dzīvojamā māja	G. Lindes dzīvojamā ēka	GNP Administratīvā ēka	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	2	2	3.1	1	
Celtniecības gads		1949.g.	1927.g.	1928.g./ 1965.g. - jumta stāvs	1931.g.	1984 (pārbūve)	
Arhitekts				1965.g. -Latkolhozprojekt			
Funktija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Sabiedriskā	 Kr. Barona iela 15
Stāvu skaits		1	1+ mansards	1+ mansards	1+ mansards	2	
Sienas	pamati	mūra, apmesti	mūra apmests	mūra apmests	mūra apmests	laukakmeņu mūris	
	sienas	koka, ar apmūrējumu?	koka ar apmūrējumu	koka	koka ar apmūrējumu?	mūris	
	Sekundārs apšuvums	?	n	plastikāta dēļi	Verandai - silikātkieģeļi	n	
	zelmiņi	n	koka ar apmūrējumu	koka	koka ar apmūrējumu?	koka	
	apdare	n	apmetums krāsots	dēji, krāsoti	apmetums krāsots, piebūves bez apdares	apmetums, koka dēji	
Dekors		n	n	fasādes apšuvuma dēļu kārtojums	O/Apmetumā veidotas ailu pārsedes ar rustiem un palodzes; J – pusapaļš kolonnu portiks	n	
Jumts	Forma	O/ 4-slīps	O/ 2-slīps	O/ 2-slīps	O/ 2-slīps	O/ salikts	 Kr. Barona iela 20
	Materiāls	T/ azbestcimenta loksnes	O/ skārds	J/ metāla dakstiņi	R/ skārds	O/ azbestcimenta loksnes	
	Izbūves	O	O/ mezonīns	V/ mezonīns	O/ mezonīns, jumta logi – brodiņi	O	
	Skursteņi	T	R	D/ metāla dakstiņu apšuvums	R	O	
	Dekors/cits	O/ jumta pārkare	T/ frontona savilces, mūrlatas gali [precizēt]	n	n	n	
Būvgaldniecība	Logi	J	O/J (2 oriģināli)	J	O/R	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	O	
	Verandas stiklojums	J [viens logs oriģināls]	T	J	R	n	
	Ārdurvis	J	?	?	?	O	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	T/ jauns vai apmūrēts	O	D/ apmūrēts ar silikātkieģeļi	n	
	Fasādes dekors cits	n	n	n	n	O/ Margas	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	stieplu ar dzīvzogu	stieplu ar dzīvzogu	stieplu ar dzīvzogu	Stieplu	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	J/ portiks	n	
	kāpnes	n	n	n	n	O	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	n	Augsta interjeru saglabātības pakāpe - sienu, griestu paneļi, kamīni, kāpnes un to margas, grīdas segumi, apmēbelējums	
	Apjoms	O	O	O	T	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	T	O	J	R	T	
	Būvgaldniecība	J	O/J	J	O/R	O	
	Apdare	T	R	O/D	O/D	O	
Dekors	n	T	O	O	O		
Autentiskuma pakāpe		3	4.2	3.3	3.6	4.5	 Kr. Barona iela 25
Arhitektoniskā vērtība		3	6	6	6	9	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0					
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	labs	vidējs	Slikts/-1	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	0	-1	-2	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	0	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	+2	
Kultūrvēsturiskā vērtība		7	11.2	10.3	8.6	16.5	
Zudumi					veranda ar terasi	Jumta konstrukciju tehniskais stāvoklis neapmierinošs	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā ar atvērtu perimetrālu apbūvi. No ielas daļēji aizsedz žogs	Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā ar atvērtu perimetrālu apbūvi. No ielas daļēji aizsedz žogs	Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā ar atvērtu perimetrālu apbūvi. No ielas aizsedz apstādījumi	Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā ar atvērtu perimetrālu apbūvi. No ielas aizsedz apstādījumi	Jumta konstrukciju tehniskais stāvoklis neapmierinošs parka administratīvā kompleksa daļa. Nozīmīga ainavas dominante no vairākiem pilsētelpa svarīgiem skatu punktiem. Izciels pēckaru reģionālās arhitektūras paraugs, liela vērtība autentisko interjeru saglabātības pakāpei.	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Izskatās, ak ēka ir ilgstoši būvniecības stadijā. Atjaunot logus koka konstrukcijās atbilstoši vēsturiskajam daļījumam, atjaunot apdari, nomainīt jumta segumu uz skārdu.	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu, pārbaudīt jumta ieseguma tehnisko stāvokli	Demontēt sekundāro fasādes apšuvumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, nomainīt jumtu uz atbilstošu (skārda) iesegumu	Sakārtot piebūvju apdari, saskaņojot ar ēkas arh.tēlu, Verandas logu daļījumu. Veikt vēsturiskā apjoma apdares atjaunošanu	Nepieciešams veikt Arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Steidzami nepieciešami remontdarbi un ēkas ekspluatācijas atsākšana.	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1949.g. Projekts	Sākotnējais 1927.g.būvprojekts	Sākotnējais 1926.g.būvprojekts	Sākotnējais 1931.g.būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas		Ir/ dolomītakmens ar koka aopšuvumu un mansardu	Ir/ 2 gb. No ielas slikti redzamas. Sakņu pagraba būvprojekts – 1939.g.	saimn. Ēkas -1996.g.	Ir, 1931.g. Būvprojekts		
Piezīmes		Tipveida dzīvojamās ēkas projekts. Izskatās, ka mainīts fasādes logu izmērs	Jumta izbūves visticamāk nav realizētas.	Ēka ar 20.gs. Vidū izbūvētu mansarda stāvu	ēka izskatās degradēta, iespējams, notiekošo būvdarbu dēļ	Esošas ēkas pārbūve, nolasāms vēsturiskais būvapsoms. Bijusi vienstāvu ēka. No senākā perioda zem cementa javas apmetuma saglabāties kaļķu javas apmetums, logi.	






Adrese		Baznīcas iela 2	Baznīcas iela 3	Baznīcas iela 3	Baznīcas iela 5	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150021805001	80150021802005	80150021802004	80150021802001	
Nosaukums*		Siguldas luterāņu baznīca		GNP Administratīvā ēka	GNP Administratīvā ēka	
Statuss		Valsts nozīmes piemineklis nr. 8491	Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa nr. 7445 teritorijā			
Kultūrvēsturiskā vērtība		0	2	1	2	
Celtniecības gads		15.gs./ 20.gs.30.gadi			1976	
Arhitekts		1930.g. Arh. K. Pēkšēns				
Funkcija		Kulta celtnē	Dzīvojamā	Sabiedriskā	Sabiedriskā	
Stāvu skaits		1	1+ mansards	3	2	
Sienas	pamati	mūra/ apmesti	mūra/apmests	laukakmeņu mūris, dz/b	dz/b	
	sienas	mūris	mūra, bloki	mūris	mūris	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	
	zelmiņi	mūris	mūra	koka	koka	
	apdare	apmetums, krāsots	apmetums no pagalma puses, krāsots	apmetums, koka dēļi	apmetums, koka dēļi	
Dekors		Pakāpjveida ieejas portāls, zelmiņa noslēgums barokālā formā	n	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2 slīpju	O/ salikts	O/ salikts divslīpju	
	Materiāls	R, māla dakstiņi/ O – skārds	T azbestcements loksnes	O/ vijņotās azbestcements loksnes	J/metāla	
	Izbūves	V	O	n	R	
	Skursteņi	J	T	O	R/J	
	Dekors/cits	R/ metālkalumi virs jumta izbūvēm, zelta gailis tornī	n	n	n	
Būvniecība	Logi	V	V	O	O	
	Skatlogi	n	n	O	n	
	Verandas stiklojums	n	n	O	n	
	Ārdurvis	V	T	O	O	
	Slēgi	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	O	
	Fasādes dekors	O	n	n	n	
cits	n	Kāpņu telpu piebūves ar vertikālu dēļu, latīņu apdari	O/ Margas	O/ Margas		
Detālas	Izkārtnes	n	n	O	n	
	Žogs	n	n	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	
	kāpnes	O/ betona pie ieejas	O/ koka, izvietotas piebūvēs	O	O	
	cits	n	n	Daļā 2. stāva telpu saglabājušies oriģinālā interjera apdare, kamīns ar vara apdari. Kamīna vara	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms		O	O	O	
	Jumta forma		O	O	O	
	Jumta materiāls		T	O	R	
	Būvniecība		V	O/R	O	
	Dekors		n	n	n	
Autentiskuma pakāpe			4.2	4.7	4.6	
Arhitektoniskā vērtība			6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme			0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		labs	vidējs	Vidējs	Vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas			0	+1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai			+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina			0	+1	0	
Nozīme apkārtējā ainavā			+1	+2	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība			12.2	15.7	11.6	
Zudumi				Daļā telpu veikti kosmētiski remontdarbi, zuduši oriģinālie interjera elementi		
Novērtējums pilsētvidē		Viena no pilsētas galvenajām vertikālajām dominantēm. Ap baznīcu liels laukums, kuru ieskauj stādījumi un nosedz skatu uz baznīcu	Ēkas aizmugures fasāde eksponējas uz kraujas Gaujas ielas malā	Ēka ir Gaujas Nacionālā parka administratīvā kompleksa daļa. Labs pēckaru reģionālās arhitektūras paraugs.	Ēka ir Gaujas Nacionālā parka administratīvā kompleksa daļa.	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai			Ēka aplipināta ar dažādu periodu piebūvēm. Ēkas aizmugurē izvietotās piebūves veido pārbīvētu un degradētu skatu no Gaujas ielas	Nepieciešams veikt Arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai apzinātu ēkas senāko daļu, kā arī noteiktu arhitektoniski augstvērtīgākos būvelementus.	Uzturēšana un remonts	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Vēsturiski fotoattēli	n	n	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						
Piezīmes		1930.g. izbūvēts jauns, mūra tornis. Dzīvžogs, kas nosedz sadzīves elementus (miskastes) nosedz arī arhitektoniski interesantāko fasādi		Esošas ēkas pārbūve, no vēsturiskās ēkas saglabāties velvēts pagrabs, segts ar pusloka velvi.		










Adrese		Baznīcas iela 7	Bērzu iela 1	Bērzu iela 1	Bērzu iela 2	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150021802009	80150030910001	80150030910002	80150031322001	
Nosaukums*		Baltā pils			Marijas Krastiņas dzīvojamā ēka	
Statuss		Pašvaldības nozīmes piemineklis nr. 60. Pilsētbūvniecības pieminekļa nr. 7445 teritorijā	Pašvaldības nozīmes nr.38			
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	
Celtniecības gads		19.gs.90.gadi	~1900.g	~1900.g	1929.g.	
Arhitekts						
Funkcija		Sabiedriska/ GNP apmeklētāju centrs	Dzīvojamā	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		3 +mansards	1	1 + mansards	1+ mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra apmests	dolomītkmens mūris		
	sienas	mūra	koka	dolomītkmens mūris	koka ar apmūrējumu	
	Sekundārs apšuvums	n	20.gs. Vidus fasādes dēlīšu apšuvums?	n	20.gs. vidus apmūrējums?	
	zelmiņi	n	koka	dolomītkmens mūris	koka ar apmūrējumu	
	apdare	apmetums, krāsots	dēļi, krāsoti	n	n	
Dekors		Dolomītkmens stūra rusti	zelmiņa dēļu nobeigums, jumtgaļe, gludi stūra pilastrī	Sarkana ķieģeļa pārsedzes	n	
Jumts	Forma	J/ mansarda	O/ 2-slīps	O/ 2-slīps	O/ 2-slīps ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	R, valcprofila skārds	T/ azbestcements loksnes	T/ azbestcements loksnes	R/ skārds	
	Izbūves	V	n	n	R/ mezonīns, jumta izbūve	
	Skursteņi	J	O	T	R	
	Dekors/cits	D/ Jumta norobežojuma marga	O/ zelmiņa savilce ar dekoru caurgriezuma tehnikā, eksponēti dekoratīvi spāru gali	O/ eksponēti dekoratīvi spāru gali	Z/ frontona savilce un smaile	
Būvniecība	Logi	R	J	T/ sliktā stāvoklī, daļēji zuduši	V?	
	Skatlogi	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	V	n	n	
	Ārdurvis	R	?	O	?	
	Slēgi	n	n	O	n	
	Veranda/ Lievenis	n	V- veranda, T- lievenis apšūts ar dēļiņiem	n	n	
Fasādes dekors	cits	n	V/ logu apmales, palodzes	n	n	
		n	n	koka piebūve	n	
Detāļi	Izkārtnes	n	n	n	n	
	Žogs	n	Stieplu	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	?	n	T	
	kāpnes	n	?	n	O/ betona	
	cits	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	V	O	O	O	
	Jumta forma	J	O	O	O	
	Jumta materiāls	R	T	T	R	
	Būvniecība	R	J	O/T	V	
	Apdare	R	O	O	V	
Dekors	V	O	O	n		
Autentiskuma pakāpe		3	3.8	4.3	4.2	
Arhitektoniskā vērtība		9	6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		+1				
Tehniskais stāvoklis		ļoti labs	vidējs	slihts	labs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	+1	+1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		0	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	+1	+1	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		13	12.8	12.3	13.2	
Zudumi						
Novērtējums pilsētvidē					Nelielā attālumā izvietojusās vairākas vēsturiskās ēkas. Kopā ar Bērzu 4 divas vienādas apdares un līdzīga apjoma ēkas	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēka 20.gs.30.gados būtiski un neatgriezeniski pārbūvēta attiecībā pret sākotnējo ēku. Arhitektoniskā tēla sakārtošanai būtu jāpievērš uzmanība inženiertehnisko iekārtu un tehniskā aprīkojuma izvietojumam un izpildījuma kvalitātei	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu, nomainīt jumta iesegumu, atjaunot zudušos jumta dekorus	Atjaunot logus un durvis, nomainīt jumta iesegumu	Veicot atjaunošanas darbu saglabāt esošo detalizācijas pakāpi, atjaunot frontona savilci ar smaili, atrisināt ieejas jumtiņa stilistiku	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Vēsturiski fotoattēli	n	n	Sākotnējais un izmaiņu projekti 1929.g.	
Vēsturiskas saimniecības ēkas			ir/ mūra		Ir/ koka šķūnis	
Piezīmes			Kvalitatīvs 19./20.gs.mijas koka arhitektūras paraugs	Siguldai raksturīgs saimniecības/dzīvojamās mūra ēkas tips.	Ēkai sākotnēji bijis lubiņu jumts	



Adrese	Bērze iela 4	Bērze iela 4	Bērze iela 8	Blaumaņa R. iela 1B	Blaumaņa R. iela 4	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150031321001	80150031321002	80150031307001	80150030405001	80150030321001	
Nosaukums*	Kārļa Ozoliņa dzīvojamā ēka		Martiņa Vijumsona dzīvojamā ēka	Jāņa Rubīna dzīvojamā ēka	Pēteru Birzgaļa dzīvojamā ēka	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība	2	2	3.1	2	2	
Celtniecības gads	1928.g./izm. 1930.g.	1929.g.	1929.g./2000.g.	1927.g.	1939.g.	
Arhitekts			1929.g. - R. Ilšs?, 2000.g. - Sia "Cita versija"	Arh.doc. P. Kundziņš	Būvtehniķis Ž. Krastiņš?	
Funkcija	Dzīvojamā	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits	1+ mansards	1+ mansards	1+ mansards	1+ mansards	1+ mansards	
Sienas	pamati	mūra apmests	mūra, apmesti	mūra apmests	mūra apmests	
	sienas	koka ar apmūrējumu	mūra, koka	mūra?	koka ar apmūrējumu	
	Sekundārs apšuvums	n	n	siltinājums, dek. Apdares bloki	lieveņa daļā koka dēlīšu apšuvums	
	zelmiņi	koka ar apmūrējumu?	koka	mūra?	koka ar apmūrējumu	
	apdare	n	apmetums	apdares bloki	apmetums krāsots	
Dekors	n		dekoratīvā bloku apdare	n	leejas portiks	
Jumtis	Forma	O/2-slīps ar pusšļauptiem galiem	O/2-slīps ar pusšļauptiem galiem	O/2-slīps ar pusšļauptiem galiem	O/2-slīps ar pusšļauptiem galiem	O/2-slīps
	Materiāls	T/azbestcements loksnes	T/azbestcements loksnes	R/ skārds	T/bitumena viļņotās loksnes (bijuši cementa dakstiņi)	T/bitumena viļņotās loksnes (bijušas lubiņas)
	Izbūves	O/ jumtgales logi – brodiņi	O/ koka mezonīts	R/ mezonīns	O/ mezonīns	n
	Skursteņi	R	T	T	T	O
	Dekors/cits	n	n	T/Jumta logi – brodiņi. Pēc projekta bijušas zelmiņa savilces ar kokgriezuma aizpildījumu	n	n
Būvģaldniecība	Logi	R	O	J	J	O/J
	Skatlogi	n	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	n	n	J	n	n
	Ārdurvis	T/J	n	?	J	J
	Slēgi	n	O/ vārti	n	n	n
	Veranda/ Lievenis	n	n	z	z	T/ pārbūvēts par istabu
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n
cits	n	vārtu apkalumi	n	n	O/ koka portiks tautas arhitektūras formās	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n
	Žogs	Stieplu	Stieplu	Stieplu + vēsturisku? metāla riteņu rinda. Kalti vārti ar riteņu un saules motīvu	Stieplu	n
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	?	n	n
	kāpnes	n	n	n	R/ betona	O/ betona
	cits	n	n	n	n	n
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	V	O
	Jumta forma	O	O	O	O	O
	Jumta materiāls	T	T	R	T	T
	Būvģaldniecība	R	O	J	J	O/J
	Apdare	V	O	J	O/T	O
	Dekors	n	n	n	n	O
Autentiskuma pakāpe	3.8	4.4	3	3.1	4.2	
Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	6	9	
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	+1	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis	vidējs	slikts	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	+1	-2	-1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina	0	+1	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība	10.8	13.4	8	9.1	14.2	
Zudumi	veranda, zelmiņa dekors un logu daļējums ar smalku spraišojumu?		sākotnējais ailu izvietojums, logu daļējums, apdare, dekors	veranda, fasādes dekors, oriģinālā būvģaldniecība	Daļa oriģinālās būvģaldniecības	
Novērtējums pilsētvidē	Kopā ar Bērze 2 vienādas apdares un līdzīga apjoma ēku komplekss		Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā. Gruntsgabalā blīva apbūve. No ielas daļēji aizsedz apstādījumi	Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā ar atvērto perimetralu apbūvi. No ielas daļēji aizsedz apstādījumi	Ēka izvietota gar ielas malu, galvenā fasāde veido ielas frontes tēlu	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēkas koka daļa sliktā tehniskā stāvoklī, īpaši piebūves sienas. Veikt koka konstrukciju restaurāciju, mainīt jumta iesegumu	Siltināšanas rezultātā, kopējā būvforma ir kļuvusi smagnēja, logu pieduras ir pārmērīgi dzijas, apdares materiāls neatbilstošs ēkas stilam.	Atjaunot verandu, mainīt jumta segumu uz dakstiņiem, logus un durvis – koka konstrukcijās ar vēsturiskām atbilstošu daļējumu	Nomainīt jumta segumu, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļējumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1929.g. Projekts, izmaiņas 1930.g.	Sākotnējais 1929.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1929.g. būvprojekts	Sākotnējais 1927.g. būvprojekts	Sākotnēji iecerēta 2-stāvu ēka. Ēka realizēta pēc 1939.gada projekta	
Vēsturiskas saimniecības ēkas	ir/ jaukta mūra un koka saimniecības ēka. Projekts 1929.g., izmaiņas – 1932.g.		Ir, 2004.g. - pārbūves projekts, 2016. g – darbnīcas projekts	?/ saglabāties saimniecības ēkas būvprojekts – 1929.g.	?, no iela neredz	
Piezīmes	iespējams, nav realizēta sākotnēji iecerētā fasāžu apdare. Ēkas galā bijusi veranda	salīdzinoši bieži projektēts saimniecības ēkas tips. Pašlaik vienīgais, līdz mūsdienām saglabāties, būtiski		Sava laika viena no izcilākajiem latviešu arhitektiem projektēta labiekārtota ēka ar ērtu plānojumu.	Ēkai ir izcils, tautas arhitektūras formās vedots koka portiks, kas vienkāršai, pragmatiskai dzīvojamai ēkai piešķir arhitektonisku vērtību.	























Adrese		Blaumaņa R. iela 11	Blaumaņa R. iela 12	Blaumaņa R. iela 15a	Blaumaņa R. iela 19	Blaumaņa R. iela 21	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030541001	80150031833001	80150031920001	80150031921001	80150031910001	
Nosaukums*		Andreja Buša dzīvojamā ēka	Pētera Vaitenieka dzīvojamā ēka	Augusta Konča galdnieka darbnīca	Jāņa Skujas dzīvojamā ēka	Jāņa Priediņa dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3.1	3.1	3.1	2	2	
Celtniecības gads		1928.g.	1930?	1938.g.	1927.g.	1928.g.	
Arhitekts				Būvinž. V. Dreimans		inž. K. Bortkevičs?	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1+ jumta stāvs	1+ mansards	1+ mansards	1	1+ mansards	
Sienas	pamati	mūra apmests	mūra apmests	mūra apmests	mūra apmests	mūra apmests	
	sienas	guļbaļķu	koka?	kokbetons (skaidbetons) ar koka karkasu	koka ar apmūrējumu?	koka ar apmūrējumu - 1959.g.	
	Sekundārs apšuvums	Siltinājums? Ar apmetumu	Siltinājums ar plastikāta dēlīšu apšuvumu	gala fasādes siltinātas	?	Viena gala fasāde apšūta	
	zelmiņi	koka	koka?	koka?	koka	apšuvumu	
	apdare	apmetums krāsots	platikāta dēlīši	apmetums krāsots	apmetums krāsots	ekspozēts mūris, koks	
Dekors		J/ stūra rusti	izbūvi aizmugures fasādē	n	gludas logu apmales	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīps	V/ 2-slīps/ mansarda ar puslauptiem galiem	V/ 2-slīps/ mansarda ar puslauptiem galiem	V/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšlauptiem galiem	
	Materiāls	T/ bitumena viļņotās loksnes (bijušas lubiņas)	J/ metāla dakstiņi	J/ metāla dakstiņi	T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes (bijušas lubiņas)	
	Izbūves	J/ Jumta logi	O/ mezonīns galvenajā fasādē	J/ Jumta logi	n	T/ mezonīnam vienkāršota forma	
	Skursteņi	T	R	J/ metāla apšuvums	O	R	
	Dekors/cits	n	n	n	Pacelts/ torņveida jumts virs verandas	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	J	J	J	V	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	J	n	V	n	
	Ārdurvis	J	J	J	?	?	
	Slēgi	n	n	n	n	Z	
	Veranda/ Lievenis	Z?	J	n	V	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detalās	cits	n	n	n	n	n	
	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu ar koka, vertikālu dēlīšu žogu	Stieplu – daļai teritorijas, koka vārti starp betona stabiem	vertikālu dēļu žogs starp betona stabiem	Stieplu ar ceriņu dzīvžogu	koka vārti	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	?	n	
	kāpnes	?	?	n	?	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	n	n	
	Apjoms	V	V	V	V	V	
	Jumta forma	V	V	V	V	V	
	Jumta materiāls	T	J	J	T	T	
	Būvgaidniecība	J	J	J	J/V	V	
Autentiskuma pakāpe	Apdare	J	D	R	V	V/J	
	Dekors	n	n	n	n	n	
	Autentiskuma pakāpe	2.6	2	2.6	3.3	3.3	
	Arhitektoniskā vērtība	3	6	6	6	6	
	Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
	Tehniskais stāvoklis	labs	vidējs	labs	vidējs	vidējs	
	Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	-1	-1	0	0	
	Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	0	+1	+1	
	Vēsturiskā patina	0	0	0	0	+1	
	Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība	6.6	8	8.6	10.3	11.3		
Zudumi	Veranda un mezonīns, jumta forma	Apdare, oriģinālā būvgaidniecība	Jumta izbūve ielas fasādē, fasādes daļījums		Fasāžu daļījums, jumta forma, slēgi		
Novērtējums pilsētvidē	Ēka izvietota tuvu pie ielas malas, veidojot ielas apbūves fronti	Ēka izvietota gar ielas malu, divu ielu krustojumā	Ēka izvietota gar ielas malu, atvērta perimetrālā apbūvē	Ēka atrodas gruntsgabala dziļumā aiz ceriņu dzīvžoga. No ielas praktiski nav redzama	Ēka izvietota gar ielas malu, atvērta perimetrālā apbūvē		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Ēkai būtiski izmainīts apjoms, nav iemesla atgriezties pie vēsturiskā apjoma	Ēkas apdarei izmantot kvalitatīvus, vēsturiskai apbūvei raksturīgus būvmateriālus, mainīt jumta segumu, logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu. Noformēt verandas ielas fasādi	Mainīt jumta segumu, logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu.	Mainīt jumta segumu, logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu.	Mainīt jumta segumu, apmestās gala fasādes risinājumu, lai iekļautās kopējā ēkas fasāžu risinājumā		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1928.g. Būvprojekts	Tikai stāvu plāns bez datējuma	Sākotnējais 1938.g. Projekts	Sākotnējais 1927.g. Būvprojekts.	Sākotnējais 1928.g. Būvprojekts.		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	Ir, 1936.g. Būvprojekts	?			Ir, 1937.g. Projekts		
Piezīmes	Nav informācijas, kad veikta ēkas pārbūve un likvidēta veranda un jumta stāvs.	Pēc arhīva datiem, 1948.g.nacionalizējot ēku mansarda stāvs nav bijis izbūvēts. Verandas risinājums neatbilstošs ēkas arhitektūras formai	Ēka sastāv no diviem bloķētiem apjomiem, kas izskaidro dažādos jumta nobeiguma un logu izvietojumu	Ēkas apjoms neatbilst sākotnējam būvprojektam, bet, pēc apjoma spriežot, pārbūve notikusi 20.g. 30-40. gados.	Ēka pārbūvēta 1959.g., taču labi saglabājusies vēsturiskās ēkas estētika		

Adrese	Cēsu iela 3	Cēsu iela 5	Cēsu iela 8	Cēsu iela 9	Cēsu iela 10	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150021813001	80150021814001	80150021704001	80150023114001	80150021729001	
Nosaukums*		Augusta Konča dzīvojamā ēka	Olgas Veģis dzīvojamā ēka	Arnolda Eglītes dzīvojamā māja? Grigorjeva māja	Kiosks	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība	3	2	2	2	3	
Celtniecības gads	1952?	1935.g.	1932.g.	1949.g.	1972	
Arhitekts		V. Raslavs	arh. A. Plauciņš		J. Rozentāls	
Funkcija	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Administratīvā	
Stāvu skaits	1	2 + pagrabs	2	1 + mansards	1	
Sienas	pamati	mūra/apmests	mūra/apmests	mūra	mūra/apmests	lentveida betona
	sienas	mūra/apmests	koka ar ķieģeļu apšuvumu	koka ar ķieģeļu apmūrējumu	koka	koka karkass / ķieģeļu mūris
	Sekundārs apšuvums	?	n	n	fasādes ķieģelis	n
	zelmiņi	n	n	n	koka	n
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	n/ nerealizēts apmetums	dēļi, krāsoti	O / koka dēļi
Dekors	Vienkāršs frontons virs ieejas	O/ ieejas nojume ar stabiem	dzega	O/ zelmiņa apšuvuma dēļi	n	
Jumts	Forma	O/ 4-slīps	O/ 4-slīps	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O / plakana jumts
	Materiāls	R/ skārds	O/skārds	J/ metāla kārniņi	R/ skārds	O / skārds
	Izbūves	n	n	O	R	n
	Skursteņi	T	O	V	J	n
	Dekors/cits	n	n	n	n	n
Būvgaidniecība	Logi	J	J	J	V/J	Z
	Skatlogi	n	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	n	O	n	J	n
	Ārdurvis	V	O	?	?	n
	Slēgi	n	n	n	n	n
	Veranda/ Lievenis	n	O	n	J	n
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n
	cits	n	n	n	n	n
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n
	Žogs	Stieplu	Stieplu	stieplu žogs	vertikāli koka dēļi starp betona stabiem	O / Metāla vārti, ieejas vārti
	Jumtiņš virs ieejas	n	O/ pagarināts verandas, terases jumts	n	n	n
	kāpnes	O/ betona	O/ betona	betona pakāpieni pie ieejas	n	n
	cits	n	balsta kolonnas	T/ lievenis ar kolonnām	n	n
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O
	Jumta forma	O	O	O	O	O
	Jumta materiāls	R	O	J	J	O
	Būvgaidniecība	J	O/J	J	V/J	T
	Apdare	R	O	n	D/R	O
	Dekors	n	n	T	R	n
Autentiskuma pakāpe	3.4	4.6	2.8	3	4.4	
Arhitektoniskā vērtība	3	9	6	3	3	
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis	labs	vidējs	labs	labs	Slikts/-1	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	0	+1	+1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	0	
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība	7.4	14.6	11.8	9	6.4	
Zudumi	Logu daļījums	Logu daļījums, balkona durvis, terases margas	aizmūrēti pagraba logi	1.stāva apdare, oriģinālie logi	Nav nozīmīgu zudumu, bet apdare sliktā tehniskā stāvoklī	
Novērtējums pilsētvidē	Gruntsgabalā aiz ielas apstādījumiem	Gruntsgabalā aiz ielas apstādījumiem	Ēka gruntsgabala dziļumā. No Cēsu ielas aizsegta ar apstādījumiem, labi redzama no Lāčplēša ielas		Nav nozīmīga pilsētvidē	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, atjaunot terasi	Nav realizēta fasāžu apdare (II Pasaules kara dēļ). Mainīt jumta segumu uz skārdu, atjaunot pagraba logus, nodrošinot pagraba ventilāciju	Demontēt ķieģeļu apšuvumu, ļoti koša fasāžu krāsojuma sistēma	Uzturēšana un remonts	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	n	Sākotnējais 1935.gada būvprojekts	Sākotnējais 1932. gada būvprojekts	TMR apraksts, 1949.g. Būvprojekts	Arhīva materiāli	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						
Piezīmes	vajadzētu projektu, ēka izskatās novienkāršota	Viena no nedaudzām funkcionālas privātmājām ar labu, mūsdienīgu plānojumu	Izvērtēt portika risinājumu/ noformējumu pagalma fasādē	Tipveida koka ēkas projekts. Nesen atjaunota. Jauna veranda ar nepietiekamu detalizāciju	Saglabājušies pēckara perioda žoga vārti	









Adrese		Cēsu iela 15	Čakstes J. iela 8	Dainas	Daudas	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023144001	80150023130001	80150012001013	80940020058003	
Nosaukums*		Dārza māja	E. Ārnīša dzīvojamā ēka			
Statuss				Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.12	Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.23	
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	
Celtniecības gads		1979-1997	1934.g.	1897.?	19.gs. Beigas/ 20.gs. Sākums	
Arhitekts		Projektēšanas institūts "Komunālprojekts"	arh. O. Bērziņš			
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	memoriālā māja?	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1.5	1	1	1	
Sienas	pamati	dz/b	mūra	laukakmeņi	laukakmeņi	Cēsu iela 15
	sienas	ķieģeļu mūris	koka	koka guļbūve	šuvojumu	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	
	zemiņi	n	koka	koka guļbūve	laukakmeņu ar šķembu šuvojumu	
	apdare	ekspozēts ķieģeļu mūris, ekspozētas betona ailu pārsedes, metāla apšuvuma loksnes, koka dēļu apšuvums	dēļi, krāsoti	n	n	
Dekors		n	gluds ailu apmalojums	Sienā iegravēts nosaukums un būvniecības gads	O/ sarkana ķieģeļa ailu apmalojums, stūra rusti	Jāņa Čakstes iela 8
Jumts	Forma	O/ stāvs divslīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	O/ vijņotās azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	O/ lubiņas	T/ azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	n	J/ sikspārņlogs	O/ jumta izbūve ar slēģiem	
	Skursteņi	O	T	Z	O	
	Dekors/cits	n	?	J/ spāru gali un koka konstrukcija lietus notekas stiprināšanai	O/ dekoratīvi spāru gali	
Būvgaldniecība	Logi	O	O?	R	V/ T	Dainas
	Skatlogi	O	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O?	n	n	
	Ārdurvis	O	O?	R	T	
	Slēģi	n	Z	n	O/bēniņu stāvam	
	Veranda/ Lievenis	n	O	un jaunām koka margām	n	
	Fasādes dekors	n	n	J/ logailu apmalojums	n	
Detalās	izkārtnes	n	n	granīta plāksne ar uzrakstu	n	
	Žogs	O / Metāla vārti, ieejas vārti	stieplu žogs	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	Lievenis	T/ jumta plaknes pagarinājums	
	kāpnes	n	?	R/ koka	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	J/ koka terase	n	
	Apjoms	O	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	T	O	T	
	Būvgaldniecība	O	O	R	V/J	
	Apdare	O	O	n	O	
Autentiskuma pakāpe		5	4.4	3.8	4.1	Daudas
Arhitektoniskā vērtība		6	6	6	9	
Kultūrvēsturiskā nozīme			0	+1	0	
Tehniskais stāvoklis		Slikts/-1	vidējs	labs	slikts	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		+1	0	-1	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		0	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	?	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		11	11.4	11.8	12.1	
Zudumi		n	slēģi	Autentiskās detaļas		
Novērtējums pilsētvīdē		Nav nozīmīga pilsētvīdē	Ēka kvartāla un gruntsgabala dziļumā, no ielas neredzama. Ēku aizsedz apstādījumi. Pagalmā sabūvētas neskaitāmas mazzbūves	Ēka atrodas skaistā vietā pie Gaujas, bet tai blakus atrodas neiederīga vairākstāvu apbūve	Ēka atrodas tālu prom no pilsētas apbūves, netālu no gravas Raganu katls.	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Uzturēšana un remonts		Noņemt javas labojumus ēkas cokola daļā, ķieģeļu piebūvei nokalt apdares atliekas, izmantot vēsturiskam atbilstošus detaļu risinājumus. Izmantot vienu, konekventu lietuūdens savākšanas sistēmu	Mainīt jumta iesegumu, mūra labojumus atjaunot ar atbilstoša materiāla mūrējumu, sakārtot ailu – logu un durvju risinājumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Arhīva materiāli	Sākotnējais 1934.g. būvprojekts	vēsturisks fotoattēls	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas				n	n?	
Piezīmes		Steidzami nepieciešami remontdarbi. Pašreizējais tehniskais stāvoklis apdraud ēkas turpmāku saglabāšanos	Ēkas no ielas principā neredzamas, nepieciešama vērtējuma precizēšana. Smagnējs verandas risinājums. Saimniecības ēkas projekts -1937.g.	Ēka, kurā dzīvojušas izilas personas Krišjānis un Kārlis Baroni. Atjaunotajām detaļām ir zema kvalitāte un atbilstība autentiskajiem risinājumiem – spāru profili, lietusnotekas stiprinājuma detaļa ar saldējuma kociņu tipa spārēm, lieveņa kolonnu kapiteļa daļa un lieveņa pamati utt.		



Adrese		Dārza iela 2	Dārza iela 10	Dārza iela 14	Dārza iela 16	Dārza iela 18	Anketēto ēku attēli	
Kadastra nr.		80150023802001	80150023804001	80150023803001	80150023824001	80150023806001		
Nosaukums*			Augusta Paeglīša dzīvojamā ēka		V. Raslava dzīvojamā māja	Alberta Raslava dzīvojamā māja		
Statuss								
Kultūrvēsturiskā vērtība		1	2	1	2	2		
Celtniecības gads		1928.g.	1930.g.	1926.g.	1926.g.	1925.g.		
Arhitekts		A/S "Būve" vadītājs Vilhelms Kačerovskis	Būvzinieris E. Tūters			arh. P. Kampe		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā		
Stāvu skaits		1+ mansards	2	1+ mansards	1	1+ mansards		
Sienas	pamati	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra apmesti		
	sienas	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu?	koka	apmūrējumu?	koka ar apmūrējumu		
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	silkātkieģelis verandas apakšējā daļā	n		
	zelmiņi	Koka/ koka ar apmūrējumu	n	n	koka	n		koka
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	Koks, apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots		Koks, apmetums krāsots
Dekors		Stūra pilastrī ar kanelūrām, ailu apmalojums ar rustotu pārseždi un kanelūrētām malām, starpdzega	Starpdzega, stūru pilastrī, gluds ailu apmalojums	n	O/ stūra rusti, dzega, ailu apmalojums ar "slēgakmeni"	n		
Forma		O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/4-slīps	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 4 slīps	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem		
Materiāls		O/ cementa dakstiņi	O/ skārds	O/ skārds	O/ skārds	T azbestcements lokšnes (bijušas lubiņas)		
Izbūves		O	O	O/ jumtgailes logi – brodiņi, jumta izbūves	O	O		
Skursteņi		T	O	O	R	R		
Dekors/cits		O/ dzegas dēlīšu apšuvums/ frontona savilce ar dekoratīvu aizpildījumu, iznestas jumta konstrukcijas	n	O/ spāres ar dekoratīviem galiem, dekoratīvi izzāģēti jumtgailes dēji (daļēji nokrituši)	n	n		
Jumts	Logi	J	J	O/J	J	O(jumta stāvā) /J		
	Skatlogi	n	n	n	n	n		
	Verandas stiklojums	n	O	O	O	O		
	Ārdurvis	J	O	O	O	J		
	Slēgi	n	n	n	z	n		
	Veranda/ Lievenis	n	n	O	O	O		
Būvgaidniecība	Fasādes dekors	O/ frontona dēļu apšuvums, logu apmalojums	n	O/zelmiņu apdare ar dēļiem un dekoratīvām līstēm	n	O/ zelmiņa apdare ar dēļiem, logu apmalojums		
	cits	n	n	n	n	n		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n		
	Žogs	Stieplu	Stieplu	Stieplu	Stieplu	Stieplu		
	Jumtiņš virs ieejas	n	O/ Lievenis	n	n	n		
	kāpnes	O/ betona	O/ betona	O/ betona	O/ betona	T/ betona		
	cits	n	O/ veranda	n	n	n		
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O?	O	O	O	O		
	Jumta forma	O	O	O	O	O		
	Jumta materiāls	O	O	O	O	T		
	Būvgaidniecība	J	O/J	O/J	O/J	O/J		
	Apdare	O	O	O	O	T		
	Dekors	O	O	O	O	O		
Autentiskuma pakāpe		4.3	4.7	4.7	4.7	3.7		
Arhitektoniskā vērtība		9	6	9	9	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme								
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	slukts?	vidējs	slukts		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		+1	+1	+1	0	0		
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina		0	+1	+1	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā		+1	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība		16.3	13.7	15.7	14.7	9.7		
Zudumi		Koka dekora fragmenti, terase?			slēgi			
Novērtējums pilsētvidē		gruntsgabals izvietots Dārza un Blaumaņa ielu krustojumā, ēka novietota gruntsgabala malā un labi uztveras no abām ielām. Vēsturiskais zemesgabals sadalīts.	Ēka izvietota tuvu ielas malai. Pašlaik ēkas uztveri bojā būvmateriālu un krāmu kaudzes ēkas priekšpusē.	Ēka kvartāla dzījumā ar individuāli piebraucamu ielu, ceļu	Ēka gruntsgabala dzījumā	Ēka izvietota gar ielas malu, atvērtā perimetrālā apbūvē		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu, koka dekora restaurācija un zudušo elementu izgatavošana, fasāžu apdares atjaunošana	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu, fasāžu restaurācija	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu, fasāžu restaurācija	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu, fasāžu restaurācija		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1928.g. Būvprojekts.	Sākotnējais 1930.g. Projekts	n	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1925.g. Būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas		20.gs. 60.gados nodedzis. Atjaunotā ēka tagad atrodas uz atdalīta zemesgabala	1972.g. Garāža		20.gs. 2.puses saimniecības ēkas			
Piezīmes		Ēkas sākotnējā projektā attēlota terase pret Blaumaņa ielu un veranda sānu fasādē pret pagalmu. Fasādē šādu izbūvju pēdas nav nolasāmas, varbūt bijusi terase iecerētās verandas vietā.			Sānu fasādē aizmūrēta logaīla, vajadzētu atjaunot vai noformēt	Ēkas apjoms ir labi saglabājies, bet iespaids degradēts, nevīžīgi ielikto logu un fasāžu defektu labojumu dēļ.		








Adrese		Dārza iela 22	Dārza iela 33	Dārza iela 38	Depo iela 1	Jēkaba Dubura iela 7	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023830001	80150023630001	80150022927001	80150031828001	80150023416002	
Nosaukums*		Jēkaba Andersona dzīvojamā māja	Reinholda Rumpētera dzīvojamā māja	Augusta Cera dzīvojamā māja	Siguldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības tpašums	Privātmāja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	3	
Celtniecības gads		1930.g./ 1975.g – lievenis	1934.g.	1937.g., 2016.g.	1928.g./160.g.	1947	
Arhitekts		V. Raslavs?/ 1975.g.- Latkomunprojekts		arh.inž. A. Braunfelds, 2016.g. - SIA "Arhitektu studija 4"	?/ Rīgas aprinča inventarizācijas birojs	Arh. Jūlijs Lūsis?	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Ugunsdzēsēju depo	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1+ mansards	1	2-3	2 + tornis	2	
Sienas	pamati	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra?	Dārza iela 22
	sienas	koka?	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	mūra	koka	
	Sekundārs apšuvums	plastikāta dēļi	n	n	n	n	
	zelmiņi	koka?	n	n	mūra		
	apdare	plastikāta dēļi	n	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	
Dekors		n	V/ zobiņuma josla	O/ fasādes daļjums horizontālās joslās	O/ dzega, starpdzega, frontons, tornis	logu ailām koka apmales, krāsotas	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	O/ 4-slīps	O/ plakans (vai minimāli 4-slīps)	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem + O/ 4-slīps	O/ divslīpju	Dārza iela 33
	Materiāls	T azbestcements loksnes (bijušas lubiņas)	J/ bitumena vijņotās loksnes	R/ skārds	O/ skārds T/azbestcements loksnes	J/ vijņotās metāla loksnes	
	Izbūves	O/ mezonīns	n	n	T/ jumta izbūve pret pagalmu	n	
	Skursteņi	R	O	O	T	R / ķieģeļu mūris	
	Dekors/cits	n	O/ plata jumta pārkare	O/ pakāpveida dzega	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	V?	J	J	J/T/O	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	J	n	n	
	Ārdurvis	V?	J	J	T	O	
	Slēgi	n	n	n	J/ auto vārti	n	
	Veranda/ Lievenis	V	z	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	Virš ieejas durvīm	n	Dārza iela 38
	Žogs	Stieplu	Stieplu	Stieplu	n	J / metāla stieplu ar koka vārtiem	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	O/ pārkares tipa	D	n	
	kāpnes	T/ betona	T/ betona	T/ betona, apflīzētas	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	margas, J/ koka margas	n	n	
	Apjoms	V	T	R	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	T	J	R	O/T	J	
	Būvgaidniecība	V	J	J	T/J	J/O	
	Apdare	D	V	O	O	O	
Dekors	n	O	O	O	n		
Autentiskuma pakāpe	3	3	3.7	4.1	3.7		
Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	9	3		
Kultūrvēsturiskā nozīme			0	0			
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	labs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	-1	-1	-1	0		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	+1	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	9	9	10.7	14.1	7.7		
Zudumi		veranda vai lievenis	Logs vai balkons sānu fasādē, virs kura saglabājies jumtiņš		Logi, jumta segums		
Novērtējums pilsētvidē	Ēka gruntsgabala dziļumā. No ielas daļēji aizsedz apstādījumi	Ēka izvietota gar ielas malu, atvērtā perimetrālā apbūvē	Ēka gruntsgabala dziļumā		Nav nozīmīga pilsētvidē		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Demontēt sekundāro fasādes apšuvumu, nomainīt jumtu uz atbilstošu (skārda) iesegumu	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļjumu, veidot fasādes apdari. Atjaunot verandu vai lieveni	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļjumu, demontēt piebūvi gruntsgabala dziļumā, terases margas veidot no metāla funkcionālismam atbilstošā stilistikā	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļjumu	Uzturēšana un remonts		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1930.g. Būvprojekts. 1975.g. _latkomunprojekts – pārbūves projekts	Sākotnējais 1930.g. Būvprojekts	1937. gada projekts	1958.g. Un 1960.g. Pārbūves projekti. Sākotnējais apjoms nav zināms un projekts nav	Arhīva materiāli		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	lr, 1931.g. Būvprojekts	n	n	?			
Piezīmes		Projektā jau sākotnēji paredzēts apmūrējums. Nevar noteikt, vai jau sākotnēji izmantots silikātķieģelis, vai arī apdare realizēta vēlāk	Viena no nedaudzām funkcionālisma tipa privātmājām Siguldā		Saglabājušās oriģinālās ieejas durvis, tvērklis un nosegvairodziņš, ko rekomendēts saglabāt un restaurēt		
							
							

Adrese	Dubura Jēkaba iela 9	Dzeņu iela 1	Gaismas iela 2	Gaismas iela 4	Gaismas iela 9	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150023415001	80150023711001	80150030103001	80150030105001	80150031127001	
Nosaukums*		Kārļa Kurpnieka dzīvojamā ēka	Riharda Paukšēna dzīvojamā māja	Kārļa Meņģeļa dzīvojamā māja	Dzīvojamā māja	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība	1	2	2	2	2	
Celtniecības gads	1927.g.	1929.g.	1925.g./ pārbūve – 1938.g.	1938.g.	1955, 1958-1960	
Arhitekts	Z. Šablovskis	inž.-arh. Indr. Devendrus	?	būvinž. A. Karukins?	"Pilsētprojekts" tipveida projekts K-14	
Funkcija	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits	1+mansards	1	1+mansards	1+mansards	2	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra apmesti	mūra/ apmests
	sienas	koka ar apmūrējumu	0	koka	koka	mūra
	Sekundārs apšuvums	n	?	Kāpņu telpa - skārds. Visas fasāde apmesta pēc 1938.g. Projekta		n
	zelmiņi	koka ar apmūrējumu	koka	koka	koka	koks
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums, krāsots
Jumts	Dekors	Ekspozīcijas kļūdes, pārsedzes, palodzes, starpdzega, gludi stūru pilastrī	O/ stūra pilastrī ar kanelūrām, izvirzītas palodzes	n	J/ apmetumā ierāmētas fasādes plaknes, pilastrī utml.	n
	Forma	O/ mansarda tipa ar pilna augstuma zelmiņi	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ divslīpju
	Materiāls	O/ māla dakstiņi, T/ labojumi ar skārdu	T azbestcements loksnes (bijis skārds)	R/ skārds	R/ skārds	O/ viļņotās azbestcements loksnes
	Izbūves	O, logailu malas sekundāri apšūtas ar skārdu	n	V/ 1938.g.	O/ mezonīns	O
	Skursteņi	T/ zuduši skursteņu gali	O	O	J/ metāla apšuvums	O
Būvgaidniecība	Dekors/cits	O/ starpdzega, torņveida izbūve virs verandas	n	n	D/ masīvs, kastveida apšuvums dzegai	n
	Logi	O	O/J	O/J	J/ ar sākotnējam neatbilstošu daļījumu	O
	Skatlogi	n	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	O	O	V	J/ netipisks stiklojuma daļījums, bet nav datu par sākotnējo risinājumu	n
	Ārdrūvis	O	J	D	?/ neredz	O
	Slēgi	n	n	O - viens pret ielu	n	n
	Veranda/ Lievenis	n	O	V/ 1938.g.	O	n
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n
	cits	Logu apmaļu profilistēs	V/ lieejas lievenis	n	n	n
	Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n
Žogs		Stieplu starp betona stabiem	Stieplu	Vertikāli un slīpi liktu dēļu žogs	Stieplu + dzīvžogs	O
Jumtiņš virs ieejas		V/ veranda, lievenis	V/ koka lievenis	n	?	n
kāpnes		T/ betona	O/ betona	z	?	O
cits		n	n	n	neiederīgas kaltas puķu	n
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	V	O	O
	Jumta forma	O	O	O	O	O
	Jumta materiāls	O/T	T	R	R	O
	Būvgaidniecība	O	O/J	O/J	J	O
	Apdare	O	V	V	R	O
	Dekors	O	O	n	J	n
Autentiskuma pakāpe	4.8	4	3.8	3	5	
Arhitektoniskā vērtība	9	6	6	6	3	
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis	vidējs/ slikts	vidējs	vidējs	labs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	+1	-1	0	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina	0	0	+1	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība	15.8	12	10.8	11	10	
Zudumi			leeja ar kāpnēm pret Gaismas ielu			
Novērtējums pilsētvidē	Ēka izvietota tuvu ielai. Tuvējā apbūve veido nomācošu vidi	Ēka gruntsgabala dziļumā pie nelielas šķērsielas	Ēka izvietota gruntsgabala malā ar gala fasādi gar Gaismas ielu	Ēkas garenfasāde izvietota tuvu gar ielas malu, veidojot ielas apbūves fronti	Mērogā atbilstoša dzīvojamā ēka	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Nepieciešams atjaunot fasāžu apdaru, zudušos oriģinālā jumta ieseguma fragmentus, atjaunot lieveņa durvis koka konstrukcijās, atbilstoši vēsturiskiem risinājumiem	Nomainīt jumta segumu uz skārdu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, sākotnēji lieveņa apdari	Demontēt degradējošo kāpņu telpas apšuvumu, atjaunot ieeju pret Gaismas ielu, atbilstoši ailes izmēram		Uzturēšana un remonts	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1927.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1929.g. būvprojekts	Projekts, izmaiņu projekts 1938.g. TMR aprakst	Sākotnējais 1938.g. projekts, TMR apraksts	Arhīva materiāli	
Vēsturiskas saimniecības ēkas	ir	Ir, 1937.g. Būvprojekts	ir, jauktā mūra – koka konstrukcijā	?, saglabājies saimn. Ēka sprojekts		
Piezīmes	Pagalma ir vēsturiska saimniecības ēka	Atbilstoši projektam, ēka bijusi paredzēta ar koka apdari, tācu iespējams apmetums realizēts jau sākotnēji	Sākotnēji pret ielu izvietotas tirdzniecības telpas.	jauna ēka vēsturiskajā apjomā?		
						



Adrese		Gaišmas iela 11	Gaujas iela 5	Gaujas iela 6	Gaujas iela 7	Gaujas iela b/n	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031172001	80150020201001	80150020301003	80150020202001		
Nosaukums*				"Villas Franz" palīgēka		Tilts pār Gauju	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	1	3	1	1	
Celtniecības gads		1930.g.	1910.g.	~1930.g.	1937.g.?	1929-1937	
Arhitekts		V. Raslavs				Gailis?	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Inženierbūve	
Stāvu skaits		1	1+mansards	1	1+mansards	1	
Sienas	pamati	mūra apmesti	mūris, apmests	?	dolomītkmens mūra	dz/b pāji līdz 30m dziļumā, daļai ar Krupa tērauda rievienām	
	sienas	koka	koka	koka	koka	dz/b	
	Sekundārs apšuvums	apmūrējums?	n	šauro dēlīšu apšuvums	n	n	
	zelmiņi	Koka + apšuvums	koka	koka	koka	n	
	apdare	apmetums krāsots	profilēti apdares dēļi, krāsoti	apdares dēļi ar krāsojumu	apdares dēļi ar krāsojumu	n	
Dekors		n		n	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	n	
	Materiāls	O/ skārds	O/ skārds	T/ azbestcements loksnes [apakšā saglabājušās lubiņas]	T/ azbestcements loksnes	n	
	Izbūves	O/ jumta logs bēniņu izgaismošanai	n	n	O	n	
	Skursteņi	O	T	T	T	n	
	Dekors/cits	n	O/ frontona savilce ar smaili, konsoles, spāres ar dekoratīviem galiem	n	O/ plata pārkare, ekspozīcijas mūrlatas, spāres, konsoles	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	R/ koka, stiklapakešu	T	J	n	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	n	O	n	
	Ārdurvis	?	R	T/ apšūtas ar skārdu	O	n	
	Slēgi	n	R	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	n	O	n	
	Fasādes dekors	n	O/ starpdzega, fasādes apšuvuma dēļi, R/ ailu apmalojums ar palodzēm	n	O/ starpdzega, fasādes apšuvuma dēļi, palodzes ar dekoratīvām konsolēm, ailu apmales	n	
cits	n	n	dēļiem apšūti ēkas	n	n		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	O/ slīpi liktu kāršu žogs. Ļoti labi ierakstās ainavā. Kopīgs ar Gaujas 7	n	O/ slīpi liktu kāršu žogs. Ļoti labi ierakstās ainavā. Kopīgs ar Gaujas 5	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	R/ jumta pārkares pagarinājums	n	n	n	
	kāpnes	n	J/ koka	n	J/ koka	n	
	cits	n	skursteņa, ēkas adreses	n	n	brauktuves segums	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	n	
	Jumta materiāls	O	O	T	T	n	
	Būvgaidniecība	J	O/R	T	O/J	n	
	Apdare	R	O/R	T	O	O	
	Dekors	n	O/R	n	O	R	
Autentiskuma pakāpe	3.8	4.5	2.6	4.2	4.3		
Arhitektoniskā vērtība	3	9	3	9	9		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	labs	slikts	vidējs	Vidējs/0		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	+1	0	+1	0		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	0	+1	0	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	+1	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	+1		
Kultūrvēsturiskā vērtība	6.8	16.5	4.6	16.2	15.3		
Zudumi					Tilts saspridzināts 2.pasaules kara laikā, atjaunots sākotnējā veidolā		
Novērtējums pilsētvidē	Dzīvojamās apbūves rajons. Ēka gruntsgabala dziļumā aiz apstādījumiem	Neliela ēku grupa nomaļā vietā pie Gaujas. Kopīgs pagalmis ar Gaujas 7	Neliela ēku grupa nomaļā vietā pie Gaujas. Vienīgā ēka no Villa Franc	Neliela ēku grupa nomaļā vietā pie Gaujas. Kopīgs pagalmis ar Gaujas 5	Nozīmīga inženiertehniskā būve, veido panorāmas skatus no abiem Gaujas krastiem. Var pretendēt uz valsts aizsardzības statusu		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Sakārtot fasāžu apdari, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu	Atrisināt cokola mezglu bez skārda nosega, skurstenis pēc formads un materiāla neatbilst vēsturiskai ēkai		Mainīt jumta segumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu	Uzturēšana un remonts		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1930.g. Būvprojekts		n	n	Vēsturiskie fotoattēli		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	?	saimniecības ēka ar māksliniecisku apsūņojumu/ patinu	n	ir, māla vai betona bloku ēka			
Piezīmes	Visticamāk sākotnējā saimniecības ēka pārbūvēta par dzīvojamo ēku	Korekti atjaunota un nosiltināta ēka.	Ēka pamesta un neapdzīvota	Veido saskanīgu kompleksu ar Gaujas 5	Tilts vieno Siguldas, Turaidas un Krimuldas kalnus un ielejas. Tiltā iebūvētas 700 tonnas cementa un 250 tonnas dzelzs. Tiltā ir 153 m garšs, atrodas 15 m virs ūdens līmeņa un ir 9 m plats.		



Adrese		Gāles iela 5	Gāles iela 6a	Gāles iela 8	Gāles iela 9	Gāles iela 10	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030217001	80150031140002	80150031193001	80150030208001	80150031102001	
Nosaukums*		T. Vēveres dzīvojamā māja		Siguldas piensaimnieku koppienotavas ēka		Artūra Rieksta dzīvojamā – saimniecības ēka	
Statuss				Pašvaldības nozīmes nr.39			
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3	3.1	2	2	
Celtniecības gads		1923.g.		1928.g./ 2014.g. - pārbūve	1938.g./ 1966.g.piebūve	1939.g.	
Arhitekts		K. Freijs?		Būvinž. A. Dreimans, 2014- ar. B. Maike		būvinž. A. Karukins?	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Lūgšanu nams?	
Stāvu skaits		1+ mansards	1	1+ mansards	2	1+ mansards	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	Gāles iela 5
	sienas	mūris	mūris?	mūris/ gāzbetona bloki?	mūris?	mūris	
	Sekundārs apšuvums	?	n	Siltinājums + apmetums	siltinājums zem logiem?	n	
	zelmiņi	mūris	mūris?	mūris/ gāzbetona bloki?	n	mūris	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	javas pārziedums, krāsojums
Dekors		Palodzes	n	z/ kļēģeļa ailu apmales, stūra pilastrī un starpdzega – vai nu zem apmetuma vai iznīcināti	O/ gluda starpdzega	Palodzes	Gāles iela 6a
Jumts	Forma	O/ 2-slīps	O/ 2-slīps	J/ 2-slīps ar samazinātu jumta slīpumu	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju ar pusšjauptiem galiem	
	Materiāls	T/ azbestcements loksnes (bijušas lubiņas)	loksnes (bijušas lubiņas)	J/ bitumena viļņotās loksnes	O/ skārds	O/ māla dakstiņi	
	Izbūves	n	n	n	n	n	
	Skursteņi	R	n	R	T	T	
	Dekors/cits	n	spāru un mūrītu gali	J/ velux tipa jumta logi	n	n	
Būvģaldniecība	Logi	J	J	J	J	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	J	n	Z	n	n	
	Ārdurvis	J	?	J	?	J	
	Slēģi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	T	D	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	koka, vertikālu dēļu piebūve pagalma pusē
Detalās	Izkārtnes	n	n	Z/ bijis uz mezonīna virsmas rakstīts ēkas nosaukums	n	n	
	Žogs	Stieplju	n	Vertikāli koka dēļi starp betona stabiem	Stieplju	vertikālu dēļu žogs starp betona stabiem	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	J	n	R	
	kāpnes	n	T/ koka	n	n	T/ betona	
	cits	n	n	n	n	Koka krusts pie fasādes	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	T	T	O	
	Jumta forma	O	O	J	O	O	
	Jumta materiāls	T	T	J	O	O	
	Būvģaldniecība	J	J	J	J	J	
	Apdare	J	O	J	J	J	
Dekors	n	O	z	O	n		
Autentiskuma pakāpe		2.8	3.8	1	3.2	3.4	
Arhitektoniskā vērtība		6	3	6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	labs	vidējs	labs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	0	-1	-1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	0	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		9.8	7.8	7	9.2	12.4	
Zudumi							
Novērtējums pilsētvidē		Ēka Gāles ielas perimetrālajā apbūvē	Ēka gruntsgabā vidū, izvietojums orientēts pret Gāles ielu	Ēka orientēta pret Gāles ielu ar nelielu atkāpi no tās	Ēka izvietota ar garenfasādi gar ielu		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot logus, durvis un verandas stiklojumu atbilstoši vēsturiskajam risinājumam	Mainīt jumta segumu, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, likvidēt ieejas lieveni	Ēka neatgriezeniski pārbūvēta un tai nav atjaunojams vēsturiskais veidols	Estetizēt 20.gs.vidus piebūvi, atjaunot logus pret ielu. Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Atjaunot logus ar vēsturisku daļījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1923.gada būvprojekts	n	Būvprojekts, 2014.g.pārbūves	1966.g. Piebūve sprojekta fragments	Sākotnējais 1939.g.būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		Ir/ 1963.g.?ar silīkātķieģeļu apšuvumu	n	saimn.ēka – 2014.g.	ir, jaukta- mūra+koka	n	
Piezīmes		Viena no vecākajām Siguldas ēkām	Iespējams, pārbūvēta kāda veca saimniecības ēka	Būvniecības laikā nav realizēta projektā paredzētā fasāžu detalizācijas pakāpe	Nav skaidrs ēkas būvniecības laiks. Ēkas kvalitatīvam novērtējumam vajadzētu apskatīt ēkas pagalma pusi		



Adrese		Gāles iela 11	Gāles iela 12	Gāles iela 14	Gāles iela 16	Gulbju iela 1	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030219001	80150031166002	80150031168001	80150031614001	80150024516001	
Nosaukums*			Aleksandra Jirgena dzīvojamā māja	Pētera Jēkabsona dzīvojamā ēka	Artūra Knēģera dzīvojamā māja	Dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		1	3	2	2	2	
Celtniecības gads		1925.g.	1934.g. Izpildprojekts	1930.g.- veranda	1939.g./ izmaiņuproj. 1947.g.		
Arhitekts		Valsts Rīgas tehnikuma audzēknis Millers?		V. Raslavs			
Funkcija		Dzīvojamā, tirdzniecība	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	1 + mansards	2	1+mansards	2	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris	mūris, apmests	mūra/apmests	
	sienas	mūra?	koka	koka ar apmūrējumu	mūris	mūra	
	Sekundārs apšuvums	n	Siltinājums + apmetums+ koka dēļi	n	Zelmiņu apšuvums ar silikātkieģeli	n	
	zelmiņi	n	koka ar apšuvumu	koka	koka ar silikātkieģeļa apšuvumu	koks	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums, krāsots, fasādes dēļi	apmetums krāsots	apmetums krāsots	laukakmens mūris, eksponēts sarkanā silikātkieģeļa mūris, koka dēļu apšuvums	
Dekors		rustojums, atšķirīgas tekstūras rustojums ap	n	O/ fasādes rustojums, starpdzega un dzega	n	n	
Jumts	Forma	O/ 4-slīps	O/ 2-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ divslīpju	
	Materiāls	O	T/ azbestcements loksnes	loksnes, O/ skārds verandai	T/ azbestcements loksnes	O/ vijņotās azbestcements loksnes	
	Izbūves	O	n	n	O	n	
	Skursteņi	O	T	O	T	O	
	Dekors/cits	n	n	n	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	J	J	T	O/ sīkrūšu dalījums	
	Skatlogi	J	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	O/D aizsegts ar skārda vairogiem	O	n	
	Ārdurvis	J	J	J	O?	O	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	O	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
cits	Stūra tornis ar dek. Dēļšu apšuvumu	n	n	n	n	n	
Detāļas	Izkārtnes	kompozicionāli labi	n	n	n	n	
	Žogs	n	Stieplu	Saglabājušies oriģinālie betona vārtu stabi, sliktā stāvoklī	Stieplu	O	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n	
	kāpnes	stieplu	T/ betona	T/ betona	O/ betona	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	O/ veranda	O/ balkona margas	
	Apjoms	O	R	V	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	T	T	T	O	
	Būvgaidniecība	J	J	J	T	O	
	Apdare	O	R	O	J	O	
Dekors	O	n	O	n	n		
Autentiskuma pakāpe		4.3	2.8	3.7	3	5	
Arhitektoniskā vērtība		9	3	9	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	Labs / +1	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	0	0	-1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		+1	0	+1	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		15.3	6.8	14.7	9	12	
Zudumi		oriģinālā būvgaidniecība, fasādes apdare zem koka torņa		n	Terases margas	n	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka izvietota gar ielas malu. Ēkas risinājums veidots kā stūra akcents	Liels gruntsgabals Gāles un Zvaigžņu ielu stūrī.	Ēka aizvietota gar ielas malu ar nelielu atkāpi no ietves	Ēka gruntsgabala vidū, daļēji aizsegta ar apstādījumiem	Pēckara reģionālās arhitektūras villu sastāvdaļa Gulbju ielas rajonā	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot zudušo būvgaidniecību atbilstoši vēsturiskajiem risinājumiem		Mainīt jumta iesegumu pret skārdu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu, demontēt verandas apšuvumu	Demontēt silikātkieģeļu apšuvumu, sakārtot fasāžu apdari, atjaunot terases margas	Uzturēšana un remonts	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais būvprojekts	1930.g. Izpildprojekts esošām ēkām ir, bloķējas pie dzīvojamās ēkas	Verandas projekts – 1930.g.	izmaiņu 1947.g. Projekti.		
Vēsturiskas saimniecības ēkas				ir	1961.g.		
Piezīmes		Ēka ar oriģinālu arhitektonisko risinājumu. Projekts stipri atšķiras no realizētās ēkas. Izskatās, ka stāv tukša	Kādreiz bijušas vairākas, rindā bloķētas saimniecības ēkas				



Gāles iela 11



Gāles iela 12



Gāles iela 14



Gāles iela 16



Gulbju iela 1



Adrese		Gulbju iela 6	Gulbju iela 7	Gulbju iela 8	Institūta iela 4a	Institūta iela 9	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024502001	80150024517001	80150024305001	80940040003002	80940040605001	
Nosaukums*		Dzīvojamā māja	Dzīvojamā māja	Ūdenstornis		Spriguli	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		1	2	2	2	2	
Celtniecības gads		2002-2004	1996	1977	1940.g.	1928.g.	
Arhitekts		Andris Kronbergs, J.Lasis Arch. tech. K.Šulcs					
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Inženiertehniskā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	2		1+mansards	1+mansards	
Sienas	pamati	dz/b	mūra?	dzelzsbetona paneļi	dolomītakmens	ķieģeļu mūris	
	sienas	dz/b	mūra	dzelzsbetona paneļi	dolomītakmens	ķieģeļu mūris	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	n	
	zelmiņi	n	koks	n	dolomītakmens	ķieģeļu mūris	
apdare		neēvelēti apakšoka balķi, eksponēts betons	krāsots apmetums, koka dēļi	krāsojums	javas pārzieme, krāsojums	eksponēts, šuvots ķieģeļu mūris	
Dekors		n	n		n	dekoratīvi mūrēta starpdzega	
Jumts	Forma	O/ salikts	O/ divslīpju	nav, apaļš metāla ūdens rezervuārs	V/2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	
	Materiāls	O	O/ lubiņas	Metāls	T/ azbestcimenta loksnes	T/ azbestcimenta loksnes	
	Izbūves	n	O	n	O/ mezonīns		
	Skursteņi	O	O	n	T	T	
	Dekors/cits	n	n	baltošas konsoles pa perimetru	Eksponētas spāres, mūrīlatu gali	?	
Būvgaidniecība	Logi	O	O	n	V/J	T	
	Skatlogi	O	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	n	J	O/ veranda ~ 2000.g.	
	Ārdurvis	O	O	O	T	T	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	n	T	R (~2000.g.)	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Detālas	Izkārtnes	n	J (satelītantena)	n	n	n	
	Žogs	O	O/ koka ar dolomītakmens satbiem	n	stieplju	tūju dzīvžogs	
	Jumtiņš virs ieejas	O	n	n	n	n	
	kāpnes	n	n	n	T/ betona	?	
	cits	piņstikls	O/ balkona margas	margas	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	V	O	
	Jumta forma	O	O	O	V	O	
	Jumta materiāls	O	O	O	T	T	
	Būvgaidniecība	O	O	n	V/J	T	
	Apdare	O	O	n	O	O	
	Dekors	O	O	O	n	O	
Autentiskuma pakāpe		5	5	5	3.5	4	
Arhitektoniskā vērtība		12	6	3	6	9	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		Labs / +1	vidējs	Vidējs	vidējs	slikti	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	+1	+1	0	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	0	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	+1	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		+1	0	+1	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		20	14	10	10.5	14	
Zudumi		n	n				
Novērtējums pilsētvidē		Ēka atrodas Gaujas senlejas stāvkrastā, integrēta mākslīgi uzbērtā uzkalniņa nogāzē	Pēckara reģionālās arhitektūras villu sastāvdaļa Gulbju ielas rajonā	Atrodas ainaviskā vietā blakus Ķeizarkrēsla skatu vietai	Mazstāvu dzīvojamā ēka starp daudzstāvu ēkām, nav atbilstoša norobežojuma		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Uzturēšana un remonts	Uzturēšana un remonts.	Ēkas tkopēls izskatās nolaists. Atjaunot apdari un krāsojumu	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, mainīt jumta iesegumu	Atjaunot durvis un logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli				n	n	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas				n	Vēsturiska ēka, ~1940.g.. Fasādes apšūtas ar plastikāta dēļiņiem	?	
Piezīmes			Ēkas remontdarbu laikā veicināt jumta ieseguma, būvgaidniecības elementu un fasādes apdares saglabāšanu un restaurāciju	Inženiertehniska būve, nebūtu vērtējama kā kultūrvēsturiska būve		nepieciešams precizēt informāciju par ēku, jo no ielas ļoti slikti redzama	





Gulbju iela 6

Gulbju iela 7



Gulbju iela 8

Institūta iela 4a










Institūta iela 9

Adrese		Jāņa iela 3	Jēkaba Laukums 1	Jēkaba Laukums 2	Kaijas iela 6a	Kalna iela 1b	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030402001	80150030710001	80150030707001	80150031513001	80150024601001	
Nosaukums*		Rudolfa Kuperšmita dzīvojamā māja	Georga Seidlera saimniecības ēka	Ernesta Vekkerā dzīvojamā māja	Marijas Plinkas dzīvojamā māja		
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3	3.1	3.1	3.1	
Celtniecības gads		1928.g.	1936.g.	1929.g.	1931.g./ 1969.g.	20.gs. sākums	
Arhitekts		tehn. A. Millers	inž. A. Upīts	V. Raslavs	Pārbūve – Latkomunprojekts		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	1+mansards	1+mansards	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūris, apmests	betons	mūris, apmests	mūris, apmests	mūra/ apmests	Jāņa iela 3
	sienas	apšuvumu	koka ar apmūrējumu	koka	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	plastikāta dēļi	n	?	
	zelmiņi	koka ar "betona kluču" apšuvumu	koka ar apmūrējumu	koka	koka	koka	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	D/ plastikāta dēļi		apmetums/ dēļi krāsots	
Dekors		O/ 2 frontoni, atšķirīgas faktūras apmetumā veidoti stūra pilastri, starpdzega	n	n	apmetums krāsots	R/ balkons gala fasādē	
Jumts	Forma	O/ 4 slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	V/ 2-slīpju	O/J 2-slīpju	Jēkaba laukums 1
	Materiāls	O/ skārds	O/ skārds	loksnes (bijušas lubiņas)	O/ skārds	R/ skārds, T azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	n	O/ mezonīns, jumtgales logi – brodiņi	V/1969.g.	n	
	Skursteņi	T	T	O	T	T	
	Dekors/cits	n	n	n	n	J/ vienkāršotas jumta konsoles, dzegas un	
Būvgaidniecība	Logi	O	V/J	J	J	R/T	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O	n	J	n	n	
	Ārdurvis	?	?	?	?	R	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	konfigurācija	n	T	T/ no ielas neredz	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	J/ balkona margas no vertikāliem dēļiem	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	n	Stieplu	Stieplu	Stieplu ar ceriņu dzīvžogu	n	
	Jumtiņš virs ieejas	O/ iedzilnājums aizmugures fasādē	?	n	T/ lievenis	n	
	kāpnes	O/ betona	?	?	?	V/ Betona pakāpieni	
	cits	n	n	n	n	dēļu un listišu apšuvumu	
Saglabātība/ autētiskums	Apjoms	O	O	O	V	T	
	Jumta forma	O/T	O	O	V	R	
	Jumta materiāls	O	O	T	O	R/T	
	Būvgaidniecība	O	V/J	J	J	R/T	
	Apdare	O	O	D	O	V	
	Dekors	O	n	n	n	J	
Autentiskuma pakāpe	4.8	4.5	2.6	3.8	2.5		
Arhitektoniskā vērtība	6	3	6	3	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme	?	0	0				
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	0	-1	-1	-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	0	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	12.8	7.5	8.6	6.8	8.5		
Zudumi	balkona jumts				veranda	Balkoni abās garenfasādēs un jumta izbūves vai mezonīni ar izeju uz tiem	
Novērtējums pilsētvidē			Ēka izvietota gruntgabala vidū, gruntgalals kvartāla vidū. Tagad ēka labi redzama, bet apbūvējot tuvākos gruntgabalus, no iela snēbūs redzama	Ēka aiz ceriņu dzīvžoga, praktiski neredzama. Gruntsgabals daļēji piegūl daudzstāvu apbūvei	Ēka ievirzīta gruntsgabala vidū uz Noliktavu un Kalna ielu stūra. Skatu no Kalna ielas aizsedz garāža		Kalna iela 1b
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		veidot vienotu logailu stilistiku. Logus veidot koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Demontēt fasāžu plastikāta apšuvumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, sakārtot verandas risinājumu	Mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, lieveņa/ verandas risinājums	Koka fasādei demontēt ruberoīda (vai papes) apdari, nomainīt jumta segumu. Lielākajam apjomam atjaunot balkonus un jumta izbūves		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1928.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1936.g. būvprojekts	Sākotnējais 1929.g. būvprojekts	rojekts, 1969.g. Rekonstrukcijas ir, vairākkārtēji pārbūvētas			
Vēsturiskas saimniecības ēkas		ir	n				
Piezīmes	Sākotnēji grezna ēka ar plašu plānojumu.	Sākotnēji saimniecības ēka. Pašreizējās saimniecības ēkas būvētas 1960.g.	Verandu no ielas neredz, bet izskatās apšūta un degradēta	Mansarda stāvs apdzīvojams izveidots 1969.g.	ēka sastāv no divām, arhitektoniski atšķirīgām daļām. Lielākās ēkas sānu fasādēs saglabājušās balkona balsta siju vietas, kas liecina, ka ēka sākotnēji varētu izskatīties daudz savādāk		



Adrese	Kalna iela 3	Kalna iela 3a	Kalpaka iela 11	Kalpaka O. iela 7	Kājnieku tilts pār Gauju	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150024601002	80150024603001	80150023204001	80150023209001		
Nosaukums*			Namiņš	A. Krūmiņa dzīvojamā māja	Kājnieku tilts	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība	2	3	3	3.1	2	
Celtniecības gads	1928.g./ atjaunota 2008.g.	1938.g.		1924.g.	1977-1979	
Arhitekts					inž. Jānis Zavickis, arh. Astrīda Admine	
Funkcija	Dzīvojamā	Gateris	Sabiedriskā	Dzīvojamā	Inženierbūve	
Stāvu skaits	1 + mansards, aizmugures fasādē vēl pagraba stāvs	1	1	1 + mansards	1	
Sienas	pamati	dolomītakmens mūra	?	b	mūra/ apmests	m/k
	sienas	dolomītakmens mūra	Mūra stabi ar koka aizpildījumu	baltu silikātkieģeļu mūris	koka	m/k iekārtas vantīs abos tilta galos
	Sekundārs apšuvums	n	x, silikātkieģelis starp stabiem	n	sarkanā māla ķieģeļu apmūrējums	n
	zelmiņi	mūra	koka	n	koka	n
	apdare	kalķu javas pārziedums ar labi saskatāmu mūra struktūru	n	mūris, apmetums, koka dēļu apšuvums	ekspozēts ķieģeļu mūris	n
Dekors	O/ sarkana ķieģeļa ailu apmalojums, stūra rusti	zelmiņa dēļu nobeigums	n	n	n	
Jumts	Forma	R/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ vienslīpju	T/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	n
	Materiāls	R/ skārds	T azbestcimenta loksnes	azbestcimenta? loksnes	loksnes un metāla kārniņi	n
	Izbūves	n	n	n	T/ oriģinālās vienkāršotas, jaunā – degradējošā formā	n
	Skursteņi	R	n	O	R	n
	Dekors/cits	O/ zelmiņa savilce	O/ zelmiņa savilce, spāru gali	n	n	n
Būvgaidniecība	Logi	R	J	O/J	J	n
	Skatlogi	n	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	n	n	n	D/ katrs logs ar savu dalījumu	n
	Ārdurvis	R	?	O	?	n
	Slēgi	n	n	n	n	n
	Veranda/ Lievenis	n	n	O	n	n
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n
	cits	Koka mezonīts uz kolonnām, stabiem un balkons visā aizmugures fasādes garumā	n	n	n	n
Detālas	Izkārtnes	n	n	n	n	n
	Žogs	n	n	n	Stieplu	n
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n
	kāpnes	n	n	J	V/ Betona pakāpieni	n
	cits	n	n	n	J/ veranda	m/k margas ar koka lenterī, ietves segums - koka klājs
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	R	O	O	T	O
	Jumta forma	R	O	O	V	n
	Jumta materiāls	R	T	O	J	n
	Būvgaidniecība	R	J	J/O	J	O
	Apdare	O	D	O	J	R / jauns koka klājs ietves segumam
Dekors	O	n	n	n	O	
Autentiskuma pakāpe	3.7	2.6	4.4	1.8	3.75	
Arhitektoniskā vērtība	6	3	3	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis	labs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	-1	0	-2	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	0	+1	0	
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā	+1	0	0	0	+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība	12.7	5.6	7.4	6.8	10.75	
Zudumi			Logi	Oriģinālā jumta forma, visas koka ēkai raksturīgās fasādes detaļas	letves klāja segums	
Novērtējums pilsētvīdē	Interesants ēkas apjomu kārtojums pret Kalna ielu, atrodas tieši pretī Kaķīšu trasei		Nav nozīmīga pilsētvīdē		Nozīmīga inženiertehniskā būve, veido panorāmas skatus no abiem Gaujas krastiem	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai			Uzturēšana un remonts	Visu ēku atjaunot ar vienotiem, kvalitatīviem apdares materiāliem. Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu. Estetizēt verandas risinājumu	Uzturēšana un remonts	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	VKPAI PDC apraksts un fotoattēls			1924.g.projekts, iespējams, ka tā nav	Vēsturiskie fotoattēli	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						
Piezīmes	2008.g. Ēkai atņemts valsts aizsardzības statuss. Pašlaik nav pieejami vēsturiski attēli, lai novērtētu atjaunošanā zaudētās arhitektoniskās vērtības. Pēc vienīgā pašlaik pieejamā attēla, apjoma izmaiņas nav saskatāmas. Pagalma puses balkons izbūvēts augstāk par oriģinālo		Ēkas ārējā apdare sliktā stāvoklī. Ēka vērtējama kā ēka ar reģionālām iezīmēm [5.2]	Ēkai atjaunota atbilstoši īpašuma robežām – katra ēkas daļa ar atšķirīgiem fasādes materiāliem, jumta segumu utt.		








Adrese	Kļavu iela 8	Krasta iela 1	Kronvalda A. iela 8	Kronvalda A. iela 12	Laimas iela 8	Anketēto ēku attēli	
Kadastra nr.	80150031078001	80150024726001	80150023507001	80150023519001	80150031611001		
Nosaukums*		Privātmāja	Kārļa Tropiņa dzīvojamā māja	Jura Gulbja dzīvojamā māja	Pētera Rogula dzīvojamā māja		
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība	2	1	2	2	3		
Celtniecības gads	1938.g.	1985	1933.g.	1929.g./ 1989.g.	1926.g.		
Arhitekts		Ruta Krūskopa		Rekonstr. – arh. G.Millers			
Funkcija	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā		
Stāvu skaits	1 + mansards	2	1	1-2	1		
Sienas	pamati	mūra/ apmests	b	mūra/ apmests	mūra/ apmests		
	sienas	koka	mūris	koka ar apmūrējumu	Orīg.- koks, piebūve – gāzbetons+silikātķieģelis		koks
	Sekundārs apšuvums	20.gs. Vidū fasāde pret Kļavu apšūta ar šauriem koka dēļiem	n	n	Apmūrējums -1989.g.		silikātķieģeļu apmūrējums
	zeldiņi	koka	n	n	Orīg – koks, piebūve - gāzbetons+silikātķieģelis		koks
	apdare	apdares dēji ar krāsojumu	laukakmens mūris, apmetums, koka klājs "trīnītī"	apmetums krāsots	eksponeēts ķieģeļu mūris + koks krāsots		eksponeēts silikātķieģeļu mūris
Dekors	n	n	O/ stūra pilastrī ar kanelūrām	T/ zobinājuma rinda	n		
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ divslīpju	O/ 4 slīps	O/ 2-slīpju	T/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	T/ azbestcimenta loksnes	O/ sarkanie māla dakstiņi	O/ skārds	T/ azbestcimenta loksnes	T/ bitumena plāksnītes	
	Izbūves	O/ mezonīns	O	O/ frontons lauztās formās	n	n	
	Skursteņi	O	O	O	T	T	
	Dekors/cits	O/ zeldiņa savilce, spāru gali	O	n	O/ zeldiņa savilce ar kokgriezuma dekoru	n	
Būvgaldniecība	Logi	O/T (20.gs.2.puse)	O	J	O	V	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	J	O	n	
	Ārdurvis	T	O	J	O?	J	
	Slēgi	n	O	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	O	O	D	
	Fasādes dekors	n	O	O/ frontons	O/ zeldiņu apšuvuma dēji, logu apmales	n	
cits	O/ zeldiņa apdares dēļojums, logu apmales	O/ balkona margas, garāžas vāri	n	O/ verandas zeldiņa logs ar "tautisku" ierāmējumu, 1989.g - balkona margas siluētgriezuma tehnikā	n		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	n	O	stieplu ar dzīvžogu	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	D	n	n	
	kāpnes	O/ betona	O	O/ betona	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	T	T	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	T	O	O	T	T	
	Būvgaldniecība	O/T	O	J	O	V	
	Apdare	T	O	R	D	D	
Dekors	O	O	O	O	n		
Autentiskuma pakāpe	3.8	5	4	3.2	2.6		
Arhitektoniskā vērtība	6	9	6	6	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme							
Tehniskais stāvoklis	slihts	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	+1	+1	-1	-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	+1	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	9.8	17	12	9.2	8.6		
Zudumi	Daļēji fasādes apdares dēji	n	Lodziņš frontonā aizkrāsots vai apšūts		leeja no Strēlnieku ielas, lievenis		
Novērtējums pilsētvidē	Ēka gruntsgabala dziļumā aiz apstādījumiem	Nozīmīga Lakstīgalu gravas apkaimes apbūves veidotāja	Ēka mazstāvu apbūves frontē tieši pretī pilsētas peldbaseinam	Ēka gruntsgabala dziļumā aiz apstādījumiem	Ēka atrodas stūra gruntsgabala, eksponējas pret abām ielām		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Ēkai nepieciešams kapitālais remonts, fasādes un jumta daļa pret Liepas ielu ar bojājumiem	Uzturēšana un remonts	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu dalījumu, jumtiņu virs ieejas veidot no kvalitatīviem būvmateriāliem, atjaunot frontona logu	Izveidot silikātķieģeļu fasādei apdari. Koka daļai būtu ieteicams demontēt apšuvumu, mainīt jumta iesegumu. Fasādes koka daļas krāsu salikums!	Demontēt vai apmest silikātķieģeļu apdari, estetizēt ieejas lieveni/ verandu ēkas aizmugurē		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	n	Arhīva materiāli	Sākotnējais 1933.gada būvprojekts	1929.g.projekts un 1989.g. Rekonstrukcijas projekts	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	n		? - ir projekts	n	arī apšūta ar silikātķieģeli		
Piezīmes	Ēka izskatās neapdzīvota, teritorija aizaugusi. Ēku no ielas slikti redz, nepieciešama papildus apsekošana	Augsta saglabātības pakāpe. Ēkas ārējā apdare, jumta segums un būvgaldniecības elementi saglabājušies oriģināli. Rekomendēts pēc iespējas tos saglabāt un restaurēt		Ēkai ir skaista, nesabojāta veranda ar "tautisku" dekoru. Estetizējot ēkas apdari, iespējams paaugstināt arhitektonisko vērtību			








Adrese		Lakstīgalu iela 3a	Lakstīgalu iela 3a	Lakstīgalu iela 4	Lakstīgalu iela 7b	Lakstīgalu iela 8	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023022002	80150023022001	80150023003001	80150023025001	80150023002001	
Nosaukums*		Zigurda Zuzes māja		Konstantīna Sapraša dzīvojamā māja		Pētera Baumaņa dzīvojamā māja	
Statuss			Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.45			Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.48	
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	1	2	2	2	
Celtniecības gads		19.gs.b./20.gs.s.	1905.g.	1935.g./1938.g.ēkas	1902.g.	1926.g.	
Arhitekts							
Funkcija		Saimniecības ēka	Dzīvojamā ēka	Dzīvojamā ēka	Dzīvojamā ēka	Dzīvojamā ēka	
Stāvu skaits		1 + mansards	2	1+ mansards	1	2	
Sienas	pamati	mūra	Ekspozēts mūris, laukakmens un dolomītakmens?	mūra/ apmests	mūra?	mūra/ apmests	
	sienas	Dolomītakmens? Mūris	koka	koka ar apmūrējumu	koka	mūris	
	Sekundārs apšuvums	n	n	Apmūrējums – 1936.g.	x	n	
	zelmiņi	koks	koka	koka ar apmūrējumu	koka	mūris	
	apdare	ekspozēts mūris, dēļi	dēļi, krāsoti	apmetums, krāsots	dēļi, krāsoti	apmetums, krāsots	
Dekors		Sarkana ķieģeļa ailu apmalojums	Starpdzega, stūra pilastrī, logu apmales un palodzes	izvirzītas palodzes	O/ zelmiņa apšuvuma dēļi	O/ , starpdzega, logu apmales, stūru pilastrī	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	
	Materiāls	O, skārds	O, skārds	O, skārds	T azbestcements loksnes	O, betona? Dakstiņi	
	Izbūves	O	O/ mezonīns	O	n	O	
	Skursteņi	O	O	T	T	O	
	Dekors/cits	dekoratīviem galiem, dekoratīva jumtgale	ar dekoratīvam konsolēm, jumta	O/spāres ar dekoratīviem galiem	galiem, dekoratīva jumtgale	n	
Būvgaidniecība	Logi	O	O/R	O/V/D	D	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	O	O/D	O	
	Ārdurvis	O	O	T	D	V	
	Slēgi	n	O	Z	?	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	O	T	O	
	Fasādes dekors	n	O	n	n	n	
	cits	Loga apmales zelminī	n	n		Kastes veida koka dzega	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu starp mūrētiem stabiem	Stieplu starp mūrētiem stabiem	T/ stieplu, dzīvžogs	n	Sieplu starp betona stabiem, padomju vārti	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	D	
	kāpnes	n	T, betona	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	O	O	T	O	
	Būvgaidniecība	O	O/R	O/D	O/D	O	
	Apdare	O	O	J	O/D	O	
Dekors	O	O	O	O	O		
Autentiskuma pakāpe		5	4.9	3.9	3.8	5	
Arhitektoniskā vērtība		9	9	6	9	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		+1	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	slikts	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		+1	+1	+1	-1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	+1	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		17	17.9	11.9	11.8	14	
Zudumi				slēgi, oriģinālā koka fasādes apdare	logi, durvis, oriģinālais dēļu apšuvums		
Novērtējums pilsētvidē		Gruntsgabala dziļumā, no ielas neuzkrītoša ēka	Gruntsgabala dziļumā, no ielas neuzkrītoša ēka		Ēka no ielas nav redama, pazūdot starp neskaitāmajām pagalma ēkām	Siguldas pansiju apbūves fragments starp apjomā un stilistikā robustajiem padomju ēku korpusiem	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai			Sakārtot nožogojumu ap teritoriju	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu, estetizēt pagalma puses ieejas piebūvi	Nomainīt jumta segumu pret skārdu, atjaunot ailes sākotnējā izmērā, paredzot logus un ārdurvis koka konstrukcijās ar ēkas stilistikai atbilstošu dalījumu, demontēt fasādes apšuvumu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli				Pārbūves projekti – 1935. un 1938.gadā	n	Sākotnējais būvprojekts, TMR apraksts par īpašnieku	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes			Dzīvojamā ēka, gruntsgabalā arī citas vēsturiskas ēkas		daudz ēku daudzos mazos gruntsgabalos, kas veido haotisku, pārblīvētu apbūvi. Vai nav pārsniegts apbūves blīvums?	No ielas puses nekopti krūmi, sakārtot apstādījumus	





Adrese		Lakstīgalu iela 9	Lakstīgalu iela 9a	Lakstīgalu iela 10b	Lakstīgalu iela 12	Lakstīgalu iela 12	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023016001	80150023012001	80150023031001	80150023005001	80150023005002	
Nosaukums*		Adama Melngalvja dzīvojamā ēka	Villa Agnese	Balodes vasarnīca	Alvīla Grenciona dzīvojamā māja		
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	2	
Celtniecības gads		1939.g.	19.gs.b./20.gs.s.	20.gs. sākums	1928.g.	1932.g/ 1936.g	
Arhitekts							
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā ēka	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Saimniecības ēka	
Stāvu skaits		2+ pagrabs	1+ mansards, pagrabs	2 + mansards	1+ mansards	1+ mansards	
Sienas	pamati	mūra/apmests	mūra/ apmests	mūra/apmests	mūra/apmests	mūra/apmests	
	sienas	koka ar apmūrējumu	koka	koka	koka	koka?	
	Sekundārs apšuvums	n	silikātķieģelis, šaurie koka apdares dēļi	sākotneji apmesta?	sākotneji apmesta?	sākotneji apmesta?	
	zeldiņi	n	koka	koka	koka	koka	
	apdare	apmetums krāsots	ekspozēts silikātķieģelis, dēļi krāsoti	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums, dēļi krāsoti	
Dekors		pusloka rizālīts 2 stāvu augstumā, projektā attēlots apmetumā veidots horizontāls fasādes daļējums	O/ zeldiņa apšuvuma dēļi		O/ Gludas logu apmales, stūra pilastrī, starpdzega	O/ gludaslogu apmales, stūra pilastrī	
Jumtis	Forma	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 4-slīps	O/ 2 slīpju	O/ 2 slīpju	
	Materiāls	O/ skārds	O, skārds	R/ skārds	O/ skārds	T azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	D/mezonīns	n	n	n	
	Skursteņi	R	D	O	R	R	
	Dekors/cits	n	O/ mezonīns, iznestas jumta konstrukcijas ar dekoratīvām konsolēm un rotājumu caurgriezuma tehnikā	n	mezonīns	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	D	R/O	J	V/T	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	R	n	n	
	Ārdurvis	?	D	T	?	V	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	D	O	n	n	
	Fasādes dekors	n	Saglabājies mezonīnu, zeldiņu dēļu apšuvums; Z - iespējams zem apšuvuma	n	n	n	
cits	n	O/ Mezonīnā dekoratīvas bēniņu logu apmales, piebūves starpdzega;	n	n	n		
Detāļas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Mūra, apmests teritorijas vidū	D, stieplu žogs pa teritoriju	Stieplu	dēļi starp betona stabiem	dēļi starp betona stabiem	
	Jumtiņš virs ieejas	T/20.gs.2.puses nojume ar kolonnām	D	O/ lievenis ar kolonnām	n	n	
	kāpnes	betona	n	?	n	n	
	cits	n	n	R/ metālkaluma margas balkonam	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O/V	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	V	R	O	T	
	Būvgaidniecība	J	D	O/R	J	V/T	
	Apdare	R	D	R	R	V	
	Dekors	n	O/Z	R	O	O	
Autentiskuma pakāpe		3.8	2.6	3.8	4	4	
Arhitektoniskā vērtība		9	9	9	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		labs	slikts	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-2	-1	+1	0	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	0	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	+1	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		12.8	11.6	14.8	11	11	
Zudumi		izmainīts logu daļējums – sākotnējais atbilstoši 30.gadu stilistikai ar horizontālu daļējumu 4 rūtīs	Vēsturiskie logi un durvis, fasādes apdare, zeldiņu caurgriezuma dekorī				
Novērtējums pilsētvidē		Ēka gruntsgabala dziļumā, no ielas nav redzama	Ēka pārstāv 20.gs. Sākuma grezno villu apbūvi, kas koncentrēta gar Lakstīgalu gravu. Viena no ēkām, kas ekspozējas uz gravas malas. No pilsētas puses neredzama, gruntsgabala dziļumā	Pašlaik no publiskās ārtelpas neredzama ēka. Atrodas kvartāla dziļumā aiz un starp citām ēkām	Pašlaik no publiskās ārtelpas principā neredzama ēka. Atrodas kvartāla dziļumā aiz un starp citām ēkām		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Demontēt divstāvēgo garāžas piebūvi, estetizēt jumtiņu virs ieejas, Atjaunot sākotnējo logu daļējumu	Demontēt sekundāro silikātķieģeļu un dēļiņu apšuvumu, atjaunot fasādes detaļas, nomainīt logus un durvis pret koka ar atbilstošu daļējumu, atjaunot lieveni ēkas priekšā		Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās atbilstoši vēsturiskajam daļējumam	Sakārtot ailu aizpildījumu atbilstoši vēsturiskajam risinājumam	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1937.gada projekts, TMR apraksts	Sākotnējā būvprojekta fragments	1935.g. Fotoattēls	n	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes		2000.gadu piebūve būtiski izmaina ēkas apjomu, pārvēršot par haotisku būvi	Būtisks skatu objekts no Lakstīgalu gravas	Ēka tikai daļēji apsekota, precīzākam novērtējumam, nepieciešama papildus apsekošana			





Adrese		Lakstīgalu iela 13	Lakstīgalu iela 14	Lakstīgalu iela 16	Lakstīgalu iela 18/1	Laurenči 1(2)	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023028004	80150023018001	80150023030001	80150023029001	80150024805001	
Nosaukums*			P. Maizīša vasarnīca	J. Bērziņa vasarnīca	Hermana Biļa dārzniecība	Mintca vasarnīca	
Statuss			Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.49		Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.50	Valsts nozīmes piemineklis nr. 8499	
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	0	
Celtniecības gads		1925.g.	1926.g.	1931.g.	1932.g.	1903.g./ atjaunota 2004.g.	
Arhitekts						arh. U. Lauža-2004	
Funkcija		Sabiedriska	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1+ mansards	2	2 + mansards	1 + mansards	2 + mansards	Lakstīgalu iela 13
Sienas	pamati	mūra/apmests	mūra/apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	laukakmeņu mūris ar ķieģeļu joslu	
	sienas	mūra	koka?	koka	mūris	koka	
	Sekundārs apšuvums	siltināta, apmesta	fasādes plaknes apmestas sākotnēji	veranda apšūta ar dēļiem	n	sākotnēji apmesta	
	zelmiņi	mūra ar apšuvumu	n	koka	n	koka	
	apdare	apmetums	apmetums krāsots	n	apmetums krāsots	apmetums krāsots	
Dekors		J/ ķieģeļflīžu dekors, kas atveido vēsturisko dekoru	V, logu apmales, gludi stūra pilastrī	n	O/ fasādes plaknes daļjums laukumos	R/ balkons visā ēkas perimetrā, bakona un jumta konsoles, polihroms fasādes krāsojums	
Jumts	Forma	O/ 2 slīpju	O/ mansarda tipa	O/ 2-slīpju	O/ mansarda tipa	R/ 2-slīpju	Lakstīgalu iela 14
	Materiāls	R/ skārds	O/ "šīfera" dakstiņi, T/azbestcements	O/ skārds	O/ skārds	J/ rievotais skārds?	
	Izbūves	n	O	n	O/D iebūvēti jumta logi	J	
	Skursteņi	n	T	O	J	R	
	Dekors/cits	J/ vēsturiskās konstrukcijas replika	tornis	z	O/ metāla smaile rīzālīta jumtam	R/ plata jumta pārkare ar dekoratīvām spārēm, sijām un konsolēm	
Būvģaldniecība	Logi	J	O/J	O	J	R	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	Z	n	n	
	Ārdurvis	J	J	T	D	R	
	Slēgi	n	Z	O	n	R	
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Detāļas	Izkārtnes	n	n	n	n	fasādes	
	Žogs	n	Stieplu	n	Stieplu	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	D	n	n	R	
	kāpnes	n	n	O/ betona pie ieejas	J/ koka	R/ betona?	
	cits	n	n	T/balkons pret Ziedu ielu	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	R	O	O	O		
	Jumta forma	O	O	O	O		
	Jumta materiāls	R	T	O	O		
	Būvģaldniecība	J	O/J	O	J		
	Apdare	J	V	D	O		
Dekors	J	V	Z	O			
Autentiskuma pakāpe		2.4	3.8	3.2	4.3		Lakstīgalu iela 18/1
Arhitektoniskā vērtība		6	9	6	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis		labs	vidējs	vidējs	vidējs	labs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	0	-1	+1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai		0	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina		0	0	0	+1		
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	+1	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība		9.4	13.8	10.2	12.3		
Zudumi			Torņa smaile, daļa slēģu, daļa verandas stiklojuma	balkons, daļa slēģu, oriģināla apdare, jumta detaļas, verandas logi	n		
Novērtējums pilsētvidē		Ēka slimnīcas kompleksā	Gruntsgabala dzījumā, aiz bērnu dārza	Lakstīgalu un Ziedu ielas stūris, pretī iebrauktuvei slimnīcā. Varētu būt nozīmīgs apbūves akcents	Gruntsgabala dzījumā, kraujas malā	Apkārt izveidots jauns apbūves rajons, kas arhitektoniski un vizuāli ietekmējis no Mintca vasarnīcas	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		ēka nesen atjaunota	Atjaunot jumta segumu no mākslīgā šīfera plātnītēm, demontēt torņa apšuvumu, atjaunojot torņa stiklojumu	demontēt fasādes apšuvumu vai veidot apmetumu, atjaunot 2-stāvu verandas logus ar vēsturisku daļjumu, restaurēt esošos logus un durvis, atjaunot balkonu ap ēkas stūri	Atjaunot sākotnējos ailu izmērus aizmugures fasādē, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļjumu, atteikties no jumta logiem		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1926.g. būvprojekts	1935.g. Fotoattēls, TMR apraksts, sākotnējais 1931.gada būvprojekts	n	VKPAI PDC apraksts un fotoattēli	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes				Bijis paredzēts fasādi apmest, darbi daļēji uzsākti	samazinātas logailas aizmugures fasādē pie ieejas?	Atjaunojot ēku, nomainītas visas oriģinālās fasādes detaļas	









Adrese		Laurenci 3	Lāčplēša iela 4a	Lāčplēša iela 7	Lāčplēša iela 16	Līvkaļna iela 10	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024816001	80150023046001	80150023040001	80150023128002	80150022009001	
Nosaukums*			Cimmermaņu dzīvojamā māja			Pētera Vītoliņa dzīvojamā māja	
Statuss		Valsts nozīmes pieminekļa nr. 8499 aizsargzonā					Laurenci 3
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	2	2	3	2	
Celtniecības gads		20.gs. Sāk.	1932.g.	2006.g.	1949.g.?	1930.g.	
Arhitekts				Būvinž. Betchers		V. Raslavs	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Lāčplēša iela 4a
Stāvu skaits		2 + mansards	1 + mansards	2	1	1	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/apmests	mūra/apmests	ķieģeļu mūris, eksponēts	mūra/ apmests	
	sienas	mūris	koka	mūra/apmests	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums		n	n	n	n	
	zeldiņi	mūris	koka	n	koka	koka	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	dēļi, krāsoti	apmetums krāsots	
Dekors		O/ sarkana ķieģeļa ailu apmalojums, stūra rusti	starpdzega, palodzes	gludi stūru pilastrī, izvirzītas palodzes	O/ zeldiņa apdare	O/ starpdzega	Lāčplēša iela 16
Forma		J/ 2-slīps ar samazinātu jumta slīpumu	O/ 2-slīpju	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	
Jumts	Materiāls	J/ metāla dakstiņi	O/ skārds	J/ bitumena dakstiņi	?	J/ bitumena loksnišes	
	Izbūves	n	T	O	n	O/ mezonīns, jumta logi – brodiņi	
	Skursteņi	R	T	R	T	T	
	Dekors/cits	n	O/ jumta pārkare ar eksponētām spārēm	n	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	O/J	J	T	J	
	Skatlogi	J/ iestiklotas vēsturiskās vārtu ailas	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	D/ apšūts	n	n	n	
	Ārdurvis	T	T	J	T	?	
	Slēgi	n	O- 1gb.	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O/D	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	dzīvžogs	Dažādi – stieplu, dēļu	stieplu starp metāla stabiem	n	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	D	n	n	D	
	kāpnes	n	T, betona	J/ betona bruģakmens	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	D/ Imūrēts lievenis	n	n	n	n	
	Apjoms	T	O	O	O	O	
	Jumta forma	J	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	O	J	?	T	
	Būvgaidniecība	J	O/D	J	V	J	
	Apdare	R	O	R	T	R	
Dekors	O	O	n	n	O		
Autentiskuma pakāpe		2.2	4.5	3	4	3.5	
Arhitektoniskā vērtība		6	6	6	3	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme			0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		labs	vidējs	labs	slikts	labs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-2	-1	-1	+1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		0	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		8.2	10.5	10	8	11.5	
Zudumi		Sākotnējais apjoms, mezonīns	Verandas stiklojums, mansarda logi, daļa slēģu	Verandas vietā izbūvēta divstāvu piebūve	Fasādes apdares dēļi, ieejas durvis	iespējams, veranda	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka atrodas fonā aiz Laurenci Šveices māju kompleksa	iekšpagalma teritorijā starp daudzdzīvokļu ēkām	Ēka gruntsgabala dziļumā	Gruntsgabala dziļumā, aiz jaunbūves.	Ēka gruntsgabala dziļumā aiz apstādījumiem, pie ielas ar minimālu apbūvi	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēkas apjoms un fasāžu daļjums būtiski izmainīts, neiespējami atjaunot. Veicot ēkas rekonstrukciju, izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošus, kvalitatīvus apdares materiālus un risinājumus	Restaurēt vēsturiskos logus un durvis, atjaunot verandas stiklojumu un zudušos logu koka konstrukcijās ar vēsturisko daļjumu, demontēt jumta izbūves skārda apšuvumu	Ēka būtiski pārbūvēta. Veicot rekonstrukciju, izmantot augstvērtīgus apdares materiālus	Atjaunot fasādes apdari ar profilētiem fasādes dēļiem, paredzot siltinājumu, restaurēt esošos logus, izgatavot ēkas stilistikai atbilstošas durvis	Jumta segumam izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošu iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļjumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	Sākotnējais 1932.g.būvprojekts	Sākotnējais 1932.g.būvprojekts		Sākotnējais 1930.g. Būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		n				saimn.ēka – 2016.g.	
Piezīmes		Par dzīvojamo māju pārbūvēta tipiska, liela mūra saimniecības ēka	integrēt iekšpagalma labiekārtojuma. Gruntsgabalā atrodas arī koka šķūnis	Saimniecības ēka pēc apjoma nomāc dzīvojamo ēku	Ēka būvēta pēc tipveida koka dzīvojamās ēkas projekta. Daļēji demontēta fasādes apdare		



Adrese		Līvkalna iela 12	Mēness iela 2	Miera iela 5	Miera iela 14	Miera iela 15	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150022119001	80150030906001	80150020804001	80150020960001	80150020806001	
Nosaukums*			Jāņa Ozoliņa dzīvojamā māja	Ernesta Frīdes dzīvojamā māja	Sīmaņa Radziņa dzīvojamā māja		
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3.1	2	2	2	
Celtniecības gads		1923.g.;	1931.g./ 1932.g.	1927.g.	1930.g./ 1933.g	1960.g.?	
Arhitekts		būvinž. Karukins		V. Raslavs	arh. P. Kundziņš		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	2	1 + mansards	2	
Sienas	pamati	dolomītakmens	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	dolomītakmens	koka	koka ar apmūrējumu	koks	mūra	
	Sekundārs apšuvums	n		n	n	n	
	zelmiņi	dolomītakmens	koka	koka ar apmūrējumu	koks	n	
	apdare	n	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums, krāsots	
Dekors		O/ sarkana ķieģeļa ailu apmalojums	O/ stūra pilastrī ar kanelūrām	n	n	O/ palodzes, dzega	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/4-slīps	O/4-slīps	O/ 2-slīpju, lauzts	O/4-slīps ?	
	Materiāls	T/ azbestcimenta loksnes	O/ skārds	O/ skārds	O/ skārds	?	
	Izbūves	n	O/ mezonīns, pusapaļi jumta logi	n	n	n	
	Skursteņi	T	O	O	R	?	
	Dekors/cits	n	n	O/ frontona savilce ar smaili	spāres) ar dekoratīvu galu	n	
Būvgaidniecība	Logi	T	T	O/J	O/V/J	T	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	n	O	T	
	Ārdurvis	O?	J	O	T	T	
	Slēgi	n	n	z	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	D	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	n	Vertikāli koka dēļi starp betona stabiem	betona cokolu starp betona stabiem	Stieplu	stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	D	n	n	n	
	kāpnes	n	J/ mūrēti šķelti laukakmeņi	O/ betona	n	O/ betona	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	D/ vairākas mūra piebūves, lieveņi utt.	n	n	mūrēts lievenis	
	Apjoms	O	D	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	T	O	O	O	?	
	Būvgaidniecība	T	T	O/J	O/V/J	T	
Saglabātība/ autentiskums	Apdare	O	O/D	O	O	V	
	Dekors	O	O	O/Z	n	O	
	Autentiskuma pakāpe	4.3	3.2	4.3	4.6	4.4	
	Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	6	6	
	Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
	Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	slīkts	
	Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	-2	-1	0	+1	
	Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	-1	
	Vēsturiskā patina	0	0	+1	0	0	
	Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
	Kultūrvēsturiskā vērtība	12.3	8.2	11.3	11.6	9.4	
	Zudumi		ēkas apjoms	Balkons ar margām, slēgi			
	Novērtējums pilsētvidē	Dzīvojamo ēku no ielas aizsedz saimniecības ēka	Ēka gruntsgabala dziļumā aiz augsta žoga	Saīdzinoši augsta ēka neviendabīgā apbūvē. Kopā ar blakus gruntsgabalu vienots žogs.		Ēka atrodas degradētā vidē, potenciāli labā, ainaviskā vietā	
	Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Atbrīvot ēkas apjomu no piebūvēm, nekvalitatīviem uzslāņojumiem. Atjaunot vēsturiskos logus	Atjaunot balkonu ar metālkaluma margām, slēģus. Atjaunot mainītos logus uz koka konstrukciju logiem ar vēsturisku daļījumu			
	Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	remonts- 1939.g.	Sākotnējais 1931.g. Un1932.g.izmaiņu projekts	Sākotnējais 1927.g. Projekts	Sākotnējais 1930.g. Būvprojekts, 1933.g. Izmaiņu projekts	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas	saimniecības ēka		?	lr, 1930.g. Projekts	palīgēka, ap 1960.g.		
Piezīmes	Uz šī gruntsgabala kādreiz atradusies Siguldas pamatskola, kura nav saglabājusies. 1923.g. plānā ēkas tajā vietā jau ir iezīmētas			1933.g. Izmaiņu projektā vienkāršots jumta risinājums	nav saglabāties sākotnējais būvprojekts. Ēka, iespējams, agrāk būvēta		





Adrese	Miera iela 20	Miera iela 24	Nītaures iela 11	Nītaures iela 13	Nītaures iela 15	Anketēto ēku attēli	
Kadastra nr.	80150020913001	80150020501002	80150032321001	80150032324001	80150032311001		
Nosaukums*	Saimniecības ēka	Siguldas kapu kapliča		Jāņa Dessaiņa dzīvojamā māja	Mārtiņa Čīliša dzīvojamā māja		
Statuss		Pašvaldības nozīmes pieminekļa nr.18 sastāvdaļa					
Kultūrvēsturiskā vērtība	3.1	1	2	2	2		
Celtniecības gads	1935.g.	1856.g.	1936.g. ?/ 2014.g.	1929.g., 2011.g.	1925.g.		
Arhitekts			arh. D. Ūdre	V. Raslavs; arh. I. Suhovilovs	arh. P. Dreijmanis		
Funkcija	Dzīvojamā	Sabiedriska/ Kapliča	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā		
Stāvu skaits	1	1	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards		
Sienas	pamati	mūra/ apmests	laukakmeņu mūris, apmests	mūra/ apmests	Mūra ar jaunu laukakmeņu apšuvumu		
	sienas	koks?	laukakmeņi ar oju šuvojumu	koks ar bloku apšuvumu	koka		
	Sekundārs apšuvums	plastikāta dēļi	n	Siltinājums + apmetums	Siltinājums + apmetums		
	zelmiņi	koks ar apšuvumu	laukakmeņi	koks ar bloku apšuvumu	koka ar siltinājumu	koka ar siltinājumu	
	apdare	D/ plastikāta dēļi	ekspozīti laukakmeņi, apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	
Dekors	n	O/ apmetumā veidoti stūru pilastrī, dzega, portāls, izceltas detaļas – nišas, krusts. Atsevišķi fragmenti – apmetums ar olišu dekoru	R/ jaunas, apmetumā veidots ailu apmalojums, uzsvērts centrālais rīzolis ar rustiem un "spoguļi" zem logiem	n	n		
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	T/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem palielinot pārkares	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	O/ skārds	R/ māla dakstiņi	R/ skārds	R/ māla dakstiņi	J/ metāla dakstiņi	
	Izbūves	n	n	n	n	O/ mezonīns	
	Skursteņi	J/ metāla apšuvums	n	R	J	T	
	Dekors/cits	n	R/ koka tornis ar krustu	n	J/ dekoratīvi spāru gali	n	
Būvgaidniecība	Logi	O/V/J	n	J	R	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	n	n	n	
	Ārdurvis	V	O	J	J	J	
	Slēgi	n	O/ vārti	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
cits	n	O/ furnitūra	n	n	n		
Detāļas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	n	n	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	?	?	
	kāpnes	T/ betona	O/ betona?	J	?	?	
	cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	T	O	
	Jumta materiāls	O	R	R	R	J	
	Būvgaidniecība	O/V/J	O	J	R	J	
	Apdare	D	O	R	R	J	
	Dekors	n	O	R	R	n	
Autentiskuma pakāpe	3.7	4.7	3.3	3.2	2.6		
Arhitektoniskā vērtība	3	9	6	6	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	1	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	labs	vidējs	labs	labs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	+1	0	0	0		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	+1	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	7.7	17.7	11.3	11.2	9.6		
Zudumi			sākotnējā, eksponēto bloku apdare, ailu dalījums, veranda ar terasi	iespējams, veranda			
Novērtējums pilsētvidē	Plašs, atklāts gruntsgabals ar vienotas atilistikas un apdares ēkām	Atdodas kapu teritorijā	Mazstāvu apbūves rajonā, salīdzinoši tuvu pie gruntsgabala robežas	Mazstāvu apbūves rajonā, salīdzinoši tuvu pie gruntsgabala robežas	Mazstāvu apbūves rajonā, salīdzinoši tuvu pie gruntsgabala robežas		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Demontēt degradējošo fasādes apšuvumu	Pievērst uzmanību detaļu pieslēgumiem un savienojumiem – neiderīgs skārda pievienojums pie torņa	Ēka nesen atjaunota	Ēka nesen atjaunota	Atjaunošanā izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošus apdares materiālus, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1935.g. Būvprojekts	n	vēsturiski attēli	Sākotnējais 1929.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1925.g.projekts, izmaiņu projekts 1931.g.		
Vēsturiskas saimniecības ēkas		n	ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā	ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā – pārāk košs jumta iesegums	n		
Piezīmes	Dzīvojamā ēka nav izbūvēta vai saglabājusies, saimniecības ēka pārbūvēta par dzīvojamo	Ap kapliču veidots 20.gs. 70-80. gadu labiekārtojums	Būtiski pārbūvēta ēka ar jaunu identitāti	Izmantoto materiālu apdare pārāk "glancētas" priekš vēsturiskas ēkas			
							
							
							







Adrese	Oši	Oši	Oši	Paegles Leona iela 16	Paegles Leona iela 17	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	n	80150022702013	80150022702015	80150023103001	80150023013001	
Nosaukums*	Mācītājmuiža	kalpu māja?	Saimniecības ēka		Villa Marija	
Statuss	Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.32			Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.52		
Kultūrvēsturiskā vērtība	3	2	3	1	1	
Celtniecības gads	?			1929.g.	1930.g.	
Arhitekts				VRT audz. T. Ruses?	arh. Nikolajs Aleksejevs	
Funkcija		dzīvojamā?	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits	1 + mansards ?	1 + mansards ?	1	1 + mansards	2	
Sienas	pamati	laukakmeņi	dolomītakmens mūra	Dolomītakmens mūris apmests	mūris, apmests	mūris, apmests
	sienas	laukakmeņi	dolomītakmens mūra	dolomītakmens mūris	koks	koka
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	x, verandas un lieveņa stiklojums ar OSB plātnēm
	zelmiņi	laukakmeņi	dolomītakmens mūra	koks	mūris	n
	apdare	n	n	apmetums, koks krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots
Dekors	n	O/ sarkana ķieģeļa ailu apmalojums, palodzes ar "konsolēm"	n	O/ fasādes plaknes daļējums laukumos	O/ starpdzega, ailu apmales, fasāds plakņu daļējums	Oši Kalpu/dzīvojamā māja
Jumts	Forma	Z/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ mansarda tipa ar pusšļauptiem galiem	O/ 4-slīps
	Materiāls	Z	R/ māla dakstiņi	T/ azbestcements	O/ skārds	O/ skārds
	Izbūves	Z	J/ Jumta logi	n	O	O
	Skursteņi	Z	R	n	T	T
	Dekors/cits	Z	T/ kastes veida dzega	n	O/ dzegas nobeigums sānu fasādē	n
Būvgaidniecība	Logi	Z	D/ ailās OSB	T	J	O
	Skatlogi	n	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	n	n	n	O	Z?
	Ārdurvis	Z	D/ neatbilst aillas izmeram	n	O	O
	Slēgi	n	n	T/ vārti	n	n
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	O	n
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n
Detāļi	cits	n	n	n	n	n
	Izkārtnes	n	n	n	n	n
	Žogs	n	n	n	stieplu, koka vārti	vertikālu dēļu žogs starp betona stabiem
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n
Saglabātība/ autentiskums	kāpnes	n	n	n	O/ betona	O/ betona
	cits	dzelzs enkuri fasādēs	dzelzs enkuri fasādēs	n	n	lievenis
	Apjoms	T	O	O	O	O
	Jumta forma	Z	O	O	O	O
	Jumta materiāls	Z	R	T	O	O
Vēsturiskās saimniecības ēkas	Būvgaidniecība	Z	D	T	O/J	O
	Apdare	n	n	T	O	O
	Dekors	z	O	n	O	O
	Autentiskuma pakāpe	0.4	3.6	3.2	4.7	5
	Arhitektoniskā vērtība	9	6	3	9	9
	Kultūrvēsturiskā nozīme	+1	0	0	0	0
	Tehniskais stāvoklis	ļoti slikts/ drupas	vidējs	vidējs	labs	slikts
	Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-2	+1	+1	+1	+1
	Atbilstība sākotnējai funkcijai	-1	0	+1	+1	+1
	Vēsturiskā patina	0	0	0	0	+1
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība	5.4	10.6	8.2	16.7	17	
Zudumi				margas virs lieveņa, izeja uz lieveņa jumta		
Novērtējums pilsētvidē				Kvartālā veidojas kvalitatīvu villu apbūves komplekss	Malējā gruntsgabala. Ēka redzama no Svētku laukuma	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		pievērst uzmanību detaļu risinājumiem un materiālu kvalitātei	Atjaunot logus un vārtus koka konstrukcijās, atbilstoši vēsturiskiem risinājumiem	atjaunot logus koka konstrukcijās ar	Novērst fasādes konstrukciju bojājumus. Atjaunot zudušos stiklojumus verandai, restaurēt pārējo būvgaidniecību, sākot terases margas	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	n	n	n	n	Sākoējais 1930.g. būvprojekts	
Vēsturiskās saimniecības ēkas	ir, 2gb.					
Piezīmes	Ēka ir drupu stāvoklī. Saglabājušās tikai ārsienas, un arī tās nepilnīgā apjomā	pašlaik notiek ēkas atjaunošanas darbi, pēc darbu pabeigšanas būtu jāveic atkārtota novērtēšana	izvietoti zirgu stalli	pamatu apbetonējums biežā slānī	Ēka ar labu, plašu plānojumu	





Adrese		Paegles Leona iela 20	Paegles Leona 22	Parādes iela 4	Parādes iela 6	Parādes iela 8	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023136001	80150023109001	80150031824001	80150031815001	80150031816001	
Nosaukums*		Juliusa Tālzema dzīvojamā māja		Gotfrīda Lamberta dzīvojamā māja	Malvīnes Ādamsones saimniecības ēka		
Statuss		Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.53					
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3	2	3	2	
Celtniecības gads		1929.g./ 1954.g.	1942.g.	1931.g.	1939.g.	1931.-1945.g.	
Arhitekts		Limbens			Tehn. A. Šverns	inž. Karukins	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	1 + mansards	1	1	1	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	mūra	mūra	dolomītakmens mūris	
	sienas	mūris	koka ar apmūrējumu	koka	akmens, koks	koka ar apmūrējumu	
	Sekundārs apšuvums	x, tornis ar skārda loksniem	n				
	zeldiņi	mūra	koka	koka	koka	koka	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	n	koka apdares dēļi, krāsoti	
Dekors		O/ logu palodzes	n	n	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	R/ skārds	O/ skārds	O/ skārds	T/ bitumena loksnišes/ O-skārds	J/ metāla dakstiņi	
	Izbūves	n	n	n	n	n	
	Skursteņi	R	T	O	n	O	
	Dekors/cits	n	n	Torņveida jumtiņš virs verandas	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	R	J	O	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O/T	n	J	n	V	
	Ārdurvis	O	?	J	O/T	V	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	T/ erkers	T/ ieejas lievenis	O	n	V	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	O/ zeldiņi dēļu apšuvums	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	Stieplu	Vertikāli koka dēļi starp betona stabiem	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	?	n	n	
	kāpnes	O/ betona	n	?	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	n	n	
	Apjoms	O	O	O	T	V	
	Jumta forma	T	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	R	J	O	T	J	
	Būvgaidniecība	J	R	J	O/T	J	
	Apdare	O	O	O	O	O	
Dekors	n	n	n	n	n		
Autentiskuma pakāpe	3.2	3.8	4.2	3.5	3.2		
Arhitektoniskā vērtība	6	3	6	3	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	+1	0	0	0		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	+1	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	9.2	8.8	10.2	8.5	10.2		
Zudumi	torņa jumts						
Novērtējums pilsētvidē		Ēka atrodas ļoti labā vietā pie Svētuku laukuma, no kuras to atdala zaļā zona. Ēka gruntsgabālā aizs apstādījumiem un žoga. No ielas praktiski nav redzama.		Neliela ēka aiz augsta žoga	Gruntsgabala dziļumā. Kopīpašums ar ēku Parādes 8?	Gruntsgabala dziļumā. Kopīpašums ar ēku Parādes 8?	
	Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Atjaunot torni - demontēt apšuvumu, atjaunot torņa jumtu, augšējā stāva logu daļījumu. Visai ēkai atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu.		Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu	Nojaukt gāzbetona piebūvi vai estētizēt fasādes	Mainīt jumta iesegumu uz vēsturiski atbilstošu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1929.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1942.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1931.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1939.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1931.g. Saimn.ēkas projekts, 1939.g. Pārbūves projekts par dzīvojamo ēku		
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes		Paglamā saimniecības ēka, kas būvēta vienlaikus ar dzīvojamo ēku (1942.g.)	Gruntsgabālā izbūvēta jauna dzīvojamā ēka	Nav informācijas par sākotnēju dzīvojamo ēku uz gruntsgabala. Lai arī ēkai ir vairākas vēlāka laika piebūves, tās atbilst saimn.ēkas semantikai	Aizmugurē izbūvēta jauna dzīvojamā ēka		












Adrese		Parka iela 4	Parka iela 6	Parka iela 8	Peldu iela 2	Pērkona iela 7	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023410001	80150023404001	80150023429001	80150021602001	80150032032001	
Nosaukums*		Annas Alberiņš dzīvojamā ēka	Jāņa un Emīlijas Mangus dzīvojamā māja	Dāvja Smurģisa dārza māja	Glābšanas stacija	Kārļa Draiska dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	3.1	3	2	
Celtniecības gads		1933.g.	1927.g.	1928.g./ 1931.g.	1973-1997	1935.g.	
Arhitekts		V. Raslavs	Būvtehn. A. Zellis		Projektēšanas institūts "Komunālprojekts"		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Sabiedriskā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1	2	1	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	dz/b	mūra	
	sienas	koka	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	vieglbetons, metāla kolonnas	koka ar apmūrējumu	
	Sekundārs apšuvums		siltinājums	siltinājums	n	n	
	zelmiņi	koka	koka	koka ar apmūrējumu	n	koka ar apmūrējumu	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums, sarkanais silikātķieģelis, koka dēļu apšuvums	apmetums krāsots	
Dekors		O/ stūra pilastrī ar kanelūrām	Z/ ailu apmalojums, stūra rusti	n	n	n	
Jumts	Forma	T/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	O / vienslīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	J/ metāla dakstiņi	J/ bitumena loksniķes	V/ skārds	O/ vijņotās azbestcimenta loksnes	T/ azbestcimenta loksnes	
	Izbūves	J	R/ mezonīns	n	O	T/ logs aizists ar papi	
	Skursteņi	R	R	R	O	O	
	Dekors/cits	n	R/ zelmiņa jumtgaļes logs - brodiņš	n	n	n	
Būvgaldniecība	Logi	J	J	J	J	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O	J	n	n	n	
	Ārdurvis	J	J	J	O	O	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	T	R	J	n	n	
	Fasādes dekors cits	n izbūve par terasi ar koka	J/ pildrežģa elementi n	n n	n n	n n	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	stieplu ar dzīvzogu	Stieplu, saglabāties oriģinālais vārtu stabs	Stieplu	n	stieplu ar dzīvzogu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	J/ lievenis	n	n	
	kāpnes	n	R/ betona	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiķisms	Apjoms	O	O	V	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	J	V	O	T	
	Būvgaldniecība	J	J	J	J/O	O	
	Apdare Dekors	O n	J J	R n	O n	O n	
Autentiskuma pakāpe	3.4	2.3	3.4	4.2	4.4		
Arhitektoniskā vērtība	6	6	3	3	3		
Kultūrvēsturiskā nozīme							
Tehniskais stāvoklis	vidējs	labs	labs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	-1	0	0	+1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	+1		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	9.4	9.3	8.4	8.2	10.4		
Zudumi	verandas augšējā daļa, jumta izbūve	Sākotnējais fasādes dekors, lieveņa un mezonīna risinājums		n			
Novērtējums pilsētvidē	gruntsgabala dziļumā, bet labi nolasās un veido ēku rindu ar Parka 6 un 8	gruntsgabala dziļumā, bet labi nolasās un veido ēku rindu ar Parka 4 un 8	gruntsgabala dziļumā, bet labi nolasās un veido ēku rindu ar Parka 4 un 6	Pilsētvidē nozīmīga ēka Gaujas krastā	Liela gruntsgabala dziļumā ar dzīvzogu		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu dalījumu, mainīt jumta segumu uz vēsturiskai ēkai atbilstošu	Ēka nesen atjaunota, vēsturiskais tēls neatgriezeniski zudis	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu dalījumu	Uzturēšana un remonts	mainīt jumta segumu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1933.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1927.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1928.g. un izmaiņu projekti 1931.g.	Arhīva materiāli	Sākotnējais 1935.g. Projekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	Ir, 1937.g.projekts, pārbūvēta	n	n		koka šķūnis		
Piezīmes				Nozīmīgās novietnes Gaujas krastā dēļ, iespējams veikt pārbūvi, uzlabojot arhitektonisko tēlu un telpiskās kvalitātes			





Adrese	Pērsieša iela 2	Pērsieša iela 6	Pērsieša iela 16	Pils iela 1	Pils iela 1	Anketēto ēku attēli	
Kadastra nr.	80150023634001	80150023614001	80150023506001	80150023302001	80150023302002		
Nosaukums*	Dāvisa Žapara dārza māja	Arveda Žāģera dzīvojamā māja		Villa Krasowsky?			
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība	1	3.1	2	1	3		
Celtniecības gads	1929.g.	1936.g./ 1973.g.	1949.g.	1925.g./ 1933.g.- veranda	1925.g.		
Arhitekts		1973.g.- Latkomunprojekts		veranda Limbens?			
Funkcija	Dārza	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Tirdzniecība, sabiedriska	Tirdzniecība/ pakalpojumi		
Stāvu skaits	1	1 + mansards	1	2	1		
Sienas	pamati	mūra (ķieģeļa)	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/apmests		
	sienas	koka	koka	koka	mūra		
	Sekundārs apšuvums	n	silikātķieģelis, verandai – plastikāta dēļi		n		n
	zelmiņi	koka	koka	koka/ koka ar apmetumu	n		mūra
	apdare	dēļi, krāsoti	Dēļi – krāsoti, silikātķieģelis	apmetums krāsots	apmetums krāsots		apmetums krāsots
Dekors	n	n	n	O/ plastiskas ailu apmales	n		
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	V/ 4-slīps		O/ 2-slīpju
	Materiāls	T/ azbestcements loksnes, O/ skārds verandai	J/ metāla dakstiņi	T/ azbestcements loksnes	V/ skārds		T azbestcements loksnes
	Izbūves	n	n	n	n		n
	Skursteņi	O	R	T	R		O
	Dekors/cits	ar smaili, eksponētas	n	n	O/ jumta pārkare ar eksponētām spārēm	n	
Būvgaidniecība	Logi	O	J/ O-mansardā	J	J	T	
	Skatlogi	n	n	n	J	n	
	Verandas stiklojums	O	J	n	R	n	
	Ārdurvis	O/ -zem apšuvuma iespējams ir oriģinālās durvis	J	O?	J	T	
	Slēgi	O	n	n	n	n	
Detalās	Veranda/ Lievenis	O (iespējams, piebūvēta vēlāk) apmalojums, zelmaņa dēļojums	D	n	n	koka piebūve ēkas galā	
	Fasādes dekors	zelmaņa dēļojums	n	n	n	n	
	cits	n	apmalojums	n	n	n	
	Izkārtnes	n	n	n	Skatlogos, uz fasādes ar puķu kastēm norobežota vasaras kafējnīcas vieta	uz fasādes	
	Žogs	Cerīņu dzīvžogs	stieplu ar dzīvžogu	stieplu ar dzīvžogu	ar betona bruģa apdari, panduss uz Ausekļa ielas pusi	n	
Saglabātība/ autentiskums	Jumtiņš virs ieejas	n	?	T	J	n	
	kāpnes	n	n	O/ betona	Divstāvēģa mūra veranda	n	
	cits	n	n	n			
	Apjoms	O	O	O	V	O	
	Jumta forma	O	O	O	V	O	
Saglabātība/ autentiskums	Jumta materiāls	T/O	J	T	V	T	
	Būvgaidniecība	O	J	J	J	T	
	Apdare	O	D	O	O	V	
	Dekors	O	n	n	O	n	
	Autentiskuma pakāpe	4.8	2.4	3.6	3.8	3.6	
Arhitektoniskā vērtība	9	6	3	9	3		
Kultūrvēsturiskā nozīme	1	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	slikts	vidējs	vidējs	labs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	-1	+1	+1	-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	0	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	+1	0	+1	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	+1	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	15.8	8.4	9.6	16.8	6.6		
Zudumi				koka erkens Ausekļa ielas fasādē	Vēsturiskie logi un durvis, jumta iesegums		
Novērtējums pilsētvidē	Gruntsgabala dziļumā aiz dzīvžoga		gruntsgabalā aiz dzīvžoga	Ēka veido stūra akcentu, kā pirmā būve Pils ielas apbūvē	No pilsētas publiskās ārtelpas neredzama ēka.		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Remontēt ēkas pamatus, mainīt pamatapjoma jumta segumu, atjaunot verandas stiklojumu	Demontēt degradējošo fasādes apšuvumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu, mainīt jumta iesegumu	mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar atbilstošu dalījumu.	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar atbilstošu dalījumu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Dārza māja atzīmēta 1929.g.projektā	Sākotnējais 1936.g.projekts, 1973.g.pārbūves projekts	Sākotnējais 1947.g.būvprojekts un 1949.g.izmaiņu projekts	Sākotnējais būvprojekts, verandas projekts, vēsturiski fotoattēli	n		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	n		n				
Piezīmes	Ēka ir neapdzīvota, tiek izmantota kā noliktava		Ēka būvēta uz tipveida projekta bāzes	Labi uzturēta ēka. Spriežot pēc vēsturiskiem materiāliem, "Villa Krasowsky" nosaukums ir bijis ēkai uz Pils 1a gruntsgabala.	Vienots apbūves komplekss ar Pils 1 un Ausekļa 7 pagalmu ēkām. Ieteicams atvērt pagalmu, ēkai piešķirt publisku funkciju		



Adrese		Pils iela 1	Pils iela 1	Pils iela 1	Pils iela 1	Pils iela 1	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023302003	80150023302004	80150023302005	80150023302006	80150023302007	
Nosaukums*							
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	?	?Mazvērtīga ēka	Fona apbūvi veidojoša ēka	3	
Celtniecības gads		1925.g.	1925.g./ 20.gs.2.puse	20.gs.vidus/ 2.puse	20.gs.vidus/2.puse	1925.g.	
Arhitekts							
Funkcija		Saimniecības ēka	Šķūnis	Saimniecības ēka	Saimniecības ēka	garāža	
Stāvu skaits		2	1	1	1	1	
Sienas	pamati	mūra/apmests	?	?	mūra/apmests	mūra/apmests	
	sienas	mūris	koka	koka	mūra	mūra	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	n	
	zelmiņi	brandmūris	n	n	mūra	mūra	
	apdare	apmetums krāsots	n	n	apmetums krāsots	apmetums krāsots	
Dekors		n	n	n	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 1-slīps	O/ 1-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	n	n	n	n	
	Skursteņi	n	n	n	n	n	
	Dekors/cits	n	n	n	n	n	
Būvniecība	Logi	V	n	n	n	n	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	n	n	n	
	Ārurvis	O/T	T	T	R	T	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Detālas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	n	n	n	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n	
	kāpnes	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	V	V	V	V	
	Jumta forma	O	V	V	O	0	
	Jumta materiāls	T	T	T	T	T	
	Būvniecība	V	T	T	T	T	
	Apdare	V	n	n	V	V	
Dekors	n	n	n	n	n		
Autentiskuma pakāpe		4	3	3	3.6	3.4	
Arhitektoniskā vērtība		3	0	0	3	3	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0					
Tehniskais stāvoklis		slihts	slihts	slihts	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	0			0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1			0	
Vēsturiskā patina		+1	0			0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0			0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		7	3	2	6.6	6.4	
Zudumi		jumta iesegums	jumta iesegums	jumta iesegums		Sākotnējo ailu izmēri, pārsedes, vārti, jumta segums	
Novērtējums pilsētvidē		No pilsētas publiskās ārtelpas neredzama ēka. Būtu ieteicams atvērt pagalmu iedzīvotājiem, ēkai piešķirt publisku funkciju	No pilsētas publiskās ārtelpas neredzama ēka. Ēku pārbūvēt kā mūra ēku piebūvi, saglabājot vēsturisko apjomu	No pilsētas publiskās ārtelpas neredzama ēkas daļa. Pagalma funkcionalitātes nodrošināšanai, pieļaujama demontāža bez apjoma atjaunošanas	lekšpagalmu norobežojošs apjoms. No publiskās ārtelpas neredzama ēka	lekšpagalmu norobežojošs apjoms. No publiskās ārtelpas neredzama ēka	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot aillas aizmugures fasādē, restaurēt esošos logus un durvis, izgatvot trūkstošos koka konstrukcijās ar vēsturisku risinājumu			Mainīt jumta iesegumu uz skārdu	Mainīt jumta iesegumu uz skārdu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Varētu būt ēka no 1924.g. Projekta	n	n	n	Varētu būt ēka no 1924.g. Projekta. Redzama pilsētas skatā	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes		Vienots apbūves komplekss ar citām Pils 1 un Ausekļa 7 pagalmu ēkām	Sekundāra piebūve pie mūra saimniecības ēkas. Visticamāk atjaunota kādas iepriekšējās piebūves vietā	Sekundāra izbūve starp mūra saimniecības ēkām. Visticamāk atjaunota kādas iepriekšējās piebūves vietā			




Adrese		Pils iela 2	Pils iela 3	Pils iela 4	Pils iela 6	Pils iela 8	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023301001	80150023309001	80150023305001	80150023304001	80150023303001	
Nosaukums*		Pasta ēka	Martas Bērziņas dzīvojamā ēka		Viesnīca Sigulda (Segewold)	Krūmiņa māja	
Statuss		Vietējas nozīmes arh. Piemineklis nr.8500		Vietējas nozīmes arh. Piemineklis nr.8501	Valsts nozīmes arh. Piemineklis nr.8502	Valsts nozīmes arh. Piemineklis nr.8503	
Kultūrvēsturiskā vērtība		0	3	0	0	0	
Celtniecības gads		20.gs.s./ 1956.g./ 2000.g.	1928.g.	1922.g / pārbūve 1957.g.	19.gs. Beigas	1925.g.?	
Arhitekts		1956.g. Jēkabpils projektu tāmju birojs, 2000.g. - SIA "Graf X"	arh. P. Dreijmanis	arh. E. Adamss		Būvzinieris Ed.Bērzupe	
Funkcija		Tirdzniecība/ sabiedriska	Tirdzniecība/ Dzīvojamā	Tirdzniecība/ Dzīvojamā	sabiedriska, viesnīca	Tirdzniecība/ Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	2 +mansards	2	2 +mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmesti	mūris, apmests	mūris, apmests	Skaldīti granīta laukakmeņi	mūris, apmests	
	sienas	mūris	mūris	koks	mūris	mūris	
	Sekundārs apšuvums	n	Siltinājums ar apmetumu	n	n	n	
	zelmiņi	mūris	mūra	koks	mūris	mūra	
	apdare	apmetums, krāsots	apmetums krāsots	apmetums, krāsots	granītakmeņu mūris	apmetums krāsots	
Dekors		Eksponētas kļieģļu starpdzegas/ logu apmales, palodzes/ stūra pilastri, zelmiņu dzegas	O?/ frontons, lizēnas	O/ izceltas logu apmales	O/ sarkana kļieģļa dzegas, starpdzegas, ailu apmales, stūru rusti	O/ portals, starpdzega, stūra pilastri, ailu apmaļojums	
Jumts	Forma	O/2-slīpju ar krusteniski izvietotiem apjomiem	V/ 2 slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2 slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	R, skārds	R/ skārds	O/ skārds	J/ metāla kārniņi	O/ skārds	
	Izbūves	n	J	n	n	O	
	Skursteņi	D	D	T	D	O	
	Dekors/cits	ar dekoru caurgriezuma	n	n	D/ jumta logi	bitumena šindeļiem	
Būvģaldniecība	Logi	J	J	J	J	J	
	Skatlogi	J	J/ izveidoti 1965.g.	J	n	J	
	Verandas stiklojums	R	n	D/ apšūts	n	D/ bez vēsturiskā daļījuma	
	Ārdurvis	J	J	J	J	O/J	
	Slēģi	n	n	n	n	Z	
	Veranda/ Lievenis	O	n	D	z	n	
	Fasādes dekors cits	n	n	n	zelmiņu dekors caurgriezuma tehnikā	n	
Detalās	Izkārtnes	metāla konsoles	ēkas mērogam	n	uz zelmiņa, J – uz	skatlogā	
	Žogs	robežas ar Pils 4	n	robežas ar Pils 2	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	T	n	J	n	n	
	kāpnes	V/D	n	n	J/ betona bruģakmens pie restorāna ieejas	n	
	cits	n	n	n	margas pie restorāna	Veranda/ tornis	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms		T				
	Jumta forma		T				
	Jumta materiāls		R				
	Būvģaldniecība		J				
	Apdare Dekors		R O				
Autentiskuma pakāpe			2.7				
Arhitektoniskā vērtība			6				
Kultūrvēsturiskā nozīme			0				
Tehniskais stāvoklis		labs	vidējs	vidējs	labs	labs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas			-2				
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1				
Vēsturiskā patina		+1	0				
Nozīme apkārtējā ainavā		+1	+1				
Kultūrvēsturiskā vērtība			8.7				
Zudumi						slēģo, logu un verandas logu daļījums	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka - Viena no pilsētas vizītkartēm	Pils ielas apbūves komplekss, ēka kā kvartāla stūra akcents	Pils ielas apbūvi veidojoša būve.			
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot logus/ durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu. Demontēt logu restes, metāla evakuācijas kāpnes	atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, demontēt siltinājumu – zem tā vajadzētu atsegties fasādes detaļām	Risināt skatlogus un ieejas durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskai ēkai atbilstošu dizainu. Atjaunot verandu vēsturiskā veidolā. Saskaņot ēkas krāsojumu ar pilsētas mākslinieku. Mainīt jumtiņu virs ieejas	Sakārtot tehniskos pievadus ēkas aizmugurē, mainīt jumta iesegumu.	Sakārtot – Reklāmu un izkārtnu dizains un izvietojums	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Vēsturiski fotoattēli, VKPAI PDC apraksts, 1957.g projekts	Sākotnējais 1928.g.būvprojekts, vēsturisks fotoattēls	Sākotnējais būvprojekts, 1957.g pārbūves projekts, vēsturiski fotoattēli	Vēsturiski fotoattēli, 1923.g. Projekts kinozāles ierīkošanai	Vēsturiski fotoattēli, 1925.g būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes		Degradējoša piebūve pagalma pusē ar milzīgu skursteņi	Ēka apaudzēta ar piebūvēm, logiem atbilstošs pieduru dziļums	Savienota ar jaunbūves korpusu	vienota ar jaunbūves korp	1935.g. Foto kā galvenā fasāde attēlota aizmugures fasāde! Bijis skaidu jumts	



Adrese		Pils iela 11	Pils iela 12	Pils iela 12	Pils iela 14	Pils iela 14	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023101001	80150023306001	80150023306004	80150023316001	80150023316002	
Nosaukums*		Ernesta Lapiņa dzīvojamā māja	Ž. Stallīša kafējnīca – maiznīca		Kārļa Šimansona dzīvojamā māja		
Statuss					Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.46		
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	3	2	3	
Celtniecības gads		?/ 1937.g.	1926.g.	20.gs. 30. gadu beigās	1923.g.	~1930.g.	
Arhitekts		?/ arh. Jānis Blaus	ar. P. Kundziņš		arh.stud. Petersens?		
Funkcija		Tirdzniecība/ Dzīvojamā	Tirdzniecība/ Dzīvojamā	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	Saimniecības ēka, šķūnis	
Stāvu skaits		2	2 + mansards	2	2	1	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	n	
	sienas	mūris	koka	1.st.-mūris, 2.st.-koka	koka ar apmūrējumu	koks	
	Sekundārs apšuvums	siltināta fasāde?	n	n	?	n	
	zemiņi	n	koka	n	n	n	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	dēji, krāsoti	
Dekors		O/ logu apmales	O/ dzega, starpdzega, palodzes	n	O/ palodzes	n	
Forma		O/ 4-slīps, lēzens	O/ 2-slīpju	V/1-slīps	O/ 4-slīps	V/1-slīps	
Jumts	Materiāls	O/ skārds	O/ skārds	T azbestcements loksnes	O/ skārds	T azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	V	n	O	n	
	Skursteņi	V	V	n	O	n	
	Dekors/cits	n	n	n	n	n	
	Logi	D	O/D	n	O	Z	
Būvgaldniecība	Skatlogi	J	J	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	D	n	n	n	
	Ārurvis	J	D	T	O	O	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	D	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	dzīslām	n	
	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
Detāļas	Žogs	metāla siets rāmī	saglabājušies sākotnējie betona vārtu stabi	n	n	dzīvžogs gar aizmugures fasādi	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n	
	kāpnes	n	J/ betona kāpnes ielas fasādē, mūrētas fibrobloku? Kāpnes sānu fasādē	n	D/flizētas	n	
	cits	Logailās iestrādāti rāmji puķu kastu izvietošanai	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	R	O	O	O	V	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	O	T	O	T	
	Būvgaldniecība	J	O/D	T	O	O	
	Apdare	R	O	T	O	O	
Dekors	R	O	n	O	n		
Autentiskuma pakāpe		3.3	4.6	3.2	5	4.2	
Arhitektoniskā vērtība		6	6	3	6	3	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		labs	vidējs	slikts	vidējs	slikts	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	-1	-1	+1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	0	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		10	10.6	5.2	13	7.2	
Zudumi		slēgi, veranda, pakāpieni pie ieejām	verandas stiklojuma daļējums			durvju virslogi	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka Pils ielas apbūves līnijā	Ēka Pils ielas apbūves līnijā	Ēka gruntsgabala dziļumā	Ēka Pils ielas apbūves līnijā	ēka no garāmgājēju acīm noslēpta ar dzīvžogu	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot verandu, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļējumu	Atjaunot logailas, verandu stiklojumu un logu daļējumu atjaunot ieejas mezgla risinājumu, pārvietot ST kastes uz aizmugures fasādi				
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		1937.g. Un 1964.g. pārbūves projekti	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts, 1935.g. Fotoattēls	n	Sākotnējais būvprojekts	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes		No ielas nav saskatāms jumts, ļoti dziļas logu un durvju pieduras – vistīcākās fasādes siltinājuma dēļ	Ēkai sākotnēji bija izstrādāti vairāki arhitektoniskie risinājumi – ēkas tēls īpašniekam bijis ļoti svarīgs. Pieaudzis ielas līmenis? Vēsturiskajā attēlā 4 pakāpieni. Atjaunojot verandu stiklojumu tīktu celta ēkas arhitektoniskā vērtība			pagalmā šķūnītis ar daudzām durvīm visiem tīrniekiem	




Adrese	Pils iela 16a	Pils iela 16b	Pils iela 19	Pils iela 19	Pils iela 23	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150021901001	80150021825001	80150021807002	80150021807001	80150021810001	
Nosaukums*	Dārnieka māja			O. Lessiņa foto darbnīca, dzīvojamā māja	Kārļa Liepiņa dzīvojamā māja	
Statuss	Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa nr. 7445 teritorijā					
Kultūrvēsturiskā vērtība	2	2	2	1	2	
Celtniecības gads	19.gs.beigas	19.gs.vidus	20.gs.sākums	~1923.g.	1928.g.	
Arhitekts						Pils iela 16a
Funkcija	Dzīvojamā	Sabiedriska?	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits	1+ mansards	1+ mansards	1	2	2	
Sienas	pamati	mūra/apmests	mūra/apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	
	sienas	laukakmeņu mūris	mūra?	mūris	koks ar apmūrējumu	koka?
	Sekundārs apšuvums	n		n	?/apmūrēta visticamāk 30-to gadu beigās	?
	zelmiņi	laukakmeņu mūris	mūra?	koks	koka ar apmūrējumu	koka?
	apdare	apmetums	apmetums krāsots	krāsājums	māla apmetums, krāsots	apmetums krāsots
Dekors		O/ sarkana ķieģeļu ailu apmalojums	O/ starpdzega, pusapaļš ieejas portiks ar doriskajās kolonnās	n	O/ palodzes	O/ logu apmales
	Forma	O/ 2 slīpju	O/ 2 slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju
Jumts	Materiāls	T azbestcements loksnes	O/ skārds	O, betona? Dakstiņi	O/ lubiņas zem T/azbestcements loksņēm	T azbestcements loksnes
	Izbūves	n	O	n	O	O
	Skursteņi	R	O	n	T	T
	Dekors/cits	n	n	n	vēja dēlis zelmiņos	n
	Logi	T	V	n	O	O/J
Būvniecība	Skatlogi	n	n	n	Z/ fotodarbnīcas stiklojums 2 stāvu augstumā	n
	Verandas stiklojums	n	n	n	D/ pārbūvēts par parastu oderlogu	n
	Ārdurvis	V	T	V	T	O
	Slēgi	n	n	n	n	n
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	O/ mainīts stiklojums	n
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n
	cits	n	koka mezonīns un jumta izbūve, sandriķa tipa līste virs logiem galv.fasādē	n	n	n
Detāļas	Izkārtnes	n	n	n	n	n
	Žogs	n	n	n	n	n
	Jumtiņš virs ieejas	n	O/ portiks ar doriskām kolonnām	n	D	n
	kāpnes	n	O/ betona	n	V/ Betona pakāpieni	n
	cits	n	n	n	n	n
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O
	Jumta forma	O	O	O	O	O
	Jumta materiāls	T	O	O	T	T
	Būvniecība	T	V	V	O	T
	Apdare	V	O	O	O	O
Dekors	n	T	n	O	n	
Autentiskuma pakāpe	3.6	4.3	4.8	4.5	3.8	
Arhitektoniskā vērtība	6	9	3	9	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme				+1	0	
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	0	+1	-1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	0	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina	0	0	0	+1		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	11.6	13.3	9.8	15.5	10.8	
Zudumi		balustrāde vai margas virs ieejas portika, izeja uz balkona		Fotodarbnīcas stiklojums pret dārzu 2 stāvu augstumā, lieveņa stiklojums		
Novērtējums pilsētvidē		Tālākā Pils apbūves kompleksa ēka. Izvietota kraujas malā ainaviskā vietā		Ēka ar izteiksmīgu nacionālā romantisma siluetu Pils un Raiņa ielu stūrī	ēka ierindas apbūvē gar ielas malu	Pils iela 23
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar atbilstošu daļjumu, mainīt jumta segumu	Atjaunot ieejas portika balkona daļu, kā arī izeju uz balkona	demontēt koka piebūves	Degradējoša ST kaste uz fasādes, uzstādīt ēkas stilistikai atbilstošu jumtiņu virs ieejas. Atjaunot lieveņa stiklojumu	atjaunot logus ar vēsturisku daļjumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	VKPAI PDC fotoattēls	VKPAI PDC fotoattēli	n	TMR apraksts, vēsturiski fotoattēli, sākotnējais būvprojekts	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						
Piezīmes	Noteikti pieejami vairāk materiāli kopā ar Siguldas pils kompleksa kontekstā	Noteikti pieejami vairāk materiāli kopā ar Siguldas pils kompleksa kontekstā		Ēkā atradusies darbnīca vienam no pirmajiem latviešu fotogrāfiem. Ēkai ir skaista proporcija. Saglabājies oriģinālais lubiņu iesegums zem azbestcements ieseguma		








Adrese		Pils iela 25	Pils iela 31	Pļavziedu iela 3	Poruka Jāņa iela 1	Poruka Jāņa iela 2	Anketēto ēku attēli	
Kadastra nr.		80150021811001	80150021817002	80150010601001	80150021713001	80150021715001		
Nosaukums*		Margrietas Ziemeļis dzīvojamā māja	Bunkurs	Paviljons	Pētera Tenisona dzīvojamā māja	Arvīda Roņa dzīvojamā māja		
Statuss			Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa nr.7445 teritorijā			Pašvaldības nozīmes pieminekļis nr.55		
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	1	6	2	3		
Celtniecības gads		1929.g.	1940		1934.g./ 1973.g.	1926.g.		
Arhitekts					Arh. E. Meldere/ Latkomunprojekts	arh. D. Zariņš		
Funkcija		Dzīvojamā	Inženier tehniskā	Sabiedriskā	Dzīvojamā	Dzīvojamā		
Stāvu skaits		2	1	1	2	2		
Sienas	pamati	mūris, apmests	dz/b	dz/b	mūris, apmests	mūris, apmests		
	sienas	koka	dz/b	ķieģeļu mūris	koka	mūris?		
	Sekundārs apšuvums	apmūrēta 20.gs.30.gados?	n	n	fasādes siltinātas	n		
	zeldiņi	koka	n	n	n	mūris?		
	apdare	n	Segts ar zemes slāni	ekspozēts ķieģeļu mūris	apmetums krāsots	apmetums krāsots		
Dekors		n	n	n	V/ logu apmales	n		
Forma		V/ 2-slīpju	n	O / salikts	V/ 4-slīps	T/ 2-slīpju		
Materiāls		J/ metāla kārņiņi	dz/b, segts ar zemes slāni, apaudzis ar kokiem	O / skārda loksnes	R/ skārds	T azbestcements loksnes		
Izbūves		n	n	n	n	n		
Skursteņi		R	O	O	O	T/ silikātķieģelis		
Dekors/cits		n	n	n	R/ plata jumta pārkare	Z/ atīkas daļa neogotiskās formās ar cetokšņa tipa zobinājumu, starpdzegas, pakāpveida zeldiņis		
Jumts	Logi	O/V	n	T	R	V/J		
	Skatlogi	n	n	T	n	n		
	Verandas stiklojums	Z	n	n	n	n		
	Ārdurvis	O	O	T	?	D		
	Slēgi	n	n	n	n	n		
	Veranda/ Lievenis	apmūrēta	n	n	n	z		n
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n		n
cits		n	n	n	n	n		
Būvgaldniecība	Izkārtnes	n	n	n	n	n		
	Žogs	n	n	n	O/ vertikālu dēļu žogs ar betona stabiem	D, stieple žogs pa teritoriju		
	Jumtiņš virs ieejas	n	O	n	?	n		
	kāpnes	O/ betona	O	n	?	n		
Detāļas	cits	n	n	n	n	n		
	Apjoms	O	O	O	R	T		
	Jumta forma	O	O	O	V	T		
Saglabātība/ autentiskums	Jumta materiāls	J	O	T	R	T		
	Būvgaldniecība	O/Z	O	T	R	V/J		
	Apdare	R	O	O	R	O		
	Dekors	n	O	n	n	Z		
	Autentiskuma pakāpe	3.3	5	3.8	3.2	2.3		
Arhitektoniskā vērtība		6	9	3	6	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis		vidējs	Slikts/-1	Ļoti slikts/-1	labs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	0	0	-1	-2		
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	0	0	+1	+1		
Vēsturiskā patina		0	+1	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā		0	+1	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība		9.3	15	5.8	10.2	7.3		
Zudumi		Tornis? Verandas risinājums stiklojums		Ēka ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, zudumi vērtējami pēc tehniskā apsekojuma veikšanas		Viss atīkas risinājums, fasādes detaļas		
Novērtējums pilsētvidē		Ēka pilnvērtīgā brīvstāvošu ēku apbūvē.	Bunkurs organiski iekļauts ainaviskajā Gaujas Nacionālā parka administrācijas ēku kompleksā.	Pilsētvidē nozīmīga ēka	Ēka pie Spieķu parka. Stūra gruntsgabals. Ēku aizsedz apstādījumi	gruntsgabals pie Turaidas ceļa (P8), vieta augstvērtīgai arhitektūrai		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot verandas risinājumu, iekļāt vēsturiskai ēkai atbilstošu jumta segumu.	Ēka sliktā tehniskā stāvoklī. Nepieciešami remontdarbi un funkcijas piemeklēšana	Steidzami nepieciešami ēkas konservēšanas darbi. Nepieciešams izvērtēt ēkas nojaukšanu		Nav pamata atjaunot ēku, atbilstoši sākotnējam būvprojektam		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1929.g.būvprojekts		Arhīva materiāli	Sākotnējais 1934.g. būvprojekts	Sākotnējais 1926.g.būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas								
Piezīmes		Sākotnējā būvprojektā attēlota torņveida izbūve virs verandas – nav informācijas, vai tā tika realizēta	Nozīmīgs 2. Pasaules kara inženierbūvju paraugs	Steidzami nepieciešami remontdarbi. Pašreizējais tehniskais stāvoklis apdraud ēkas turpmāku saglabāšanos	Ēka sākotnēji risināta izteiksmīgās funkcionālisma formās, 1973. gadā iabūvētas terases, vienkāršotas būvformas	1926.g.projektā ēka risināta kā cietokšņa stilizācija. Vēlāk ēka atjaunota stipri vienkāršotās formās, likvidējot visu dekoru. Ēka pilnīgi zaudējusi sākotnējās arhitektoniskās vērtības un nekvalificējas pieminekļa statusam.		







Adrese		Poruka Jāņa iela 7	Poruka Jāņa iela 8	Poruka Jāņa iela 11	Poruka Jāņa iela 14	Pulkveža Briēža iela 6	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150021703001	80150021705001	80150021709001	80150021720001	80150031509001	
Nosaukums*		J. Broka vasarnīca		Aleksandra Zāmeļa dzīvojamā māja	Gaisa tramvajs	A. Liepiņa dzīvojamā māja	
Statuss		Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.54					
Kultūrvēsturiskā vērtība		1	3	2	2	3.1	
Celtniecības gads		1925.g.		1938.g.	1958-1968	1928., 1930.g.	
Arhitekts		arh. P. Dreijmanis		arh. A. Kalniņš			
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Pirmskolas izglītības iestāde	Sabiedriskā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	2	2	2	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	mūris, apmests	dz/b	mūra/ apmests	
	sienas	mūris	koks	ķieģeļu mūris	guļbūve koka statņos, mūris	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	1. stāvs stiltināts, apmests?	n	n	silikātķieģelis	
	zelmiņi	mūris	koks	n	n	koks	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots, koka konstrukcijas – beicētas	n	brusas, krāsotas, apmetums, krāsots	Dēji, apmetums – krāsoti, silikātķieģelis	
Dekors		O/ logu apmales, starpdzega, stūru pilastrī	piebūvēts tornis <i>pildrežģa konstrukcijā?</i>	n	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2 slīpju ar pusšļauptiem galiem	R/ 2-slīpju	O/ 4-slīps	J/ salikts	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	R/ skārds	O/ skārds + ?	T azbestcements loksnes	J / vijņotās metāla loksnes	T azbestcements loksnes	
	Izbūves	O/ jumta logi – brodiņi	n	n	n	n	
	Skursteņi	R	R	O	O	O	
Būvģaldniecība	Dekors/cits	R/ jumtagale ar Jumja zīmi, eksponētas jumt akonstruktijas, dzegas pārkāres dēļojums	n	n	n	n	
	Logi	R	J	J	J	V/T	
	Skatlogi	n	n	O/ stūra stiklojums "puķu istabai"	J	n	
	Verandas stiklojums	? izņemti atjaunošanai?	n	J/ daļēji aizmūrēts	n	n	
	Ārurvis	J	J	J	J	?	
	Slēģi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	R/ procesā	n	O	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detālas	cits	dekoratīvi izgrieztiem	tornis, balkona margas	n	n	dēļiem	
	Izkārtnes	n	n	uz fasādes	J	n	
	Žogs	D, stieplu žogs pa teritoriju ar dekoratīviem vārtiem	D/ stieplu	D, horizontāli dēji lauku stilā un stieplu žogs	n	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	O/ betona	n	?	
	kāpnes	n	n	D/ no paletēm?	J	?	
Saglabātība/ autentiskums	cits	Lievenis	n	n	n	n	
	Apjoms	O	J	V	O	O	
	Jumta forma	O	J	O	O	O	
	Jumta materiāls	R	O/J	T	R	T	
	Būvģaldniecība	J	J	J	J	V/T	
	Apdare	O	J	n	J	T	
Autentiskuma pakāpe		4	1.4	3	2.7	3.5	
Arhitektoniskā vērtība		9	6	6	6	3	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0			
Tehniskais stāvoklis		labs (pašlaik tiek atjaunota)	vidējs	vidējs	Ļoti labs/+1	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		+1	-2	-1	-1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0		0	+2	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		16	6.4	9	11.7	7.5	
Zudumi		pergola verandas 2. līmenī			Ēkas pārbūves rezultātā ievērojami vienkāršots ēkas tēls		
Novērtējums pilsētvīdē		Vasarnīcu apbūve tuvu pie gaujas senlejas un Turaidas (P8) ceļa	Ēka gruntsgabala dziļumā, bet jaunzūvētais tornis labi uztveras no lielāka attāluma, piemēram, gaisa tramvaja pieturas	Ēka ļoti labā vietā pie Gaujas senlejas ar lielu gruntsgabalu	Latvijas mērogā nozīmīga kultūrvēsturiska objekta - gaisa tramvaja sastāvdaļa, tā stacijas ēka Siguldas pilsētas pusē	Ēka izvietota tuvu gruntsgabala robežai. Gala fasāde eksponējas pret Pulkveža Briēža ielu	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Notiek atjaunošanas darbi – pievērsts uzmanību detaļu stiprinājumiem un savienojumiem, virsmu apdares kvalitātei un faktūrai	Pievērsts uzmanību toņu saderībai fasāžu krāsojumā	stikojumu, veidot apmetumu, kas visticamāk nav realizēts sākoties II Pasaules karam. Izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošus		pabeigt fasāžu apdares veidošanu, izvēlēties vēsturiskai ēkai atbilstošu krāsojumu, atjaunot mainītos logus koka konstrukcijās ar vēsturisko daļījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais būvprojekts	n	Sākotnējais 1938.g. Būvprojekts		Sākotnējais 1928.g. Un izmaiņu 1930.g. Būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						ir, pārbūvēta	
Piezīmes		pašlaik notiek verandas atjaunošanas darbi	Nav materiālu par sākotnējo ēku. Pašlaik noteik būvdarbi. Vizuāli novērtējot, tā tiek radikāli pārbūvēta.	Sākotnēji plaša vienģimenes dzģvojamā māja, kas nav līdz galam realizģta II pasaules kara dģģ.		Ēka daģģji apmesta, aizsedģot silikģtģģģģģģļa apģģvumu	



Adrese		Pulkveža Briēža iela 10b	Pulkveža Briēža iela 18	Pulkveža Briēža iela 21	Pulkveža Briēža iela 29	Pulkveža Briēža iela 30	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031508001	80150031524001	80150031068001	80150031001001	80150031616001	 Pulkveža Briēža iela 10b
Nosaukums*		Eduarda Beičera dzīvojamā māja	Ferdinanda Hartmaņa dzīvojamā māja ar darbnīcu		Jūlija Kuška dzīvojamā māja	Almas Petersenas dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	1	2	
Celtniecības gads		1929.g.	1929.g.	20.gs. 20-30.gadi	1929.g.	1926.g./ 1936.g.	
Arhitekts		arh. A. Vīriķis?			V. Raslavs	A/S "Būve" vadītājs Vilhelms Kačerovskis, pārbūve inž. A. Dreimans	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	 Pulkveža Briēža iela 18
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka apmūrēta?	betona?	koka apmūrēta?	Cementa, betona bloki	koka apmūrēta	
	Sekundārs apšuvums		silikātķieģelis zeltņiņos	n	n	Pape?/ leejas piebūves zeltņiņi	
	zeltņiņi	koka ar apmūrējumu	koka ar silikātķieģeļa apšuvumu	koka apmūrēta?	Cementa-betona bloki Ekspozīti bloki ar dekoratīvu šuvojumu	koka apmūrēta	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	O/ starpdzega, dekoratīvs šuvojums	apmetums krāsots	
Dekors		O/ starpdzega, palodzes	n	O/ stūra rusti	O/ starpdzega, dekoratīvs šuvojums	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ mansarda tipa ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	T azbestcements loksnes (bijušas lubiņas)	V/ skārds (bijušas lubiņas)	T azbestcements loksnes	O/ cementa dakstiņi	O/ skārds	
	Izbūves	O/ mezonīns	O/ mezonīns	O/ mezonīns	O/ mezonīns	n	
	Skursteņi	O	T	T	O	T	
	Dekors/cits	n	n	n	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	O/ J	J	J	O	O/J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	Z	n	n	O	V?	
	Ārdurvis	J	?	J	O/ verandas	T	
	Slēgi	n	n	n	O/ saglabāties viens	n	
	Veranda/ Lievenis	Z	n	n	n	V?	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	mansarda stāvā	
Detālas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs		Stieplu	Stieplu	n/ ceriņu dzīvžogs	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	?	?	?	?	
	kāpnes	R/ betona	?	O/ betona	O/ betona	O/ betona	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	O/ veranda	n	
	Apjoms	R	O	T	O	T	
	Jumta forma	O	O	O	O	V	
	Jumta materiāls	T	V	T	O	O	
	Būvgaidniecība	O/J	J	J	O	O/J	
	Apdare	O	O/D	O	O	T	
Dekors	n	n	O	O	n		
Autentiskuma pakāpe		3.6	3.5	3.3	5	3.2	
Arhitektoniskā vērtība		6	6	6	9	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme							
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	slikts	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	-1	-1	+1	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	+1	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		9.6	9.5	9.3	16	9.2	
Zudumi		veranda			daļa slēģu		
Novērtējums pilsētvīdē		Ēka izvietota tuvu gruntsgabala robežai. Fasāde eksponējas pret Pulkveža Briēža ielu	Ēka izvietota tuvu gruntsgabala robežai. Fasāde eksponējas pret Pulkveža Briēža ielu	Ēka izvietota tuvu gruntsgabala robežai. Fasāde eksponējas pret Pulkveža Briēža ielu	Ēka pie vienas no galvenajām pilsētas maģistrālēm, aiz ceriņu dzīvžoga. Veido kompleksu ar Pulkveža Briēža 27a	Ēka blakus daudzdzīvokļu ēku blokam. Izvietojums – gruntsgabala vidū aiz ceriņu dzīvžoga	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot verandu galvenajā fasādē	Apmest zeltņiņus, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Sakārtot/ pabeigt pagalma puses piebūves ar vēsturiskai ēkai atbilstošiem, kvalitatīviem apdares materiāliem	Pastiprināt verandas pamatus, atjaunot slēģus, verandas logu un durvju restaurācija	Sakārtot ēkas apjomu, demontējot piebūves piebūvē, atjaunot ieejas apdari, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1929.g. būvprojekts	Sākotnējais 1928.g. un 1929.g.		Sākotnējais būvprojekts	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts, piebūve – 1936.g. Projekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		n		?	Ir, 1946.g. Projekts	ir	
Piezīmes					Viena no labāk saglabātajām ēkām + dārza pilsētas elementi – ceriņi + liepas pilsētas apstādījumos		
						 Pulkveža Briēža iela 21	
						 Pulkveža Briēža iela 29	
						 Pulkveža Briēža iela 30	
















Adrese		Pulkeža Brieža iela 35	Pulkeža Brieža iela 40	Pulkeža Brieža iela 42	Pulkeža Brieža iela 44	Pulkeža Brieža iela 45	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031106001	80150031822001	80150031818001	80150031817001	80150031101001	
Nosaukums*							
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	2	3	3	3.1	
Celtniecības gads			1923.g.?	1939.g.	1927.g./2005.g.		
Arhitekts					2005. - arh. M.Jaunromāns		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	1	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka	koka apmūrēta?	koka apmūrēta?	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	silikātķieģelis	n	n	fibrolīta siltinājums ar apmetumu	Siltinājums + apmetums	
	zeldiņi	koka	koka apmūrēta?	koka apmūrēta?	koka	koka, koka ar apmetumu	
	apdare	eksponēts silikātķieģelis	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums, koks krāsots	
Dekors		n	O/ dzega, starpdzega, logu palodzes	O/ dzega, starpdzega, logu palodzes	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	T/ bitumena loksniņš	O/ skārds	R/ skārds	R/ skārds	J/ metāla dakstiņi	
	Izbūves	O/ mezonīns	n	O/ mezonīns, J/ jumta (velux) logi	J/ Jumta logi	n	
	Skursteņi	O	O	O	O	T	
	Dekors/cits	n	O/ rīzālīta jumts ar smaili	n	un spāres ar	n	
Būvģaldniecība	Logi	O	O	J	R	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	n	n	n	
	Ārdurvis	?	?	J	?	?	
	Slēģi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	n	?	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detāļas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplju	Stieplju	vertikāli koka dēļi	betona stabiem	Stieplju + ceriņu dzīvžogs	
	Jumtiņš virs ieejas	T	?	?	n	J	
	kāpnes	n	?	n	n	?	
	cits	n	?	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	T	R	O	
	Jumta forma	O	O	T	O	O	
	Jumta materiāls	T	O	R	R	J	
	Būvģaldniecība	O	O	J	R	J	
	Apdare	D	O	O	R	J	
Dekors	n	O	O	O	n		
Autentiskuma pakāpe		3.4	5	3	3.7	2.6	
Arhitektoniskā vērtība		6	6	6	3	3	
Kultūrvēsturiskā nozīme				0			
Tehniskais stāvoklis		slikts	vidējs	vidējs	labs	labs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	+1	-2	0	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	+1	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		8.2	14	8	8.7	7.6	
Zudumi				verandas vietā piebūves korpus	slēģi		
Novērtējums pilsētvidē		Ēkas priekšā atrodas pilsētas plānota zājumvieta. Ēka atrodas gruntsgabala dziļumā ar ceriņu dzīvžoga	Ēka orientēta pret ielu un netālu no gruntsgabala robežas	Ēka orientēta pret ielu un netālu no gruntsgabala robežas	Ēka orientēta pret ielu un netālu no gruntsgabala robežas. Mazstāvu apbūves rajons	Stūra Gruntsgabala aiz ceriņu dzīvžoga	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		veidot ēkai apdari	pārbaudīt lietus noteku sistēmu	plkv.Brieža 42 un 42a izmantot vienojošus apdares (jumts) un labiekārtojuma elementus(žogu)	Nesen rekonstruēta	Nesen rekonstruēta, veicot atkārtotus darbus, izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošus, kvalitatīvus materiālus	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli			n	Sākotnējais 1939.g.būvprojekts	Sākotnējais 1927.g.būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas		Ir, 1935.g. Būvprojekts	ir		n	?	
Piezīmes		nav zināms celtniecības laiks, bet pēc būvformas atbilst pirmskara arhitektūrai		Ēkas vecais apjoms savienots ar piebūvi ar citu adresi	Ēka korekti rekonstruēta un papildināta ar piebūvi		



Adrese		Pulkeža Brieža iela 46	Pulkeža Brieža iela 52	Pulkeža Brieža iela 55	Pulkeža Brieža iela 58	Pulkeža Brieža iela 62	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031820001	80150031901001	80150030201001	80150032005001	80150032008001	
Nosaukums*			J. Deučmaņa dzīvojamā ēka	Jāņa Prauliņa dzīvojamā māja		Zvaigznes dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3.1	3.1	3.1	3.1	3	
Celtniecības gads		1924.g./ 1979.g.	1926.g.	1927.g.		1933.g.	
Arhitekts		Arh. P. Dreijmanis/ Latkomunprojekts	arh. P. Dreijmanis	V. Raslavs		V. Raslavs	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Sabiedriska/ Viesnīca	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	2	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	?	mūra/ apmests	mūra	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	mūra	koka	koka ar apmūrējumu	koka?	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	Siltinājums + apmetums	n	Siltinājums + apmetums?	Siltinājums + apmetums?	
	zelmiņi	mūra	koka ar siltinājumu	koka ar apmūrējumu	koka ar siltinājumu	koka	
	apdare	ekspozēts ķieģeļu mūris	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums bez krāsojuma	
Dekors		n	n	O/ plastisks ailu apmalojums, frontons	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	R/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	T/ azbestcements loksnes	O/ skārds	J/ metāla dakstiņi	T/ azbestcements loksnes un bitumena loksniņas	O/ skārds	
	Izbūves	n	n	n	O/ mezonīns	n	
	Skursteņi	O	T	J/ metāla apšuvums	J/ metāla caurules	O	
	Dekors/cits	n	n	n	n	O/ ekspozēti dekoratīvi spāru, mūrīšu gali	
	Logi	O	J	J	J	J	
Būvgaidniecība	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	n	n	J/ O-viens sākotnējais logs	
	Ārdurvis	?	J	J	J	J	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	R	n	z	T	T	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detāļas	cits	n	n	n	n	n	
	Izkārtnes	n	n	stūra, nepamatots	n	n	
	Žogs	vertikāli koka dēļi starp mūrētiem stabiem + tūju dzīvžogs	Stieplu	vertikāli koka dēļi starp ķieģeļu stabiem	Stieplu ar koka vārtiem J/ paplašināta jumta pārkaire	Stieplu starp betona stabiem	
	Jumtiņš virs ieejas	?	n	?	n	n	
	kāpnes	n	n	?	n	?	
	cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	T	O	O	T	O	
	Jumta forma	O	O	R	O	O	
	Jumta materiāls	T	O	J	T	O	
	Būvgaidniecība	O	J	J	J	J	
	Apdare	O	J	R	R	J	
	Dekors	n	n	O	n	O	
Autentiskuma pakāpe		3.8	3.4	3	2.6	3.7	
Arhitektoniskā vērtība		3	3	6	3	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-2	-1	-1	-1	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	0	0	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		5.8	6.4	9	4.6	8.7	
Zudumi						veranda	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka mazstāvu apbūves rajonā, gruntsgabālā aiz žoga un dzīvžoga		fasāde ekspozēta pret ielu			
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēkas piebūves apjoma ziņā par lielu pret oriģinālo apjomu. Saskaņot fasāžu apdari – pašlaik savstarpēji "ēdas"	Siltināšanas rezultātā ēkai zudušas proporcijas – nav jumta pārkares	Pārbūvēt jumtu - pēdējā pārbūvē jumtam zudis stūra risinājums, frontons nobīdījies no fasādes centrālās ass, vēst. ēkai neatbilstošs iesegums. Atjaunot fasādes ailas un logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Mainīt jumta segumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, veidot apdari, noformējumu verandai	Nokrāsot māju, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1924.g.projekts, 1978.g.pārbūves projekts	Sākotnējais 1926.g.projekts	Sākotnējais 1927.g.būvprojekts	Arhīvā atrodami projekti pēc būvformas neatbilst esošai ēkai	Sākotnējais 1932.g. Un 1933.g izmaiņu būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		20.gs. Vidus "vīgvams"	?	ir	koka šķūnis	n	
Piezīmes					Iespējams, ka nav vēsturiska ēka, bet būvprojekts atbilst 30.gadu ēkām		







Adrese		Pulkveža Briēža iela 65	Pulkveža Briēža iela 67	Pulkveža Briēža iela 70	Pulkveža Briēža iela 71	Pulkveža Briēža iela 73	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030308001	80150030542001	80150032120001	80150030509001	80150030519001	
Nosaukums*			Vija Robežnieka dzīvojamā māja	Alfreda Leijena dzīvojamā ēka	Mārtiņa Birģeļa dzīvojamā māja		
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	3.1	
Celtniecības gads		1927.g.	1936.g.	1926.g.	1927.g.	1936.g.	
Arhitekts		arh. Ind. Devendrus	Būvteh. J. Gipslis		arh. P. Dreimanis		
Funkcija		Tirdzniecība/ dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka ar bloku apšuvumu	koka stāvbūve	koka	koka	koka stāvbūve	
	Sekundārs apšuvums	n	Siltinājums + apmetums?	silikātķieģelis	?	gāzbetona bloku apšuvums	
	zelmiņi	koka ar bloku apšuvumu	koka ar siltinājumu	koka	koka	koka	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	Koks – krāsots, eksponēts silikātķieģelis	apmetums krāsots	eksponēts gāzbetons	
Dekors		V/ fasādes daļjums plāknēs ar plastiskām līnijām, stūru pilastri, ailu apmaļojums – projektā eksponēti bloki	O/ palodzes	O/ Tornis	n	n	
Jumts	Forma	T/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	J/ metāla dakstiņi	O/ skārds	O/ skārds	T/ azbestcements loksnes	T/ azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	O/ mezonīns	O/ mezonīns, torņa jumta logi	O/ mezonīns	O/ mezonīns	
	Skursteņi	J/ metāla apšuvums	T	O	O	T	
	Dekors/cits	n	n	smaili, eksponētas dekoratīvas spāres un	n	n	
Būvgaldniecība	Logi	J	J	O	O/J	J	
	Skatlogi	J	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	O/V	O	J	
	Ārdurvis	J	?	T	?	?	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	T/ daļēji apšūta ar silikātķieģeli	O	D	
	Fasādes dekors	n	n	O/ zelmiņa apdare ar dēļiem, logu apmaļojums	n	n	
cits	n	n	n	n	n		
Detāļas	Izkārtnes	aplīmēti skatlogi	n	n	n	n	
	Žogs	dzīvžogs	dzīvžogs	stieplu ar vēst. betona stabiem, ceriņu dzīvžogs, saglabājies oriģinālais betona vārtu stabs	Stieplu	dzīvžogs	
	Jumtiņš virs ieejas	J	?	n	n	?	
	kāpnes	n	?	n	n	?	
	cits	n	n	n	koka lievenis	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O	
	Jumta forma	T	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	O	O	O	T	
	Būvgaldniecība	J	J	O	O/J	J	
	Apdare	R	J	D	V	D	
Dekors	T	T	O	n	n		
Autentiskuma pakāpe		2.4	3.2	4.2	3.8	2.6	
Arhitektoniskā vērtība		6	6	9	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	0	0	0	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	0	0	0	0	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		9.4	9.2	13.2	9.8	7.6	
Zudumi		Frontons pret Plkv.Briēža ielu	fasādes detaļas, stūra ieeja	Torņa risinājums ar vaļēju lieveni un balkonu			
Novērtējums pilsētvidē		Ēka izvietota uz Blaumaņa un Plkv.Briēža ielu stūra gar gruntsgabala robežu.	Ēka izvietota stūra gruntsgabala ar sākotnējo veikala ieeju no stūra.	Ēka atrodas kvartāla vidusdaļas gruntsgabala, aiz ceriņu dzīvžoga	Ēka mazstāvu apbūves rajonā aiz ceriņu stādījumiem		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Dekora un fasādes risinājums ēkas stūrim, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļjumu	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļjumu	Demontēt silikātķieģeļu apšuvumu, vismaz verandas un torņa apjomam, atjaunotjot vēsturiskās detaļas	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļjumu	izveidot ēkai apdari, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļjumu, atjaunot verandas tēlu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	Sākotnējais 1936.g.būvprojekts	Sākotnējais 1926.g.projekts	Sākotnējais 1927.g.projekts	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		?	šķūnis	Saimniecības ēka, 1930.g. Būvprojekts		n	
Piezīmes		Nav vēsturisku datu par ēku, iespējams, ka ēka ir stipri novienkāršota		lai arī ēka apšūta ar silikātķieģeli, ēkai ir augsts autentiskums un labs koptēls			







Adrese		Pulkeža Brieža iela 83	Pumpura Andreja iela 8	Pumpura Andreja iela 12	Pumpura Andreja iela 14a	Pumpura Andreja iela 16	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030651001	80150031037001	80150031029001	80150031132001	80150031115001	
Nosaukums*		Jāņa un Annas Kalniņu dzīvojamā māja				Alfreda Cīruļa dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3.1	2	3	2	
Celtniecības gads		1933.g.	~1900.g	1926.g.?	1962.?	1928.g.	
Arhitekts		arh. A. Vīriķis?				tehn. R. Ilzīts	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1	1 + mansards	1	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka	koks?	koka?	koka	koks	
	Sekundārs apšuvums		Siltinājums + apmetums?			Siltinājums + apmetums?	
	zelmiņi	koka	koks?	koks	koka	koka ar siltinājumu?	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	
Dekors		O/ starpdzega	n	n	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	O/ skārds	J/ metāla dakstiņi	T/ bitumena loksniņš	T/ azbestcimenta loksnes	R/ skārds	
	Izbūves	n	R/ mezonīns	n	T/ jumta izbūve, kas pārveidota par piebūvi	R/ jumta izbūve + jumta logi – brodiņi	
	Skursteņi	T	R	O	T	J/ metāla apšuvums	
	Dekors/cits	n	n	O/ spāres ar dekoratīviem galiem, eksponētas mūrlatas	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	J	J	O/J	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O	J	O	O	J	
	Ārdurvis	?	T	J	?	?	
	Slēgi	z	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	O	R	V	O	J	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detālas	cits	n	n	n	n	n	
	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	O/ betona stabi + stieplu žogs	stieplji, vertikāli koka dēļi	dzīvžogs	dzīvžogs	blīvs koka žogs starp kļieģeļu stabiem + tūju dzīvžogs	
	Jumtiņš virs ieejas	?	?	J/ polikarbonāta plāksne	?	?	
Saglabātība/ autentiskums	kāpnes	?	?	R/ betona	?	?	
	cits	n	n	n	n	margas	
	Apjoms	O	O	V	T	T	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	J	T	T	R	
	Būvgaidniecība	O/J	J	O/J	O/J	J	
Autentiskuma pakāpe	Apdare	O	J	V	O	R	
	Dekors	O	n	O	n	n	
	Autentiskuma pakāpe	4.7	2.6	3.8	3.4	2.8	
	Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	6	6	
	Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
	Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	labs	
	Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	-1	0	-2	-1	
	Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1	
	Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0	
	Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
	Kultūrvēsturiskā vērtība	13.7	8.6	10.8	8.4	9.8	
	Zudumi	slēgi					
	Novērtējums pilsētvidē		Mazstāvu apbūves rajonā, salīdzinoši tuvu pie gruntsgabala robežas	Ēka atrodas tuvu gruntsgabala robežai, eksponējas pret Rīgas ielu	Ēka pie vienas no galvenajām pilsētas ielām. Stilistiski vienādas ar Pumpura 12	Mezstāvu apbūves rajonā aiz žoga un dzīvžoga	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu	Ēkas atjaunošanā izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošus materiālus un izstrādājumus – koka logi un durvis, skārda vai lubiņu jumts utt.	Demontēt sekundāro apdari verandas apakšējā daļā, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Ēkai sekundāras piebūves – būtu ieteicams atgriezties pie sākotnējās būvformas, mainīt jumta segumu, PVC uz koka logiem			
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1933.g. Būvprojekts, 20.gs.30-to gadu fotoattēls	Kredīta izziņa, Google maps – attēls	n	n	Sākotnējais 1928.g. Būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	koka šķūnis	nesen nojaukta?	ir, jaukta- mūra+koka		?		
Piezīmes			veranda izbūvēta vēlāk	Uzrādās 1962. būvniecības gads, bet forma un detaļas, veranda gluži kā blakus Pumpura 12 ēkai.	Izbūvēta ar ēkas pamatapjomam neatbilstoša izmēra, apdares un stila veranda.		




Adrese		Pumpura Andreja iela 19	Pumpura Andreja iela 22	Pumpura Andreja iela 26	Raiņa iela 3	Raiņa iela 6	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030127001	80150031138001	80150031109001	80150023314001	80150021804001	
Nosaukums*				Otto Līča dzīvojamā māja	Autoosta	A. Baloža dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	3.1	2	2	2	
Celtniecības gads		1910.?, 2001., 2007.g.	1913.g./ 1959.g.	1938.g. Pārbūve	1974	1927.g.	
Arhitekts		arh. Maija Krastiņa (2001., 07.g.)			?	V. Raslavs	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Sabiedriskā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1	2	2	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/apmests	mūris, apmests	
	sienas	koka?	mūris?	koka	mūris	koka	
	Sekundārs apšuvums	silikātkieģelis, OSB	Siltinājums + apmetums mansarda daļā	gala fasāde ar polikarbonāta? Plātnēm/ bloku apšuvums – iespējams, 30.to gadu	x, metāla lokšņu apšuvums	n	
	zelmiņi	koks?	koks ar siltinājumu	koks	n	n	
	apdare	n	apmetums krāsots	apdares dēļi ar krāsojumu, bloki – krāsoti	Dažādi – koka dēļi, dolomītakmens?, krāsots apmetums	apmetums krāsots	
Dekors		n	J/ logailu apmales	n	n	frontons	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ salikts	O/ 4-slīps	
	Materiāls	J/ metāla dakstiņi	J/ metāla dakstiņi	T/ azbestcements loksnes	J/ bitumena viļņotās loksnes	O/ skārds	
	Izbūves	J	O/ mezonīns	n	n	n	
	Skursteņi	R	J/ metāla apšuvums	T	n	O	
	Dekors/cits	n	n	n	Jumta logi ar kapara? Apšuvumu	n	
Būvgaldniecība	Logi	J	J	O	J	O/J	
	Skatlogi	n	n	n	Fasādes stiklojums/ O – alumīnija, J – PVC	n	
	Verandas stiklojums	n	n	O	n	R	
	Ārdurvis	J	J	O	J	R	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	J/ gāzbetona?	n	O	n	apšuvums	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detālas	izkārtnes	n	n	n	J – uz ieejas jumtiņa	uz fasādes	
	Žogs	Stieplu	Stieplu + tūju dzīvžogs	Stieplu	n	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	J/ liekts polikarbonāts	n	J	n	
	kāpnes	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	n	n	
	Apjoms	T	O	V	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	J	T	J	O	
	Būvgaldniecība	J	J	O	O/J	J	
	Apdare	D	J	O/V	O/J	R	
Dekors	n	J	n	n	O		
Autentiskuma pakāpe		1.8	2.3	4.1	3.4	4	<p>Zudumi</p> <p>Novērtējums pilsētvidē</p> <p>Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai</p> <p>Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli</p> <p>Vēsturiskas saimniecības ēkas</p> <p>Piezīmes</p>
Arhitektoniskā vērtība		3	6	6	9	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	-1	0	-1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	0	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	+1	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		4.8	8.3	12.1	11.4	12	
Zudumi					Jumtiņš virs autobusu pietātnēm	koka piebūve – vāgūzis	
Novērtējums pilsētvidē		Gruntsgabals izvietots divu ielu krustojumā. Savienojums ar Pumpura 19a rada pārbīvētu, haotisku iespaidu		Ēka mazstāvu apbūves rajonā, gruntsgabala dziļumā	Ēka eksponējas pret Pils un Raiņa ielām. Pret Pils ielu augstvērtīgs skats ar oriģinālo labiekārtojumu un ēkas apdari. Skats pret Raiņa ielu degradēts - priekšlaukums pārvērsts par stāvlaukumu, fasāde apšūta ar lētiem, zemas kvalitātes materiāliem	Ēka atrodas uz vienas no galvenajām pilsētas ielām un ir būtiska vēsturiskās pilsētas sastāvdaļa	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēkas apdarei izmantot augstvērtīgus, vēsturiskai ēkai atbilstošus apdares materiālus, izveidot apdari ēkai, atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās	Pārvietot un apslēpt inženierkomunikāciju pievadu vietas – gāzi, ST skapi utt.	Demontēt gala fasādes apšuvumu, mainīt jumta segumu	Demontēt sekundāros fasāžu apšuvumus. Risināt ieejas mezglus	Remontēt dzegu, restaurēt oriģinālos logus, atjaunot mainītos logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli			1959.g. Ēkas pārbūves/ sadalīšanas projekts	1938.g. Pārbūves projekts	Vēsturiski fotoattēli	Vēsturiski fotoattēli, sākotnējais 1927.g. Būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		ir, pārbūvēta par dzīvojamo ēku	n	koka šķūnis	Interjers nav saglabājies, iekšpusē lēts eiroremonts	pagalmā ir vēsturiska saimniecības ēka	
Piezīmes							







Adrese		Raiņa iela 6	Raiņa iela 8	Raunas iela 4	Raunas iela 7	Raunas iela 8	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150021804002	80150021803001	80150030223001	80150030323003	80150030207001	
Nosaukums*		A. Baloža auglūdēns iestāde	S. Grigorjeva vasarnīca		Pētera Kesses dzīvojamā māja	Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	2	3.1	2	2	
Celtniecības gads		~1930.g.	1926.g./ 1975.g.	1926.g.	1929.g.	1995-1996	
Arhitekts			inž. K. Zālītis/ Latkomunprojekts			arh. Maija Krastiņa	
Funkcija		Saimniecības ēka	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dievnams	
Stāvu skaits		1	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	1	Raiņa iela 6. Saimniecības ēka
Sienas	pamati	mūris, apmests	laukakmeņu apšuvums?	mūra/ apmests	mūra/ apmests		
	sienas	mūris	koka	koka	koka ar apmūrējumu?	mūra	
	Sekundārs apšuvums	n	n	Siltinājums + apmetums	n	n	
	zeldiņi	koks, mūris	koka	koks +siltinājums + apmetums	koka ar apmūrējumu?	mūra	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	krāsots apmetums, sarkano ķieģeļu mūra pilastrī
Dekors		n	n	n	O/ starpdzega, palodzes	sarkano ķieģeļu mūra apdares detaļas	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ divslīpju ar torni	Raiņa iela 8
	Materiāls	T azbestcimenta loksnes	R/ māla dakstiņi	T/ azbestcimenta loksnes	J/ bitumena viļņotās loksnes	O/ viļņotās metāla loksnes, tornim - skārds	
	Izbūves	n	n	V/ ķieģeļu apšuvums (30.gadi)	O/ lauztas formas mezonīns	O	
	Skursteņi	n	R	T	O	O	
	Dekors/cits	n	R/Ekspozētas jumtgales savilces, vējradītājs	O/ spāres ar dekoratīviem galiem	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	V	J	O/J	J	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	J	J	J	n	
	Ārdurvis	T	?	?	D/ neatbilst ailas izmēram	O	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	T	T (20.gs.2puse)	T	n	
Detalās	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	n	n	n	
	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	n	R/ kalts metāla	Stieplu	Stieplu	O	
Saglabātība/ autentiskums	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n	
	kāpnes	n	n	n	R/ betona	O	
	cits	n	n	n	n	n	
	Apjoms	V	R	R	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	T	R	T	J	O	
Saglabātība/ autentiskums	Būvgaidniecība	T	J	O/J	J	O	
	Apdare	O	R	T	O	O	
	Dekors	n	n	n	O	O	
	Autentiskuma pakāpe	3.8	3	3	3.7	5	
	Arhitektoniskā vērtība	3	6	6	6	6	
	Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0	
	Tehniskais stāvoklis	slikts	labs	vidējs	labs	Ļoti labs/+1	
	Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	0	-1	-1	0	
	Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1	
	Vēsturiskā patina	+1	-1	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	+1		
Kultūrvēsturiskā vērtība	6.8	10	9	10.7	14		
Zudumi	sākotnējie ailu izmēri, gala siena?						
Novērtējums pilsētvidē	Ēka iekšpagalmā.	Ēka atrodas uz vienas no galvenajām pilsētas ielām un ir būtiska vēsturiskās pilsētvides sastāvdaļa			Ēka mazstāvu apbūves frontē, tuvu ielas līnijai		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Sakārtot ailu aizpildījumu, mainīt jumta iesegumu. Fasāžu plaisas saistītas ar fasādes pārbūvēm.	Ēkas logu risinājums pēc izmēra un daļējuma nav atbilstošs ēkai	Siltinājuma dēļ ēkai deformējušās proporcijas. Noņemt apšuvumu. Risināt verandas noformējumu. Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, verandas risinājums	Uzturēšana un remonts		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1927.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1927.g. Projekts, 1975.g. Pārbūves projekts	Sākotnējais 1926.g.projekts	Sākotnējais 1929.g. Būvprojekts			
Vēsturiskas saimniecības ēkas			?	n			
Piezīmes		vairākkārtēji pārbūvēta un pārveidota veranda, bet gala rezultāts ir ēkas tipoloģijai atbilstošs			netipiskas formas jumta nošļaupumi		

Adrese		Raunas iela 9	Raunas iela 10	Riekstu iela 7	Rīgas iela 2	Rīgas iela 2a	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030304001	80150030215001	80940020201001	80150030107001	80150030107002	
Nosaukums*				Dzīvojamā māja	Pētera Pumpura dzīvojamā māja	Pētera Pumpura saimniecības ēka	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	2	
Celtniecības gads		1928.g.	1926.g.	1989	1926.g.	1926.g.	
Arhitekts		tehn. R. Ilziņš	arh. P. Dreijmanis/ veranda - P. Veidemanis				
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1	1 + mansards	1	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	dz/b/ dolomītakmens apšuvums	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka	koka	mūris	koka ar apmūrējumu?	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	siltinājums/ apmests	n	n	
	zelmiņi	koka ar apmetumu	koka ar apmetumu	n	koka	koka	
apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	krāsots apmetums, koka dēji	apmetums, koka apdares dēji krāsoti	apmetums, koka apdares dēji krāsoti		
Dekors		n	V/ apmetumā veidotas ailu apmales, stūra pilastrī un starpdzega	n	O/ Apmetumā veidots ailu apmalojums	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ salikts divslīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	O/ skārds	T/ azbestcements loksnes	R/ metāla	T/ azbestcements loksnes	T/ bitumena loksnes	
	Izbūves	n	O/ mezonīni, jumta logi – brodiņi	n	O/ mezonīns	n	
	Skursteņi	R	O	R	O/T	T	
	Dekors/cits	O/ spāres ar dekoratīviem galiem	O/ spāres ar dekoratīviem galiem	n	O/ spāres ar dekoratīviem galiem	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	O/J	J	O/J	O/J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O	J	n	T	n	
	Ārdurvis	D (verandas durvis)	O	O	T	O	
	Slēgi	O/ 1 gb.	n	n	z	n	
	Veranda/ Lievenis	O	T	O	D	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detalās	izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplju	Stieplju + dzīvžogs	O/ metāla ar dolomītakmens stabiem	Stieplju	Stieplju	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n	
	kāpnes	O/ betona	n	O	O/ betona	n	
	cits	n	n	n	Slēgu enģes	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	R	O	R	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	T	R	T	T	
	Būvgaidniecība	O/J	O/J	O/J	O/J	O/J	
	Apdare	O	O	R	O	O	
	Dekors	n	O	n	O	n	
Autentiskuma pakāpe		4.6	3.8	3.7	3.8	4	
Arhitektoniskā vērtība		6	6	6	6	3	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	Ļoti labs/+1	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		+1	0	0	0	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	+1	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		12.6	10.8	11.7	11.8	9	
Zudumi		slēgi		Logi, vēsturiskais apmetums	slēgi		
Novērtējums pilsētvīdē			Ēka mazstāvu apbūves frontē, tuvu ielas līnijai	Ēka labi iekļaujas dzīvojamu māju rajonā	Vēsturiskas ēkas Rīgas ielas sākumā, veido apbūves grupu ar Rīgas 2a un Rīgas 4.	Ēkas Rīgas ielā 2 pagalmā, starp dzīvojamu un citām saimniecības ēkām	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot slēgus, verandas durvis	Mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu, verandas risinājums	Pēc fasādes siltināšanas darbu veikšanas, dolomītakmens cokols neproporcionāli iedzījināts attiecībā pret apmetajām sienu plaknēm. Nepieciešams pārdomāt risinājumu	Mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu, slēgus, demonēt silikātkāpņu apšuvumu verandas risinājums	mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku dalījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1929.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts		Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā	ir		ir, garāža 1939.g.		
Piezīmes						No ielas tikai daļēji redzama ēka. Saimniecības ēka, kas pielāgota dzīvojamai funkcijai	












Adrese		Rīgas iela 4	Rīgas iela 18	Rožu iela 4	Rožu iela 5	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030122001	80150031039001	80150030539001	80150030401001	 Rīgas iela 4
Nosaukums*		Augusta Siliņa dzīvojamā māja		Jāņa Mucenieka dzīvojamā māja		
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	3	3	
Celtniecības gads			1921.g./ 1938.g.	1930.g.; 2009.g	1935.?	
Arhitekts			?/ arh. Jānis Blaus	SIA "Arche"		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1	1	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	koka?	
	Sekundārs apšuvums	Šauri, neregulāra platuma fasādes dēļi	n		?	
	zelmiņi	koka	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	n	
	apdare	koka apdares dēļi, krāsoti	apmetums krāsots	apmetums	J/ jauns dēļišu apšuvums ar beicējumu	
Dekors		n	O/ 1.stāva apjomam apmetumā veidoti rusti ar dažādu faktūru, starpdzega, palodze	O/ stūra rusti, starpdzega	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 4 slīps	
	Materiāls	J/ metāla profilētās jumta loksnes, vijņotās bitumena loksnes	T azbestcements loksnes	J/ metāla dakstiņi	O/ skārds	
	Izbūves	O	O/ mezonīns, jumta izbūve pagalma pusē	n	O/ skārda izbūve	
	Skursteņi	V	T	T	T	
	Dekors/cits	O/ zelmiņu savilces, spāres ar dekoratīviem galiem	O/ zelmiņu savilces, spāres ar dekoratīviem galiem	Velux tipa jumta logi	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	J	J	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	T	n	n	
	Ārdurvis	J	T	J	?	
	Slēgi	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	T	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	
Detalās	cits	n	n	n	n	
	Izkārtnes	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	dzīvžogs	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas kāpnes	D	n	J/ piebūves jumta pārkare	J	
	kāpnes	J/ flīzēti pakāpieni	T/ betona	?	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	gaismeklis pie jumta izbūves - 20.gs.vidus, 1.puse; vapenis ar gadaskāitli	n	n	
	Apjoms	O	O	T	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	T	J	O	
	Būvgaidniecība	J	J	J	O	
	Apdare	T	O	O	R	
Vēsturiskās saimniecības ēkas	Dekors	z	O	O	n	
	Autentiskuma pakāpe	2.8	3.9	3.5	4.6	
	Arhitektoniskā vērtība	6	6	3	3	
	Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	
	Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
	Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	+1	-1	0	
	Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	
	Vēsturiskā patina	0	0	0	0	
	Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	
	Kultūrvēsturiskā vērtība	9.8	11.9	6.5	8.6	
Zudumi						
Novērtējums pilsētvidē		Vēsturiskas ēkas Rīgas ielas sākumā, veido apbūves grupu ar Rīgas 2	Ar galveno fasādi pret pret Rīgas ielu orientēta ēka		Ēka izvietota Rožu ielas mazapbūvētajā daļā, paslēpusies aiz liepu stādījumiem un no ielas neredzama	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		veidot ēkai vienotu atjaunošanas koncepciju/ projektu nevis atbilstoši tīpauma daļām/ izmantojot vēsturiskai ēkai atbilstošus, kvalitatīvus apdares materiālus. Mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, ailu apmales, sakārtot ieejas mezglu	mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	estetizēt piebūvi, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Siltinot, ēka zaudejusi proporcijas, iespējams arī fasādes detaļas	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	1938.g. Pārbūves projekts	1931.g.projekts,2009.g.pārbūves projekts	1935.g. Projekts	
Vēsturiskās saimniecības ēkas		ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā, apm. 1912.g.	koka šķūnis	ir, mūra	ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā, 1938.g.	
Piezīmes		Ēkas fasāde netipiski "plika" priekš 20.gs.sākuma koka ēkas. Visticamāk detaļas dažādu pārbūvju rezultātā zudušas			Neviens vēsturiskais projekts īsti neatbilst esošai dzīvojamai ēkai	












Adrese	Saules iela 1	Saules iela 2a	Saules iela 4	Saules iela 10	Saules iela 11	Anketēto ēku attēli	
Kadastra nr.	80150030903001	80150030913001	80150030904001	80150031411001	80150031346001	 Saules iela 1	
Nosaukums*	A. Tilta dzīvojamā māja		Emīlijas Henrišs dzīvojamā māja	Jāņa Šulca dzīvojamā māja			
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība	2	3	3	6	2		
Celtniecības gads	1912.g.	1938.g./ 1982.g.	1939.g.	1937.g.	1925.g.		
Arhitekts			arh. A. Bormanis	arh. O. Ūdris	arh. P. Dreijmanis		
Funkcija	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā		
Stāvu skaits	1 + mansards	1	2	2	1 + mansards		
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra ar jaunu apdares plākšņu (ķieģeļa/ akmens) apmūrējumu		mūra/ apmests
	sienas	koka apmūrēta	koka apmūrēta?	koka	koka apmūrētas/ u.c.		koka
	Sekundārs apšuvums	Šauro "vagondēlīšu" apšuvums tornim, jumt aizbūvei, apmūrējums un apmetums - vēlāka perioda (~1930-tie)	n	n	siltumizolācijas loksnes, apdars ķieģeļi, koka dēļi	atsevišķās joslās un plaksnēs siltumizolācija? + apmetums	
	zelmiņi	koka apmūrēta	koka apmūrēta?	n	n	Koka + apšuvums	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	visādi	apmetums krāsots	
Dekors	O/ Tornis	n	n	n	n	 Saules iela 2a	
Jumts	Forma	T/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem, pagalma puse pacelta	O/ 2-slīpju	T/ 4-slīps	J/ 2-slīps		O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem
	Materiāls	O/ skārds, T/ azbestcements loksnes pagalma pusē	T/ bitumena loksnes	J/ metāla profilētās jumta loksnes	T/ bitumena loksnes		R/ skārds
	Izbūves	V?	n	n	n/ sākotnējais mezonīns iebūvēts 2.stāva sienā		O/ jumta izbūve
	Skursteņi	T	T	T	O		R
	Dekors/cits	O/ frontona savilce, eksponētasmūrlatas un spāres ar dekoratīviem galiem, torņa smaile, torņa lodziņi	n	n	n	O/ spāres ar dekoratīviem galiem	
Būvgaldniecība	Logi	O/V/D	T	R	J	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	D/ mainīts verandas daļījums, logi aizklāti ar OSB	T	R	J	T	
	Ārdurvis	T	R	D/ ailes izmēram neatbilstošas	J	?	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	T/ apmesta, izmainītas ailes	R	n	T	T	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
	cits	n	n	J/ piebūve koka konstrukcijās terases vai balkona vietā	n	O/ lievenis-piebūve	
Detālas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	n	Stieplu + dzīvžogs	Stieplu + tūju dzīvžogs	Stieplu	Stieplu + dzīvžogs	
	Jumtiņš virs ieejas	D	n	J/ uz stabiem	D	?	
	kāpnes	O/ betons	O/ betons	n	O/ betona	?	
Saglabātība/ autentiskums	cits	O/ metālkaluma kāpņu margas	n	n	n	n	
	Apjoms	T	R	V	D	O	
	Jumta forma	T	O	V	J	O	
	Jumta materiāls	O/T	T	J	J	R	
	Būvgaldniecība	O/V/D	T	R	J	J	
	Apdare	V	O	O	D	R	
	Dekors	O	n	n	n	O	
Autentiskuma pakāpe	3.3	3.4	3.4	0.6	3.7	 Saules iela 10	
Arhitektoniskā vērtība	9	3	6	6	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	slikts	vidējs	slikts	slikts	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	0	-1	-2	+1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	11.3	7.4	8.4	4.6	11.7		
Zudumi	Torņa vējradītājs						 Saules iela 11
Novērtējums pilsētvīdē	Ēka atrodas labā vietā, ielas galā pie Saules parka	Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā. Nav nozīmīga pilsētvīdē.	Ēka atrodas labā vietā, ielas galā pie Saules parka	Ēka atrodas starp daudziem neapbūvētiem gruntsgabaliem, ceļa līkumā un eksponējas jau no liela attāluma	Ēka mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonā. Nav nozīmīga pilsētvīdē.		
	Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Atjaunot oriģinālo jumta formu, demontējot pagalma paaugstinājumu, demontēt sekundāro piebūvi pie verandas, atjaunot verandas ailes, sakārtot fasāžu apdari un ailu aizpildījumu, veidot ēkai atbilstošus jumtiņus virs ieejām	Ēka pārbūvēta, stilistiski pieskaņojot pēckara arhitektūras arhitektūras risinājumiem un būvformām. Nav informācijas par sākotnējo izskatu	Atjaunojot izmantojot vēsturiskai ēkai atbilstošus, kvalitatīvus materiālus un izstrādājumus. Ieejas jumtiņu un piebūves risinājumu estētiskajai piesaistīt arhitektu	Atjaunot/ remontēt verandu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	Sākotnējais 1939.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1937.g. būvprojekts	Sākotnējais 1925.g. Būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	Ir, 1931.g.	koka šķūnis	koka šķūnis		ir, pārbūvēts		
Piezīmes				Degradējoši un haotiski pārbūvēta ēka. Pilnīgi zaudēts sākotnējais ēkas risinājums	interesants, ēkas apjomā integrēts verandas apjoms		








Adrese		Saules iela 13	Senču iela 1	Skolas iela 2	Skolas iela 8	Stacijas iela 2	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031316001	80150024503001	80150022225001	80150022216001	80150030119001	
Nosaukums*			Sofijas jeb Kaķīšu pusmuiža	Jāņa Stendera dzīvojamā māja	Žaņa Krastenberga saimniecības ēka	Gruntes Matildas dzīvojamā māja	
Statuss			Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.57				
Kultūrvēsturiskā vērtība		1	2	2	2	3.1	
Celtniecības gads		1930.g.	19.gs.beigas./20.gs.sākums	1935.g./ 1938.g.	1936.g.	~1924.g., 1935.g. - pārbūve/ 2006. - rekonstr.	
Arhitekts		būvuznī. Vilhelms Katčerovskis		Limbens/ būvinž. P. Kalniņš	tehn. Ž. Krastenbergs		
Funkcija		Dzīvojamā	Sabiedriska	Dzīvojamā	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	2	1 + mansards	1	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka	mūra	koka apmūrēta	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	?	n		
	zelmīgi	koka ar apmetumu	n	koka apmūrēta	koka	koka	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apdares dēļi, krāsoti?	apmetums, krāsots	
Dekors		O/ starpdzega	O/ Rusti, portiki ar joniskajām kolonnām, frīze, dzega ar dendikuliem	J/ pildrežģa konstrukcijas imitācija	n	n	
Jumts	Forma	O/ mansarda tipa ar pusšļautiem galiem	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	O/ skārds	T azbestcements loksnes	J/ bitumena dakstiņi	T azbestcements loksnes	J/ metāla dakstiņi	
	Izbūves	O/ jumta izbūve	n	O/ mezonīni	O		
	Skursteņi	T	T	T	O	O	
	Dekors/cits	n	n	R/ vējrādītājs	O/ dekoratīvi spāru gali un konsoles?, jumtgaies dekors ar "zirdziņu"	n	
Būvgaldniecība	Logi	O	V	J	O/ J	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O	n	J	n	T	
	Ārdurvis	O	V	?	?	J	
	Slēgi	n	n	n	Z?	n	
	Veranda/ Lievenis	O	n	T	O?/ piebūve	T	
	Fasādes dekors	n	n	n	O/ leņķī stiprināti horizontālie fasādes apšuvuma dēļi	n	
Detalās	cits	verandas logu apmaļu līstes	n	n	O/ ailu apmalojums	n	
	Izkārtnes	n	T/Uz balkona virsmas	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	n	slīpi likti koka dēļi starp betona stabiem, ar betona cokolu	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	D/ sānu fasādē	?	n	J	
	kāpnes	O/ betona	O/ betona aizmugures fasādē, D/ koka? Galvenajā fasādē	?	n	R	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	aizmugures fasādē	n	n	n	
	Apjoms	O	T	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	T	J	T	J	
	Būvgaldniecība	O	V	J	O/J	J	
	Apdare	O	O	O	O	J	
Dekors	O	O	J	O	n		
Autentiskuma pakāpe		5	3.8	3	4.2	2.6	
Arhitektoniskā vērtība		9	9	6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	+1	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	labs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		+1	-1	-1	+1	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	0	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		+1	+1	0	+1	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	+1	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		17	14.8	11	13.2	8.6	
Zudumi			Lievenis pārveidots par piebūvi, dekoratīvās vāzes uz balkona, skursteņu apdare		slēgi, oriģinālais logs ar apmalojumu fasādē pret ielu		
Novērtējums pilsētvidē		gruntsgabala dziļumā aiz apstādījumiem. Nav nozīmīga pilsētvidē	Centra apbūves (Šveices ielas) noslēdzošā būve	Ēka aiz apstādījumiem un blīva žoga. Nav nozīmīga pilsētvidē	Saimniecības ēka gruntsgabala dziļumā, bet centrēta pret iebrauktuvi	Ēka gruntsgabala dziļumā	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot terases norobežojošās margas	Demontēt sānu ieeju lieveņus, sakārtot logailas	Izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošu apdares materiālus	Atjaunot mainīto logu pret koka konstrukcijas logu ar vēsturisku daļījumu un aprīkojumu. Mainīt jumta segumu – ieteicams uz lubiņām	Atjaunot verandu un logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, mainīt jumta iesegumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1930.g. Būvprojekts	Vēsturiski fotoattēli, "Kņazi Kropotkini un Sigulda"	Sākotnējais 1935.g. Un 1938.g. Izpildprojekts	Sākotnējais 1936.g. Būvprojekts	pārbūves projekts 1935.g.	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		koka šķūnis		n		n	
Piezīmes		izteiksmīgas formas villa ar ļoti augstu saglabātības pakāpi.	pie Keizarskata		interesanta izpildījuma saimniecības ēka ar atsaucēm uz tautas arhitektūru. Būtu saglabājama oriģinālajā veidolā. Gruntsgabala atrodas vēl padomju tipsveida dzīvojamā ēka	pārbūvēta ēka	



Adrese		Stacijas iela 4	Stacijas iela 14a	Stacijas iela 16	Stacijas iela 20	Stacijas iela 26a	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150030138001	80150030102001	80150030124001	80150030131001	80150030214001	
Nosaukums*				J. Liepiņa dzīvojamā māja	K. Bērziņa dzīvojamā māja	Eduarda Sproģa dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	3.1	3	
Celtniecības gads		~1910.g./2000.g.		1924.g.	1925.g./ 1987.g.	1929.g./ 1933g./ 1998.g.	
Arhitekts				arh.stud. E. Riekstiņš	arh. P. Dreijmanis/ Komunālprojekts	V. Raslavs/ Limbens/ arh. E.Pirktiņa	
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	2 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka ar apmūrējumu?	koka ar apmūrējumu	koka	koka	koka ar apmūrējumu	
	Sekundārs apšuvums	n	n	silikātķieģelis	Dzelteno ķieģeļu apšuvums		
	zelmiņi	koka ar apmūrējumu?	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	koka		
	apdare	apmetums, krāsots	apmetums krāsots	ekspozēts silikātķieģelis	ekspozēts ķieģelis, krāsoti apdares dēļi	apmetums, krāsots	
Dekors		n	O/ stūra pilastrī ar rustiem un kanelūrām, starpdzega	V/ dekoratīva mūrējuma josla starpdzegas līmenī	n	Stūra pilastrī, dzega, ailu apmalojums ar slēgakmeni, terase ar balustrādi	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	J/ mansarda tipa ar pusšļauptiem galiem	
	Materiāls	J/ metāla dakstiņi	O/ skārds	O/ skārds	T azbestcements loksnes	J/ bitumena dakstiņi	
	Izbūves	R	O/ mezonīns	O/ mezonīns lauztās formās	n	J/ jumta izbūves	
	Skursteņi	R	O	T	T	J	
	Dekors/cits	n	n	O/ eskponēti dekoratīvi spāru, mūrīlatu gali	n	R/ torņa jumta ar vējrādītāju	
Būvgaldniecība	Logi	J	O	O/R	T	J/ PVC + logu daļījums semantiski neatbilstošs	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	V	J	R/ sākotnējā projektā attēloti šādi logi	
	Ārdrūvis	T	T	?	T	J	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	T	J	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
Detāļas	cits	n	n	n	n	n	
	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	n	Stieplu	Stieplu	Stieplu ar dzīvzogu. Kalti vārti ar dolomītakmens stabiem	
	Jumtiņš virs ieejas	J	n	?	n	n	
	kāpnes	n	O/ betona	n	V/ betona	J	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	n	n	
	Apjoms	R	O	O	T	J	
	Jumta forma	O	O	O	O	J	
	Jumta materiāls	J	O	O	T	J	
	Būvgaldniecība	J	O/T	O/R	T	J	
	Apdare	O	O	D	D	J	
	Dekors	n	O	O	n	R	
Autentiskuma pakāpe	3	4.6	4	2.2	1.4		
Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	3	9		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	+1	-1	-1	-2		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	9	12.6	10	5.2	8.4		
Zudumi				Verandas risinājums			
Novērtējums pilsētvidē		Ēka gruntsgabala dziļumā	Ēkas priekšpagalms zudis, priekštelpa pievienota blakus apbūvei. Iela un ēka veido pilsētas centra robežu	Iela un ēkas veido pilsētas centra robežu. Ēka izvietota gruntsgabala dziļumā	Iela un ēkas veido pilsētas centra robežu. Ēka izvietota gruntsgabala dziļumā	Iela un ēkas veido pilsētas centra robežu. Ēka izvietota gruntsgabala dziļumā	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, mainīt jumta iesegumu	Atjaunot ieejas durvis, atbilstoši ēkas stilistikai	Veidot kvalitatīvu fasāžu apdari, atjaunot verandu ar tipoloģijai atbilstošiem izstrādājumiem	Demontēt esošo apšuvumu, atjaunot logus ar vēsturisku daļījumu, sakārtot piebūvju apjomus	Ēka neatgriezeniski pārbūvēta un tai nav atjaunojams vēsturiskais veidols	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	n	Sākotnējais 1924.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1925.g. Būvprojekts	Būvprojekts, izmaiņu – 1933.g.	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		n	n	ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā		n	
Piezīmes		pārbūvēta ēka			Būtiski pārbūvēta ēka ar daudziem uzslāņojumiem	Ēka būtiski pārbūvēta un ieguvusi jaunu identitāti; nevar vērtēt kā kultūrvēsturisku ēku. Jaunie un vecie apjomi sapludināti vienotā stilistikā. Vizuāli nav identificējams sākotnējais apjoms un detaļas	











Adrese		Strēlnieku iela 3	Strēlnieku iela 11	Strēlnieku iela 14	Strēlnieku iela 20	Strēlnieku iela 23	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031501001	80150031633001	80150031712001	80150031718001	80150031805001	
Nosaukums*		Jāņa Vlasova dzīvojamā māja		Teodora Auziņa dzīvojamā māja	Alvīnes Bartuševičs dzīvojamā māja	Augusta Kalniņa dzīvojamā māja	
Statuss							Strēlnieku iela 3
Kultūrvēsturiskā vērtība		3.1	3	3	2	2	
Celtniecības gads		1927.g./ 2006.g.	20.gs. 30.gadi	1927.g./ 1972.g	1932.g.	1927.g.	
Arhitekts		arh. M.Krastiņa		Latkomunprojekt			
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Strēlnieku iela 11
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1	2	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	koka ar betona bloku apmūrējumu	koka ar apmūrējumu?/ koka	
	Sekundārs apšuvums	plastikāta dēļi	siltinājuma ar apmetumu			n	
	zelmiņi	koka ar apšuvumu	koka ar apmūrējumu	koka?	apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	
	apdare	plastikāta dēļi	apmetums, krāsots	apmetums	apmetums,krāsots	apmetums,krāsots	
Dekors		n	n	n	n	n	
Jumts	Forma	J/ 2-slīps	O/ 2-slīpju	T/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	
	Materiāls	J/ bitumena dakstiņi	O/ skārds	T azbestcements loksnes	O/ skārds	O/ skārds	
	Izbūves	n	O	n	O/ mezonīns lauztās formās	n	
	Skursteņi	J	T	T	R	O	
	Dekors/cits	J/ frontona savilces	n	n	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	J	J	J	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	J	n	n	n	n	
	Ārdurvis	J	?	J	J	T	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	T	n	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
cits	n	n	n	n	n	ailu apmalojums	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	Strēlnieku iela 14
	Žogs	Stieplu	Stieplu	n	Stieplu	dzīvžogs	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	J	J	n	
	kāpnes	n	n	n	J/ betona	O/ betona	
Saglabātība/ autentiskums	cits	n	n	n	n	n	
	Apjoms	J	O	O	O	O	
	Jumta forma	J	O	T	O	O	
	Jumta materiāls	J	O	T	O	O	
	Būvgaidniecība	J	J	J	J	O	
	Apdare	D	T	V	J	O	
Dekors	n	n	n	n	n		
Autentiskuma pakāpe		0.8	3.6	2.8	3.4	5	Strēlnieku iela 20
Arhitektoniskā vērtība		6	3	3	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-2	+1	-1	0	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		5.8	8.6	5.8	10.4	13	
Zudumi							
Novērtējums pilsētvidē		Ēka gruntsgabala dziļumā, netālu no iepirkšanās centra	Neliela dzīvojamā ēka daudzstāvu apbūves ielokā	Ēka gruntsgabala dziļumā	gruntsgabalas kvartāla platumā, ēka eksponējas no abām ielām		Strēlnieku iela 23
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēka neatgriezeniski pārbūvēta un tai nav atjaunojams vēsturiskais veidols	Sakārtot ēkas apdari, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Sakārtot ēkas apdari, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, mainīt jumta iesegumu	Sakārtot ēkas apdari, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Sakārtot fasāžu apdari	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Sākotnējais 1927.g. Būvprojekts	n	Sākotnējais 1927.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1932.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1927.g. Būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		n	n	n	n	ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā	
Piezīmes							



Adrese		Strēlnieku iela 31	Strēlnieku iela 36	Strēlnieku iela 37	Strēlnieku iela 80	Šveices iela 3	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031932001	80150031842001	80150032042001	80150032210001	80150024207001	
Nosaukums*		Hertas Krauliņš dzīvojamā māja	Voldemāra Bulīša dzīvojamā māja	Voldemāra Ozoliņa dzīvojamā māja	Augusta Dīriņa dzīvojamā māja/ darbnīca		
Statuss					levērojamas personas dzīves vieta		
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	3.1	2	3	
Celtniecības gads		1937.g.	1927.g./ 1938.g.	1928.g.	1926.g.	19.gs.beigas	
Arhitekts		būvinž. Karukins	?/ būvtehn. V. Caunītis				
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	2	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/apmests	
	sienas	koka ar betona bloku apmūrējumu	koka ar apmūrējumu?/ koka	koka	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	Siltinājums + plastikāta dēļi	n	apmūrēta ar silikātkieģeli 20.gs. 60.gados	
	zelmiņi	koka ar apmetumu	koka ar apmūrējumu	plastikāta dēļi	koka	koka, apšūti	
	apdare	eksponēti betona bloki, krāsots apmetums	apmetums,krāsots	plastikāta dēļi	Koks, apmetums krāsots	n	
Dekors		n	O/ palodzes, starpdzega	n	n	n	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	V/ 2-slīpju	
	Materiāls	T azbestcements loksnes	O/ skārds	J/ metāla kārneņi	T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	O/ mezonīns	R/ jumta izbūve	n	n	
	Skursteņi	T	O	O	T	V	
	Dekors/cits	n	n	n	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	O/J	J	O	J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	T	n	n	n	
	Ārdurvis	?	T (veranda)	J	?	J	
	Slēgi	zuduši	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	V	n	V/ izskatās pārbūvēta	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
cits	n	n	n	n	n		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	Stieplu	Horizontāli likti plati neēvelēti dēji starp betona stabiem	Stieplu	n	
	Jumtiņš virs ieejas	T	?	J	n	n	
	kāpnes	n	?	?	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	V	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	T	O	J	T	T	
	Būvgaidniecība	J	O/J	J	O	J	
	Apdare	O	O	D	O	D	
	Dekors	O	O	n	n	n	
Autentiskuma pakāpe	3.6	4.5	2.4	4.4	2.6		
Arhitektoniskā vērtība	3	6	3	3	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	+1	0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	+1	-1	+1	-2		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	+1	0	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	9.6	12.5	5.4	10.4	7.6		
Zudumi	slēgi; iespējams, veranda	verandas stiklojums un durvis					
Novērtējums pilsētvidē	Mazstāvu apbūves rajonā, salīdzinoši tuvu pie gruntsgabala robežas	gruntsgabals kvartāla platumā, ēka eksponējas no abām ielām	gruntsgabals kvartāla platumā, ēka eksponējas no abām ielām	gruntsgabals kvartāla platumā, ēka eksponējas no abām ielām	Ēka atrodas ārpus centra apbūves. Ielas skatā nenolasas gruntsgabala robeža		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Atjaunot slēgus un logus koka konstrukcijās ar vēsturiskam atbilstošu daļījumu	Sakārtot logu pārsedes, ēkas apdari. Atjaunot verandas logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Izmantot vēsturiskai ēkai atbilstošus, kvalitatīvus apdares materiālus un izstrādājumus		Atjaunot logus ar daļījumu, izveidot fasāžu apdari.		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1937.g. Būvprojekts	Būvprojekts, verandas projekts – 1938.g.	1928.g.projekts, 1999.g.pārbūves	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts	TMR apraksts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas	?	?	ir	ir, šķūnis avārijas stāvoklī			
Piezīmes			leejas piebūve – 1999.g	Gleznotāja A. Dīriņa māja darbnīca. Slikti redzama no ielas, nepieciešama papildus apsekošana uz vietas	Ēka 20.gs. 60. gados paaugstināta, apšūta ar silikātkieģeli. Ēkai principā nav iespējams atgūt oriģinālo tēlu.		



Adrese		Šveices iela 4	Šveices iela 4a	Šveices iela 5	Šveices iela 6	Šveices iela 7	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024004001	80150024004002	80150024203001	80150024023001	80150024209001	
Nosaukums*					Rubīna sanatorija		
Statuss		Pašvaldības piemineklis nr.43	Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.44		Valsts nozīmes piemineklis nr. 8493	Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.56	
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3	2	0	1	
Celtniecības gads		19.gs.beigas	20.gs. sākums	1922.g.	1923.g./ 1939.g.	19.gs.b./20.gs.sākums	
Arhitekts					Arh. P. Kundziņš		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā, līdz 1953.g. - kūts	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	1 + mansards	1	2	2	
Sienas	pamati	mūra/apmests	mūra/apmests	mūra/apmests	mūra/apmests	Ekspozēts laukakmens, ķieģeļu josla	
	sienas	koka	koka?	mūra/apmests	koka ar ķieģeļu apšuvumu	koka	
	Sekundārs apšuvums	apmūrēta 20.gs.20-30.gados	?	n	n	n	
	zelmiņi	koka	koka?	mūra/apmests	n	koka	
	apdare	apmetums, dēji krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums krāsots	dēji, krāsoti	
Dekors		izvirzītas palodzes	n	sarkana ķieģeļa ailu apmalojums	O/ veranda, erkens, ieejas mezgls, balkons	O/ starpdzegas, jumta detaļas, ailu apmalojums, gludi stūra pilastri	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	T/ 4-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	J/ rievotais skārds	T azbestcements loksnes	R/ skārds	T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	V	n	n	n	
	Skursteņi	O	T	R	T	T	
	Dekors/cits	n	T/ daļēji saglabājusies zelmiņa savilce	n	n	O/ jumta pārkare ar ekspozētām spārēm, dekoratīvām konsolēm, zelmiņa savilces	
Būvgaldniecība	Logi	O/J	O/J	J	O	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	O	n	n	V (1939.g.)	O	
	Ārdurvis	J	J	J	O	V	
	Slēgi	n	n	n	n	z?	
	Veranda/ Lievenis	O	n	n	O	O	
	Fasādes dekors	n	n	n	O/V	O	
cits	n	n	n	margas un verandas apdare ar siluetgriezuma dēļiņiem	leejas jumtiņa konstrukcija, logu apmales caurgriezuma tehnikā		
Detālas	izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Vertikālu koka dēļiņi starp betona stabiem	Vertikālu koka dēļiņi starp metāla stabiem	vertikālu dēļu žogs/ dzīvžogs	n	stieplju	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	O	
	kāpnes	V/ Betona pakāpieni	n	n	O	O/betona	
	cits	dēļu apšuvumu	lievenis	n	lievenis ar kolonnām	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	V	O		O	
	Jumta forma	O	O	O		O	
	Jumta materiāls	J	T	R		T	
	Būvgaldniecība	O/J	O/J	J		O	
	Apdare	V	V	R		O	
	Dekors	n	n	J		O	
Autentiskuma pakāpe	3.6	3.6	3.7		4.5		
Arhitektoniskā vērtība	9	3	6		9		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0		0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	labs	vidējs/ slikts	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	0	0		+1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	0	+1		+1		
Vēsturiskā patina	+1	0	0		+1		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0		0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	14.6	6.6	11.7		16.5		
Zudumi				sākotnējā jumta forma, pagraba gaismas logi			
Novērtējums pilsētvidē	ēka izvieta gruntsgabālā uz Šveices un Bebreņu ielu stūra	Ēka izvietota gruntsgabālā gar Šveices ielu. Ielas līnijā nolasās gala fasāde	Ēka gruntsgabala dziļumā, no ielas nav redzama	ēka izvieta gar ielas malu uz Šveices un Bebreņu ielu stūra	Ēka gruntsgabala dziļumā, no ielas nav redzama. Gruntsgabals, kas pieguļ Gaujas senlejai		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	mainīt jumta segumu uz skārdu, sakārtot ailu aizpildījumu atbilstoši vēsturiskajam	Sakārtot ailu aizpildījumu atbilstoši vēsturiskajam risinājumam	Atjaunot logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskajam atbilstošu daļījumu, dzegas risinājums, risināt cokolu bez skārda noseņa	Atjaunot sākotnējo jumta formu - lēzens pilna mansarda tipa jumts	notiek korekti atjaunošanas darbi		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	TMR apraksts	TMR apraksts	n	vēsturiski attēli, sākotnējais 1923.g.būvprojekts, 1939.g. Pārbūves projekts	n		
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes		Sākotnēji bijusi kūts		nav realizēta 2015.g. Izstrādātajā projektā paredzētā piebūve	Ēka pamesta, steidzami nepieciešams piemeklēt funkciju. Sānu verandai 2. stāva līmenī stiklojums ir ielikts vēlāk - saglabājušies attēli ar balkonu		



Adrese		Šveices iela 8a	Šveices iela 9	Šveices iela 13	Šveices iela 15	Šveices iela 17b	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024022001	80150024210001	80150024214001	80150024015001	80150024016001	
Nosaukums*				Bobsleja trase		Grīnbergas pansija	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	1	3	3	
Celtniecības gads		20.gs.sākums	19.gs.b./20.gs.sākums	1958-1986	19.gs. Beigas	20.gs.sākums	
Arhitekts				"Rūpnīcprojekts" galv.inž. Miervaldis Dzirnīks, galv. arh. Arvīds Purgailis			
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Sporta	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	2	dažāds	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra	mūra/apmests	dz/b	mūris, apmests	mūris, apmests	
	sienas	koka	koka	dz/b	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	fasādē apmests siltinājums	n	daļā metāla lokšņu apšuvums	fasādes gludi apmestas	n	
	zelmiņi	koka	koka	koka dēji	koka	koka	
	apdare	apmetums krāsots	dēji, krāsoti	krāsots apmetums, koka dēji, retināts koka brusu klājs	apmetums/ dēji krāsots	dēji, krāsoti	
Dekors		n	O/ dažāda virziena dēļu kārtojums, starpdzegas, jumta detaļas	n	O/ logu apmales, koka starpdzegas, jumta konstrukcijas, verandu konstrukcijas	ailu apmales, erklers	
Jumts	Forma	R/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju mansarda tipa ar pilna augstuma zelmeni	
	Materiāls	R/ skārds	T azbestcimenta loksnes	O	T azbestcimenta loksnes	O/skārds T/azbestcimenta loksnes	
	Izbūves	n	O	O	O	O	
	Skursteņi	R	T	O	T	O	
	Dekors/cits	n	O/ jumta pārkare ar eksponētām spārēm, dekoratīvām konsolēm, zelmiņa savilces	n	O/ zelmiņu dekors, eksponētas spāres, dzegas robdēļis	n	
Būvgaldniecība	Logi	J	O/J	O/J	O/V	Z	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	n	D	n	
	Ārdurvis	?	J	O	T	n	
	Slēgi	n	Z	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	D	n	O/T	n	
	Fasādes dekors	n	O	n	O	n	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	R/ vertikāli koka dēļi starp mūrētiem stabiem	n	n	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	O	n	n	n	
	kāpnes	n	O/betona	O	n	O/ betona	
	cits	n	n	O / Margas	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	D	O	T	O	
	Jumta forma	R	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	R	T	O	T	O/T	
	Būvgaldniecība	J	O/J	O/J	V	n	
	Apdare	J	O	O/J	V/T	T	
Dekors	n	O	n	O	n		
Autentiskuma pakāpe		2.6	3.3	3.1	3.5	3.9	
Arhitektoniskā vērtība		6	9	12	9	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme					0		
Tehniskais stāvoklis		labs	slikts	Labs / +1	slikts	ļoti slikts	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	-2	0	-2	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	0	0	
Vēsturiskā patina		0	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	+2	-1	-1	
Kultūrvēsturiskā vērtība		10.6	10.3	19.1	8.5	7.9	
Zudumi			sākotnējais apjoms	Daļā kompleksa zudusi sienu apdare	Verandas stiklojumi	visa būvgaldniecība, poligonālas formas veranda ēkas stūrī	
Novērtējums pilsētvidē			ēka gruntsgabala dziļumā. Zemes gabalu nenorobežo žogs, tāpēc no ielas labi redzama. Atrodas gravas malā	Ēku komplekss un trase ir pasaules mērogā unikāla inženiertehniskā būve. Nozīmīgā Siguldas pilsētvides un identitātes veidotāja	Pirmā ēka aiz gravas līkuma ar kuru iesākas Šveices ielas villu apbūve. Labi eksponējas no ielas	Labi eksponējas no Šveices ielas, bet atrodas aiz koncertzāles "Baltais fīģelis" autostāvvietas. Ēka atrodas uz Lakstīgalu gravas malas, bet krūmu dēļ no turienes nav redzama	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Pievērst uzmanību krāsojuma risinājumam	Demontēt visas vēlāka laika piebūves, sākotot ailu aizildījumu	Steidzami pārtraukt vēsturiskās apdares demontāžas darbus (pašlaik retinātais krāsots koka brusu klājs tiek demontēts un aizvietots ar metāla "sendvičtipa" apdares paneļu apdari). Jumta remontdarbu gadījumā atjaunot vēsturisko dakstiņu segumu	Novērst konstruktīvās un tehniskās ēkas problēmas. Atbrīvot oriģinālo apjomu no piebūvēm, atjaunot sākotnējo verandu stiklojumu	Nepieciešams veikt ēkas konstrukciju tehnisko apsekojumu, ēka ilgāku laiku atrodas pamestā stāvoklī bez logiem un durvīm	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	n	Vēsturiski fotoattēli	n	TMR apraksts, vēsturiski fotoattēli	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes			Ēkai saglabājies liels skaits oriģinālo detaļu,	Jāpievērš uzmanība ēkas remontdarbu veikšanai, tos veicot saglabāt autentiskos apdares veidus un materiālus	Ēka ir neapdzīvota.	Sākotnēji gruntsgabalā atradušās vairākas ēkas	



Adrese		Šveices iela 21	Šveices iela 23	Šveices iela 25	Šveices iela 27a	Šveices iela 29	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024014001	80150024011001	80150024017001	80150024009001	80150024026003	
Nosaukums*		Villa Karmena		Štāla villa			
Statuss		Valsts nozīmes piemineklis nr. 8494			Valsts nozīmes piemineklis nr. 8495		
Kultūrvēsturiskā vērtība		0	2	3	0	6 (degradēta ēka)	
Celtniecības gads		19.gs. Beigas	20.gs.sākums	~1900.g., pārbūves 1933., 1938.g	~1900.g.	20.gs.sākums	
Arhitekts				1938.- arh. A. Braunfelds			
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	2	2	2 + mansards	2	
Sienas	pamati	mūris, apmests	?	mūra	mūra	Dolomītakmens mūra	
	sienas	koka	koka?	koka	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	?	fasādes gludi apmestas	fasādes gludi apmestas	n	
	zelmiņi	koka	koka	koka	koka	koka	
	apdare	dēji, krāsoti	apmetums krāsots	apmetums, dēji krāsots	apmetums, dēji krāsots	dēji, krāsoti	
Dekors			n	n	T/ palodzes		
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2 slīpju ar pussļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	J/ metāla kārniņi	T azbestcementsa lokšnes	O/ skārds	O/ skārds	O/ skārds	
	Izbūves	n	n	n	O	n	
	Skursteņi	R	T	T	T	V	
	Dekors/cits	O/ zelmiņu dekors, eksponētas spāres, jumta konsoles, dzegas robdēlis	O/ zelmiņa savilce	O/ zelmiņu dekors, eksponētas spāres, jumta konsoles	O/ torņu smailes ar dekoriem ziedu formā, eksponētas jumta spāres, konsoles	O/ dek. Smaile zelmenī	
Būvgaidniecība	Logi	R	V	D	J	D	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	?	n	O	D	
	Ārdurvis	J	?	J	n	J	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	?	n	n	D	
	Fasādes dekors	R	n	z	z	T	
cits	galv.fasādē, J/	n	n	formā			
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n		
	Žogs	Stieplu, ar kaltiem vārtiem		n	n		
	Jumtiņš virs ieejas	n	?	n	O/ skārda, vienslīps		
	kāpnes	O/ betona	?	n	V/ Betona pakāpieni		
	cits	n	n	n	kaltas torņu dekora smailes		
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms		O	T		D	
	Jumta forma		O	O		O	
	Jumta materiāls		O	O		O	
	Būvgaidniecība		V	D		D	
	Apdare		V	D		O	
	Dekors		n	T		T	
Autentiskuma pakāpe			4.6	2.3		2.8	
Arhitektoniskā vērtība			6	9		6	
Kultūrvēsturiskā nozīme							
Tehniskais stāvoklis		Labs	vidējs	slihts	vidējs	slihts	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas			0	-2		-2	
Atbilstība sākotnējai funkcijai			+1	0		+1	
Vēsturiskā patina			+1	0		0	
Nozīme apkārtējā ainavā			+1	0		+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība			13.6	8.3		7.8	
Zudumi				fasādes daļjums, apdare	apdare, vējrādītājs		
Novērtējums pilsētvidē		gruntsgabala dziļumā	Lakstīgalu gravas malā. No Šveices ielas pilnīgi neredzama	Lakstīgalu gravas malā. No Šveices ielas maz redzama	gruntsgabala dziļumā aiz 1957. gadā celtas ēkas	Ēka atrodas uz Lakstīgalu gravas malas, vislabāk redzamā ēka	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		nomainīt jumta segumu		demontēt vai pārbūvēt piebūves, atjaunot fasādes daļjumu, koka dēlīšu apdari	atjaunot koka apdari, koka logus ar vēsturiskam atbilstošu daļjumu	Ēkas fasāžu daļjums un tēls ir stipri degradēts. No pagalma puses ēkai tiek piebūvēts apjomā un materiālā neatbilstošs apjoms	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		VKPAI PDC apraksts, vēsturiski fotoattēli	n	1933.g. Projekts kāpņu piebūvei, 1938.g. Pārplānojuma projekts, 1954.g. Labiekārtojuma skice, TMR aprakst, vēsturiski fotoattēli	Vēsturiski fotoattēli, VKPAI PDC un TMR apraksti	TMR apraksts, bijušo vēsturisko ēku materiāli	
Vēsturiskas saimniecības ēkas							
Piezīmes		Pagalma un aizmugures fasādēs vienkāršotas logu apmales. Atjaunota pēc 20.gs. Vidus logailu daļjuma	Ēkas priekšā augošo apstādījumu dēļ slikti redzama. Novērtējuma veikšanai nepieciešama piekļuve ēkai	Viena no divām Štāla villām	Viena no divām Štāla villām	Gruntsgabalā pašlaik atrodas vēl 3 ēkas. Vēsturiski šeit atradusies arī villa Ķeņģis.	



Adrese		Šveices iela 31	Šveices iela 31	Tālavas iela 16	Televīzijas iela 15	Trimpus iela 4	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024003001	80150024003002	80150031344001	80150021507001	80150030203001	
Nosaukums*				Dzīvojamā māja	TV Tornis		
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3	2	2	2	
Celtniecības gads		1940.g.	1938.g.	1977-2001	1973	1925.g.	
Arhitekts				M. Gundars		tehn. A. Millers	
Funkcija		dzīvojamā/ tirdzniecības	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Inženierbūve	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	1	2		1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra	mūra	mūra/ apmests	dz/b	mūra/ apmests	
	sienas	mūra	mūra?	salikts	dz/b	koka ar apmūrējumu	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	puse ēkas siltināta/ apmesta	
	zelmīņi	n	n	koks	n	koka ar apmūrējumu	
	apdare	apmetums krāsots	apmetums krāsots	apmetums, krāsots, koka dēļi	n	apmetums, krāsots	
Dekors		gadaskaitlis	n	n	n	O/ starpdzega ar dentikuliem, dekoratīva aspmetuma ailu apmalojums	
Jumts	Forma	O/ 4-slīps	O/ 4-slīps	O/ divslīpju	O/ plakana	O/ mansarda tipa ar pusšļautiem galiem	
	Materiāls	J/ metāla kārniņi	T azbestcements loksnes	O/ viļņotās azbestcements loksnes		T azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	n	O	n	apdari	
	Skursteņi	O	O	O	n	O	
	Dekors/cits	O/ dzegas pārkares	n	n	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	O	O	n	J	
	Skatlogi	J/ esošās logailās ielikti logi bez daļējuma	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	O	n	n	
	Ārdurvis	T	O?	?	O	?	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	n	O	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
cits	n	n	n	n	n		
Detalās	Izkārtnes	ielīmētas logu stiklojumā	n	n	sakarū iekārtas uz jumta	n	
	Žogs	stieplu, pie ieejas zems dzīvžogs	Stieplu	O/ metāla ieejas vārti	n	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n	
	kāpnes	O/ betona	n	n	n	n	
	cits	D/ piebūvēts ieejas lievenis	n	O/ metāla balkona margas	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	T	O		T	
	Būvgaidniecība	J	O	O		J	
	Apdare	R	T	O	n	O/D	
	Dekors	n	n	O	n	O/Z	
Autentiskuma pakāpe		3	3.8	5	5	3	
Arhitektoniskā vērtība		6	3	3	3	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme						0	
Tehniskais stāvoklis		labs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	+1	0	0	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	+1	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	+1	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		10	8.8	10	10	9	
Zudumi						Mezonīna logi, apdare izskatās sekundāra	
Novērtējums pilsētvidē		ēka varētu kļūt par stūra akcentu noeejai uz Lakstīgalu gravu	Ēka gruntsgabala dziļumā, no ielas nav redzama, nosedz dzīvžogs	Savam laikam raksturīga, reģionāla savrupmājas arhitektūra	Nozīmīga inženiertehniskā būve, ievērojamā augstuma dēļ eksponējas no liela attāluma	Ēka mazstāvu apbūves teritorijā, tuvu ielai. Haotiski, pārauguši apstādījumi kopā ar šķītbu šķūnīti rada nekārtīgu, noplukušu iespaidu	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		demontēt vai pārveidot ieejas lieveni un jumtiņu noeejai uz pagrabu, demontēt logu restes		Uzturēšana un remonts	Uzturēšana un remonts	Nosiltināta puse ēkas, nosedzot fasādes dekora un izejot ārpus jumta plaknes. Demontēt siltinājumu vai Izstrādāt siltinājuma projektu, paredzot kvalitatīvu, vēsturiskai ēkai atbilstošu apdari	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli			n			Sākotnējais 1925.g. Būvprojekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						ir, jaukta – mūra, koka konstrukcijā	
Piezīmes			Visticamāk tipveida dzīvojamās ēkas projekts. Slikti redzama no ielas. Korektam novērtējumam nepieciešama piekļuve ēkas apskatīšanai		Izteiksmīgs postmodernisma stila dievnams, labi ierakstās apkārtējā pilsētvidē		



Šveices iela 31, lit. 1



Šveices iela 31, lit. 2



Tālavas iela 16



Televīzijas iela 15



Trimpus iela 4









Adrese	Turaidas iela 2	Turaidas iela 7	Turaidas iela 7	Turaidas veikals	Valdemāra Kr. iela 1	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150010601002	80150010501001	80150010501002		80150024030001	
Nosaukums*	Tirdzniecības paviljons	Bundulītis		Turaidas veikals		
Statuss		Valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa nr. 2140 "Gūtmaņa ala" aizsardzības zonā, Pašvaldības nozīmes pieminekļis nr.19			Vietējas nozīmes arh.pieminekļa nr.8497 aizsargzonā	
Kultūrvēsturiskā vērtība	2	1	2	2	2	
Celtniecības gads	1958	20.gs. sākums	20.gs. sākums		20.gs.1.puse	
Arhitekts	"Ceļu projekts", arh. Imants Prauliņš (?)	Arh.Leo Reinīrs?	Arh.Leo Reinīrs?			
Funkcija	Tirdzniecības	Tirdzniecība	paviljons	Tirdzniecības	Tirdzniecība/ Dzīvojamā	
Stāvu skaits	1	1	1	2	2	
Sienas	pamati	mūra/apmests	laukakmeņu mūris ar ķieģeļu joslu	ekspozēts laukakmens	mūra/apmests	Turaidas iela 2
	sienas	koks	koka	koka	mūris	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	Jaukts ķieģeļu/dolomītakmens? Mūris
	zelmīņi	n	n	koka	n	mūris
	apdare	Koka dēji, likti pa diagonāli	dēji krāsoti	koka līstes, krāsojums	granīta cēlapmetums, koka dēļu apšuvums	apmetums krāsots
Dekors	n	pilastri uz šķautnēm, kolonnas, antablements, dzega	O/ dekoratīvs līstu kārtojums, ēkas karkass	n	profilētas starpdzegas/ logu apmales, palodzes/ stūra pilastri	
Jumts	Forma	O/ vienslīpju	O/ kupols	O/ 1-slīps	O/ vienslīpju	2-slīpju, O/ pret ielu, T/ pret pagalmu
	Materiāls	O/ skārds?	V/ skārds	J/ rievotais skārds		O/ skārds, T/ azbestcements, loksnes
	Izbūves	n	O	n		D
	Skursteņi	n	R	n		V
	Dekors/cits	dekoratīvi siju gali	kupolu noslēdzoša laterna	n	metāla kalts vēja rādītājs	O/sānu fasādē spāres ar dekoratīviem galiem, jumta pārkare
Būvgaidniecība	Logi	O	slēģiem	n	O/J	O/V
	Skatlogi	n	? Nav redzami, aiz slēģiem	n	O/J	T
	Verandas stiklojums	n	n	n	n	n
	Ārdurvis	J	J	n	O/J	R
	Slēģi	n	O	n	O/ metāla, sānu durvīm	n
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	n	n
	Fasādes dekors	n	O	O	n	n
cits	n	n	O/karkass	n	n	
Detalās	Izkārtnes	J	Uz antablementa	n	J	uz fasādes, konsolēta uz metālkaluma
	Žogs	n	n	n	O/ laukakmeņu mūris	O/ Dolomītakmens? Mūris gar gruntsgabala robežu
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	n	n
	kāpnes	J	O/ betona abās pusēs	O/ granīta	O	n
cits	n	Doriskās kolonnas	n	O/kāpņu margas	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	O/T
	Jumta forma	O	O	O	O	O/T
	Jumta materiāls	O	O	J	O	T
	Būvgaidniecība	O/J	O/J	O/T	O/J	O/R
	Apdare	O	O	R	O	V/T
Dekors	O	O	O	O	O	
Autentiskuma pakāpe	4.4	4.7	3.8	4.4	3.5	
Arhitektoniskā vērtība	6	9	6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme					0	
Tehniskais stāvoklis	vidējs	labs	labs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	+1	0	0	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	0	+1	
Vēsturiskā patina	+1	0	0	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā	0	+1	0	0	+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība	12.4	17.7	11.8	10.4	10.5	
Zudumi			Dekoratīvas jumta konstrukcijas	Daļēji nokritis apmetums, atsevišķi logi, ieejas durvis		
Novērtējums pilsētvidē	Savam laikam raksturīgs un ar augstu detalizācijas pakāpi apdares risinājumā būvēts tirdzniecības paviljons	Ainaviski vērtīga celtnē Gūtmaņa alas tuvumā. Populārs tūristu foto objekts	Diskrēti izvietots aiz Bundulīša	Ēka labi eksponējas Turaidas vidē. Nozīmīgs sava laika apbūves sabiedriskais objekts	Ēka izvietota pie Valdemāra ielas, veidojot ielai perimetrālas apbūves raksturu. Viena no pilsētas centra apbūves augstākajām celtnēm. Kopā ar Valdemāra 1c saimniecības ēku un Vidus 2 mūra ēku veido stilistiski vienotu apbūves līniju	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Pārdomāt reklāmu izvietojumu, pēc iespējas saglabāt periodam raksturīgo apdari, uzturēšana un remonts	Metāla rullo žalūziju nomainīt uz vēsturiski atbilstošiem koka slēģiem	Atjaunot jumta konstrukciju, atbilstoši vēsturiskiem paraugiem. Paredzēt atbilstošu jumta segumu - skārdu vai lubiņas	Nepieciešama ēkas ekspluatācijas atsākšana, uzturēšana un remonts	Nomainīt jumta segumu pret skārdu, demontēt pagalma piebūves, sakārtot fasāžu apmetuma raksturu un krāsojumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Arhīva materiāli	Vēsturiski fotoattēli	Redzamams fotoattēlos ar Bundulīti		redzama pilsētas apbūves skatos no tālumā	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						
Piezīmes			Iespējams, ka tā ir kopija no sākotnējā paviljona	Atrodas ārpus Siguldas teritorijas	Pagalma pusē apjoms 'aplīpināts' ar neskaitāmām piebūvēm	





Adrese		Valdemāra Kr. iela 1	Valdemāra Kr. iela 1c (1a)	Valdemāra Kr. iela 2	Valdemāra Kr. iela 3	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024002004	80150024002002	80150023311001	80150024001001	
Nosaukums*					Zaļā villa/ Kropotkinu vasarnīca	
Statuss		Valdemāra 1c(a) aizsargzonā	Vietējas nozīmes arh. Pieminēklis nr.8497	Ausekļa 7 aizsargzonā	Valsts nozīmes pieminēklis nr. 8502	
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	0	3	0	
Celtniecības gads		19.gs.b./20.gs.s.	ap.1920.g.	1925.	19.gs. Vidus/ 1925.g. Pārbūvēta	
Arhitekts						
Funkcija		Saimniecības ēka	Tirdzniecība/ Dzīvojamā	Tirdzniecība/ Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1	2	2	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra	mūra/ apmesti	mūra	Ekspozēts laukakmens, ķieģeļu josla	
	sienas	Dolomītakmens? Mūris	mūris	koka/ mūra?	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	Siltinājums	n	
	zelmiņi	mūris/ koka	mūris	n	koka	
	apdare	ekspozēts mūris	apmetums krāsots	apmetums, krāsots	dēļi, krāsoti	
Dekors		Izšuvotas sarkana ķieģeļa ailu apmales	Ekspozētas ķieģeļu starpdzegas/ logu apmales, palodzes/ stūra pilastrī, rīzaltu dzegas	profilēta starpdzega/ logu palodzes	koka starpdzega, ailu apmalojums ar sandrikiem	
Jumts	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar krusteniski izvietotiem rīzaltu jumtiem	V? 4-slīps	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	T azbestcimenta loksnes	T azbestcimenta loksnes	O/ skārds	T azbestcimenta loksnes/ sākotnēji skaidas	
	Izbūves	n	O/T	T	n	
	Skursteņi	T	R	O	O	
	Dekors/cits	V/spāres ar dekoratīviem galiem	O/sānu fasādē spāres ar dekoratīviem galiem, jumta pārkare	T	O/ dekoratīvi spāru gali, zelmiņa konsoles, rīzalta jumtgailes dekors	
Būvģaldniecība	Logi	T	J	O/V	O	
	Skatlogi	n	J	J	n	
	Verandas stiklojums	n	n	n	T	
	Ārdurvis	V	J	J	T	
	Slēgi	n	n	n	O	
	Veranda/ Lievenis	n	n	n	O	
	Fasādes dekors	n	n	n	O	
cits	n	O/T Jumta izbūvju apdare	n	O/ balkons ar siluētgriezuma margām		
Detālas	Izkārtnes	n	uz fasādes	uz fasādes	n	
	Žogs	O/Pieslēdzas Valdemāra 1 Dolomītakmens? Mūris	n	n	n (bijis vēsturiskos attēlos)	
	Jumtiņš virs ieejas	n	J	n	n	
	kāpnes	n	n	n	R/ koka pret Šveices ielu, aizmugures fasādē zudušas	
	cits	O/ dzelzs kalumi – loga reste, enkurs	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O		O		
	Jumta forma	O		V		
	Jumta materiāls	T		V		
	Būvģaldniecība	V		V/J		
	Apdare	O		J		
	Dekors	O		T		
Autentiskuma pakāpe		4.3		3.1		
Arhitektoniskā vērtība		6		3		
Kultūrvēsturiskā nozīme				0		
Tehniskais stāvoklis		slīkts	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		+1		-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1		+1		
Vēsturiskā patina		+1		0		
Nozīme apkārtējā ainavā		0		0		
Kultūrvēsturiskā vērtība		13.3		6.1		
Zudumi		Mūra fragmenti		oriģinālā apdare, fasādes plastiskās detaļas, būvģaldniecība	veranda, kāpnes pie pagalma ieejām, balkona margas	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka izvietota gruntsgabala dziļumā ar piekļuvi caur citu ēku pagalmiem. Šajā zonā būtu nepieciešams sakārtot ielu/ gājēju ceļu tīklu	Ēka izvietota gruntsgabala dziļumā ar piekļuvi caur citu ēku pagalmiem. Ēkas priekšā izvietota autostāvvietā. Šajā zonā būtu nepieciešams sakārtot ielu/ gājēju ceļu tīklu	Ēka izvietota pie Valdemāra ielas, veidojot ielai perimetrālas apbūves raksturu	Ēka Valdemāra un Šveices ielu stūrī. Nav aizsegta ar stādījumiem	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai			Nomainīt jumta segumu pret skārdu, atjaunot logus un ārdurvis koka konstrukcijās ar ēkas stilistikai atbilstošu dalījumu, demontēt logu restes u.c. Sekundārus fasādes elementus.	Demontēt sekundāro apšuvumu, atjaunot koka fasādes. 1.stāvā paredzēt koka konstrukcijas vitrīnas un ārdurvis	lai arī atsevišķas detaļas ir zudušas, kopējais ēkas tēls ir labi sagabājies. Sakārtot lietusnotekas, Jumta seguma maiņa, lieveņa logu un durvju atjaunošana un balkona restaurācija	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli			Vēsturiski fotoattēli	n	Vēsturiski fotoattēli	
Vēsturiskas saimniecības ēkas						
Piezīmes		Varētu būt nobrucis viens ēkas gals, kas atjaunots ar sekundārām koka konstrukcijām	Fasādes krāsojums veidots neatbilstoši tradicionālai šāda tipa ēkas koloristikai	No ārpuses siltinātas fasādes	Ap 1890.gadu darbojusies kā aptieka, vēlāk kā kņazu Kropotkinu dzīvojamā ēka	



Adrese		Veidenbauma iela 1	Ventas iela 3	Ventas iela 3a	Ventas iela 6	Ventas iela 9	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023210004	80150040108001	80150040107001	80150040201001	80150040110001	
Nosaukums*		Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	Bertas Glezers dzīvojamā māja		Anša Rasmusena (Hans Rasmussen) dzīvojamā māja		
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	3	3	
Celtniecības gads		1989	1933.g./ 1938.g.	1935.?	1926.g.?	1934.g.	
Arhitekts			V. Raslavs/ būvinž. A. Karukins				
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		3	1 + mansards	1 + mansards	1	1 + mansards	
Sienas	pamati	dz/b	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	mūris	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	ruberoīds, stiprināts ar koka listēm	silikātkieģelis	
	zelmiņi	n	koka ar apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	koka	koka ar apmūrējumu	
	apdare	ekspozēts sarkanā silikātkieģeļa mūris, gludā azbestcements loksnes, apmetums, krāsots	apmetums,krāsots	apmetums,krāsots	bez apdares	silikātkieģelis	
Dekors		n	O/ stūra rusti, palodzes, starpdzega	n	n	n	
Jumts	Forma	O/ plakana	O/ mansarda tipa ar pusšļautiem galiem	O/ 2-slīpju ar pusšļautiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	O	O/ skārds	O/ skārds	T azbestcements loksnes	O/ skārds	
	Izbūves	n	O/ mezonīns	n	n	O/ jumta izbūve	
	Skursteņi	O	O	T	T	T	
	Dekors/cits	n	n	n	n	n	
Būvgaldniecība	Logi	O/J	O/J	O/J	O	O/J	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	O	O?	J	
	Ārdurvis	O	?	T	T/ pārnestas	J	
	Slēgi	n	n	O-1gb.	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	O	O/D	D	
	Fasādes dekors cits	n n	n n	n n	n n	n n	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	n	Stieplu ar ceriņu dzīvžogu	Stieplu ar ceriņu dzīvžogu	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	?	n	n	R/ koka lievenis	
	kāpnes	O	?	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	cits	O/ gludās azbestcements loksnes margām	n	n	n	n	
	Apjoms	O	O	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	O	O	O	T	O	
	Būvgaldniecība	O/J	O/J	O	O	O/J	
	Apdare Dekors	O O	O O	O n	D n	D n	
Autentiskuma pakāpe	4.4	4.7	5	3.4	3.6		
Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	3	3		
Kultūrvēsturiskā nozīme		0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	labs	vidējs	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	0	+1	+1	-1	-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	11.4	13.7	13	6.4	6.6		
Zudumi							
Novērtējums pilsētvidē		Ēka atrodas uzkalniņā attiecībā pret Pils ielu. Labi eksponējas no Pils ielas.	Salīdzinoši blīvs mazstāvu dzīvojamā ēku apbūves fragments. Ēka labi eksponējas pret ielu	Salīdzinoši blīvs mazstāvu dzīvojamā ēku apbūves fragments. Ēka labi eksponējas pret ielu. Vienots žogs ar Ventas 3	Ēka ielas industriālās apbūves pusē		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Uzturēšana un remonts	Mainīt mezonīna logus uz koka konstrukcijas logiem at vēsturisku daļījumu	Atjaunot slēģus, atjaunot mainīto logu, atbilstoši oriģinālam	Demontēt ruberoīda apšuvumu, mainīt jumta iesegumu	Izskatās problēmas ar verandas pamatiem, veikt pastiprināšanu. Demontēt silikātkieģeļu apšuvumu, atjaunot logus ar vēsturisku daļījumu koka konstrukcijās	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli			Sākotnējais 1933.g. Būvprojekts	n	n	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas			?	?	ir, 1932.g. Projekts	ir, daļēji apšūta ar silikātkieģeļi	
Piezīmes		Telpiski izteiksmīga vēlinā modernisma ēka. Augsta autentiskuma pakāpe. Ēkas energoefektivitātes projekta izstrādes laikā siltināšanas pasākumus risināt, nezaudējot ēkas sākotnējo vizuālo tēlu.					



Adrese	Ventas iela 11	Ventas iela 12	Vidus iela 2 (lielā koka)	Vidus iela 2 (mazā koka)	Vidus iela 2 (Mūra ēka)	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150040111001	80150040208001	80150024006001	80150024006002	80150024006003	
Nosaukums*	Loggen Fridrihs dzīvojamā māja	Annas Ozols dzīvojamā māja	V. Muntera vasarnīca	Muntera vasarnīca?	Muntera vasarnīca?	
Statuss			Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.41			
Kultūrvēsturiskā vērtība	2	3	2	3	2	
Celtniecības gads	~1910.g.	1934.g./ 1973.g.	~1890.g., Piebūve ~1930.gadi	1904.g./20.gs.s. Piebūve ~20.gs.vidus	1910.g.	
Arhitekts						
Funkcija	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā/ saimniecības	
Stāvu skaits	2	1 + mansards	1	1	2	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra	mūra	Ventas iela 11
	sienas	koka	koka ar apmūrējumu	koka	koka	Jaukts ķieģeļu/dolomītakmens? Mūris
	Sekundārs apšuvums		n	n	n	n
	zelmiņi	koka ar apmetumu	koka ar apmūrējumu	O/koka	O/koka	mūris
	apdare	krāsots apmetums	silikātķieģelis	dēji, krāsoti	dēji/ krāsoti	apmetums krāsots
Dekors	n	n	O/ zelmiņa apšuvuma dēji	O/ zelmiņa apšuvuma dēji	Ekspozētas ķieģeļu apmales, starpdzega, gludi stūru pilastrī	
Jumtis	Forma	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	T/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju
	Materiāls	T azbestcements loksnes	O/ skārds	V/ skārds, T azbestcements loksnes	T azbestcements loksnes	V/skārds
	Izbūves	n	O	n	n	n
	Skursteņi	T	O	T	V	O
Dekors/cits	n	n	O/spāres ar dekoratīviem galiem	n	O/ mezonīns, iznestas jumta konstrukcijas ar dekoratīvu noformējumu	
Būvģaldniecība	Logi	O/J	J	O	T	V
	Skatlogi	n	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	O/D	J	n	T	n
	Ārdurvis	?	?	T	T	T
	Slēgi	n	n	pagalma fasādē	n	n
	Veranda/ Lievenis	O/D	T	O	T	n
	Fasādes dekors	n	n	O	n	n
cits	profilīstes	n	V/ logu apmales	V/ logu apmales	n	
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	n
	Žogs	dzīvžogs	Stieplu	saglabājušies sākotnējie betona vārtu stabi	saglabājušies sākotnējie betona vārtu stabi	saglabājušies sākotnējie betona vārtu stabi
	Jumtiņš virs ieejas	?	?	n	n	n
	kāpnes	?	?	D, betons, koks	n	n
cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	V	T	O
	Jumta forma	O	O	O	T	O
	Jumta materiāls	T	O	V/T	V	O
	Būvģaldniecība	O/J	J	O	T	T
	Apdare	O	O	O	V	O
	Dekors	O/Z	n	O	O/V	O
Autentiskuma pakāpe	3.8	4.2	4.6	3.1	4.5	
Arhitektoniskā vērtība	6	3	6	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	+1	6	6	
Tehniskais stāvoklis	vidējs/ slikts	slikts	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	0	+1	-1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina	0	0	+1	+1	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība	9.8	7.2	14.6	10.1		
Zudumi	vienas verandas stiklojums un daļjums, ailu apmalojums		slēgi, bijusi stiklota veranda?			Vidus iela 2, lit. 3
Novērtējums pilsētvidē	Gruntsgabals pie Vidzemes šosejas. Ēka orientēta pret Ventas ielu. Fragmentāra apbūves līnija		Ēkas gar ielas līniju, arhitektoniski un telpiski kopā ar Vidus 4 apbūvi veido autentisku apbūves kompleksu	Ēkas gar ielas līniju, arhitektoniski un telpiski kopā ar Vidus 4 apbūvi veido autentisku apbūves kompleksu	Ēka gruntsgabala dziļumā. Kopā ar Valdemāra 1 un Valdemāra 1C veido stilistiski vienotu apbūves līniju	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Veikt fasāžu remontu, atjaunot pārbūvēto verandu, mainīt jumta iesegumu, atjaunot mainītos logus logus pret koka konstrukcijas loģiem ar vēsturisku daļjumu	Plaisas ķieģeļu apšuvumā. Atrast un novērst cēloņus. Demontēt jumta izbūves sekundāro apšuvumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļjumu	Demontēt piebūvi verandai, nomainīt azbestcements lokšņu jumta segumu	Atjaunot sākotnējo jumta formu, piebūvei veidojot atsevišķu jumtu, nomainīt jumta segumu uz skārdu, sakārtot lietusnotekas un pamatus	Sakārtot durvjaiļu aizpildījumu/ restaurēt logus	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	n	Sākotnējais 1934.g.projekts, 1973.g.pārbūves projekts	TMR apraksts, vēsturiski fotoattēli	n	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		?				
Piezīmes			Ēkas apsektas daļēji, tikai no ielas redzamās fasādes un to daļas. Gruntsgabalā 4 ēkas, no kurām 3 ar kultūrvēsturisku vērtību	Ēkas apsektas daļēji, tikai no ielas redzamās fasādes un to daļas. Gruntsgabalā 4 ēkas, no kurām 3 ar kultūrvēsturisku vērtību	Ēkas apsektas daļēji, tikai no ielas redzamās fasādes un to daļas. Gruntsgabalā 4 ēkas, no kurām 3 ar kultūrvēsturisku vērtību	











Adrese		Vidus iela 3	Vidus iela 4	Vidus iela 4	Vidzemes šoseja 27	Vidzemes šoseja 31	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150024008001	80150024021001	80150024021002	80150031714001	80150031719001	
Nosaukums*					Jāņa Blūma dzīvojamā māja		
Statuss			Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.42				
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	1	2	2	3.1	
Celtniecības gads		20.gs.sākums/ 1938.g.	1880.g.	19.gs.beigas	1929.g.	1928.g.?	
Arhitekts		?/ inž. J.Ozoliņš			V. Raslavs		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Saimniecības ēka	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	1 + mansards	1	1	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra	mūra/apmests	mūra/apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	Mālu-zaru kleķa?	koka	mūra	koka	koka?	
	Sekundārs apšuvums		x,plātnes zelinim	n	silikātķieģelis	siltumizolācija	
	zeliņi	Mālu-zaru kleķa?	koka	koka	n	Koka + apšuvums	
	apdare	apmetums krāsots	dēji, krāsoti	eksponēts mūris	silikātķieģelis	krāsots apmetums	
Dekors		n	ailu ierāmējums, dekoratīvs koka karkass	n	n	R/ rīzālta izbūve	
Jumts	Forma	O/ 2 slīpju ar pusšļautiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 4-slīps	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	J/ metāla kārņiņi	O/ skārds	O/ skārds	O/ skārds	J/ vilņotās bitumena loksnes	
	Izbūves	n	O	n	O/ frontona tipa izbūve	n	
	Skursteņi	R	O	O	T	J	
	Dekors/cits	n	O/ jumta pārkare ar eksponētām spārēm	n	n	n	
Būvģaldniecība	Logi	V/J	O	n	J	D	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	n	O	n	
	Ārdurvis	J	O/V	V	?	J	
	Slēgi	n	O	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	n	O	n	
	Fasādes dekors	n	O	n	n	n	
cits	n	n	n	dekoratīvs verandas stikls ar matētu zīmējumu	n		
Detālas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Blīvi, augsti krūmu stādījumi	Stieplu starp vēsturiskiem betona stabiem	Stieplu starp vēsturiskiem betona stabiem	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	?	n	
	kāpnes	n	O/ betona pie ieejas	n	?	n	
	cits	n	n	n	n	n	
Saglabātība/ autenticitāte	Apjoms	O	O	O/T	O	T	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	O	O	O	J	
	Būvģaldniecība	V/J	O	V	O/J	D	
	Apdare	V	O	O	D	R	
	Dekors	n	O	n	n	n	
Autentiskuma pakāpe	3.5	5	4.5	3.6	2.2		
Arhitektoniskā vērtība	6	9	6	6	3		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0			0	0		
Tehniskais stāvoklis	labs	ļoti slikts	ļoti slikts	vidējs	vidējs		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	+1	0	-1	-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	12.5	15	9.5	9.6	5.2		
Zudumi			fragmentāri verandu sienu konstrukcijas un apšuvums	Sākotnējo ailu izmēri, pārsedzes			
Novērtējums pilsētvidē		Ēka daļēji redzama no Vidus ielas, no Šveices ielas puses pilnībā aiz apstādījuma krūmiem	Ēka gruntsgabala dziļumā, bet fasādes eksponējas gan uz Vidus, gan Šveices ielām. Kopā ar Vidus 2 veido 20.gs.sākuma vasarnīcu apbūves kompleksu	Ēkas aizmugures fasāde veido Vidus ielas apbūves fronti, pieslēdzas pie ielas.	gruntsgabals kvartāla platumā. Apkārt neviendabīga blīvuma un augstuma apbūve	gruntsgabals kvartāla platumā. Apkārt neviendabīga blīvuma un augstuma apbūve	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Sakārtot logailu dalījumu un vienotu krāsojumu	Nepieciešami būtiski verandu konstrukciju nostiprināšanas un atjaunošanas darbi, demontējams zeliņa apšuvums, restaurējama esošā būvģaldniecība	Nepieciešams veikt mūra sienu restaurāciju, nostiprināt ailas, izmūrēt jaunas pārsedzes	Demontēt silikātķieģeļu apdari, atjaunot mainītos logus uz koka konstrukcijas logiem ar vēsturisku dalījumu	Pārbūves rezultātā izveidoti neproporcionālas, nevienāda izmēra logailas. Atjaunojot ēku, veidot atbilstošu izmēra ailas, apdarei – kvalitatīvus, vēsturiskai ēkai atbilstošus materiālus un izstrādājumus	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		TMR apraksts	n	n	Sākotnējais 1929.g. Būvprojekts	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas					?		
Piezīmes		pagalmā arī saimniecības ēka, kura būtiski pārbūvēta	pamesta ēka	pamesta ēka		Ēka būtiski pārbūvēta, bet nav realizēta atbilstoši projektam	







Adrese		Vidzemes šoseja 43	Vidzemes šoseja 45	Vidzemes šoseja 61	Vidzemes šoseja 77	Vidzemes šoseja 81	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150031808001	80150031835001	80150032222001	80150032206001	80150032218001	
Nosaukums*		Eduarda Bibiša dzīvojamā māja	Rūdolfā Kīlpa dzīvojamā māja	Kārļa Vanaga dzīvojamā māja	Gustava Blica vasarnīca	Jāņa Kunoss dzīvojamā māja	
Statuss							
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	2	2	2	2	
Celtniecības gads		1928.g.	1926.g./ 1938.g.	1936.g./ 1978.g.	1926.g./ 1934.g.	1928.g.	
Arhitekts			?/ tehn. B. Sarma	K. Vanags/ Latkomunprojekts	inž.tehn. G. Blics		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1 + mansards	2	1 + mansards	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/ apmests	mūra/ apmests	laukakmeņi	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	koka ar betona bloku apmūrējumu	koka	koka ar apmūrējumu	koka ar betona bloku apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	
	Sekundārs apšuvums		n	n	n	n	
	zelmiņi	apmūrējumu	n	koka ar apmūrējumu	apmūrējumu	koka ar apmūrējumu	
	apdare	eksponēti bloki	krāsots apmetums	krāsots apmetums	krāsoti bloki	krāsots apmetums	
Dekors		n	V/ erkars	O/ izvirzītas palodzes	n	O/ apmetumā izceltas logu apmales ar "slēgakmeni"	
Jumtis	Forma	O/ 2-slīpju	V/ 4-slīps	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	T azbestcements loksnes	O/ skārds	J/ metāla profilētās jumta loksnes	T azbestcements loksnes	J/ metāla dakstiņi	
	Izbūves	O/ mezonīns	n	O/ trapeces formas izbūve	O/ mezonīns	O/ jumta izbūve	
	Skursteņi	T	T	O	T	R	
	Dekors/cits	n	O/ spāres ar dekoratīviem galiem	n	n	n	
Būvgaidniecība	Logi	J	O	O	O	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	V/ siltumnīcas stiklojums	n	n	
	Ārdurvis	?	T	O	D	?	
	Slēgi	n	n	n	n	O	
	Veranda/ Lievenis	n	O	n	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
cits	n	O/ ailu apmalojums, zeltiņa dēlojums	n	n	n		
Detaljas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	Stieplu	n	n	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	n	?	?	
	kāpnes	n	O/ betona	O/ betona	V/ Betona pakāpieni	?	
	cits	n	n	V/ piebūve ar garāžu un siltumnīcu	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	V	V	O	O	
	Jumta forma	O	V	O	O	O	
	Jumta materiāls	T	O	J	T	J	
	Būvgaidniecība	J	O	O	O	O	
	Apdare	O	O	R	V	O	
	Dekors	n	O	n	n	O	
Autentiskuma pakāpe	3.6	4.7	3.6	4.2	4.3		
Arhitektoniskā vērtība	6	6	6	6	6		
Kultūrvēsturiskā nozīme	0	0	0	0	0		
Tehniskais stāvoklis	vidējs	vidējs	vidējs	slikts	slikts		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	+1	-1	-1	-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	+1	+1	+1	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0	+1		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	0	0	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība	9.6	12.7	9.6	9.2	10.3		
Zudumi	veranda ar terasi			veranda	veranda		
Novērtējums pilsētvidē				gruntsgabals no šosejas nodalīts ar apstādījumiem			
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Daudz aizmūrētu un pātbūvētu ailu ar sekundāru, nekvalitatīvu aizpildījumu. Sakārtot ailas, mainīt jumta iesegumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu	Veikt verandas konstrukciju remontu/ restaurāciju, atjaunot durvis, atbilstoši verandas stilistikai	Novērst apdares "plastmasīgo perfekciju", pievērst uzmanību apdares faktūrai. Mainīt jumta segumu uz dzīvojamai ēkai atbilstošu. Sakārtot siltumnīcas piebūves apdāri	Ēka ir tehniski slinktā stāvoklī. Novērst konstruktīvos bojājumus, atjaunot apdāri, mainīt jumta segumu. Ieteicams atjaunot verandu	Atjaunot aizmūrētās ailas. Sakārtot fasāžu apdāri, novērst plaisu rašanās iemeslu		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	Sākotnējais 1928.g. Būvprojekts	Sākotnējais 1926.g. Būvprojekts, pārbūves projekts 1938.g.	Sākotnējais 1936.g.projekts, 1978.g.pārbūves projekts	Sākotnējais 1926.g.projekts, 1934.g.pārbūves projekts	Sākotnējais 1928.g. Būvprojekts		
Vēsturiskas saimniecības ēkas			n	n			
Piezīmes		labi saglabāties 20.gs. 30.gadu trīs mājoklis			Ēka ar glītām proporcijām un labu detalizāciju		






Adrese		Ziedu iela 3	Zvaigžņu iela 8	Zvaigžņu iela 29	Zvaigžņu iela 31	Zvaigžņu iela 36	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150023004001	80150031050001	80150031148001	80150031146001	80150031164001	
Nosaukums*		Teodora Grīnberga (Zalkalna) vasarnīca		Pētera Kundziņa dzīvojamā māja	Olitas Levinas dzīvojamā māja	Emīlijas Krūmiņš dzīvojamā māja	
Statuss		Pašvaldības nozīmes piemineklis nr.51					
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	3.1	2	3	2	
Celtniecības gads		20.gs.1.puse	1912.g.?	1956.g.?	1925.g. Vai 1957.g.	1931.g.	
Arhitekts					VR tehn.audzēknis A. Millers		
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		2	1 + mansards	1	1 + mansards	1 + mansards	
Sienas	pamati	mūra/apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	mūra/ apmests	
	sienas	mūra/apmests	koka	koka guļbūve	koka	koka	
	Sekundārs apšuvums	x, putupolistirola siltumizolācija	Siltinājums + apmetums	n	silikātķieģelis	Dzelteno ķieģeļu apšuvums	
	zelmiņi	n	koka + apšuvums+ koka apšuvums	koka	koka apmūrēta	koka	
	apdare	apmetums krāsots	koks	n	n	apdares dēji	
Dekors		Dzega, ailu ierāmējums	n	n	n	V/ plaknē izvirzīts ailu apmalojums	
Jumts	Forma	mansarda tipa	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju	O/ 2-slīpju ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīpju	
	Materiāls	J/ metāla kārnīji	T azbestcimenta loksnes	T azbestcimenta loksnes	O/ skārds	O/ skārds	
	Izbūves	O	O/ mezonīns	n	O/ mezonīns	O/ mezonīns	
	Skursteņi	V	T	T	D	R	
	Dekors/cits	n	O/ frontona savilce, eksponētasmūrlatas un spāres ar dekoratīviem galiem	n	n	O/ dekoratīvi spāru gali	
Būvgaidniecība	Logi	D	J	O	T/J	T	
	Skatlogi	n	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	V	n	n	T	n	
	Ārdurvis	D	J	?	?	?	
	Slēgi	n	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	J	n	D/ apmūrēts ar silikātķieģeli	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	n	
cits	n	O/J mezonīna dēlīšu apdare	n	n	n		
Detālas	Izkārtnes	n	n	n	n	n	
	Žogs	stieplu žogs	Stieplu	Stieplu	Stieplu	Stieplu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	n	?	?	?	
	kāpnes	betona pakāpieni pie ieejas	n	n	?	?	
	cits	Mūra veranda un lievenis	n	n	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	V	T	O	R	O	
	Jumta forma	O	O	O	O	O	
	Jumta materiāls	J	T	T	O	O	
	Būvgaidniecība	V	J	O	T/J	T	
	Apdare	V/D	J	n	D	J	
	Dekors	V	O	n	n	V	
Autentiskuma pakāpe		3.3	2.7	4.3	2.9	3.5	
Arhitektoniskā vērtība		9	6	3	6	6	
Kultūrvēsturiskā nozīme		+1	0	0	0	0	
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	-1	+1	-1	-1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	+1	+1	
Vēsturiskā patina		0	0	+1	0	0	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	0	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība		12.3	8.7	10.3	8.9	9.5	
Zudumi		leejas durvis, ovālais logs					
Novērtējums pilsētvidē			Ēka mazstāvu apbūves teritorijā, tuvu pie gruntsgabala robežas	Ēka mazstāvu apbūves teritorijā, gruntsgabala dziļumā	Ēka mazstāvu apbūves teritorijā, gruntsgabala dziļumā	Ēka atrodas stūra gruntsgabalā, eksponējas pret Zvaigžņu un Aspazijas ielām.	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Demontēt siltumizolācijas apšuvumu, restaurēt esošos logus, izgatavot trūkstošos logus, durvis, nomainīt jumta iesegumu uz skārdu	Siltinot, ēka zaudējusi proporcijas, iespējams arī fasādes detaļas, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu		Demontēt degradējošo fasādes apšuvumu, sakārtot ailu aizpildījumu – koka konstrukcijās ar vēsturisku daļījumu, verandas risinājums	Sakārtot logailu risinājumu, izmantojot koka konstrukcijas logus ar vēsturisku daļījumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		TMR apraksts, vēsturiski fotoattēli	n	n	Sākotnējais 1925.g.projekts, 1957.g. projekts	Sākotnējais 1931.g. Projekts	
Vēsturiskas saimniecības ēkas			n	n	ir, koka šķūnis	n	
Piezīmes		Attēlos ēkai pieslēdzas 1. stāvu saimniecības ēka, kas risināta Siguldai tipiskā saimniecības ēku stilā – mūra ēka ar sarkanu ķieģeļu detaļām		Klasiskās tautas arhitektūras formās būvēta ēka		Ēkas ķieģeļu apšuvums sasauca ar apkārtējo ēku apdari	

Adrese	Mednieku 1	Mednieku 2	Mednieku 3	Mednieku 3	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.	80150010901016	80150010920001	80150010901001	80150010901002	
Nosaukums*	Zirgu stallis	ratnīca	Krimuldas pils/ sanatorija	Sauļotava	
Statuss	Valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa nr. 7445 "Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss" teritorijā				
Kultūrvēsturiskā vērtība	1	1	1	1	
Celtniecības gads	1893.g.	1897.g.	~1820.g./ 19./20.gs.mija/ 1922.g./1998.g.	~1927.g.	
Arhitekts			1922.g. - arh. A.Birzenieka uzmērījumi, 1998.g. - pēdējā piebūve uz Pilsdrupu pusi		Mednieku iela 1. Stallis
Funkcija	?	Dzīvojamā	Sākotnēji – muižas Kungu māja, pēc pārbūves – sanatorija, rehabilitācijas centrs	sauļotava	
Stāvu skaits	1-2	1-2	2+pagrabs	1	
Sienas	pamati	mūra apmesti	plēsti granīta laukakmeņi	apmests mūris	?
	sienas	plēsti granīta laukakmeņi	plēsti granīta laukakmeņi, ķieģelis	mūris	koka
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n
	zemiņi	plēsti granīta laukakmeņi	plēsti granīta laukakmeņi	mūris	koka
	apdare	ekspozēts akmens	ekspozēts akmens	krāsots apmetums	dēji, krāsoti
Dekors	Dolomītakmens dzegas, ailu apmalojums, sandriki, palodzes, stūra rusti		Dolomītakmens dzegas, ailu apmalojums, palodzes, stūra rusti	Portiki abās pusēs, frontons, logu sandriki, pilastrī, belveders, rusti cokola daļā	Jumta pārkare ar dekoratīviem spāru galiem, ekspozēts koka karkass
Jumts	Forma	O/ 4-slīps	O/ 2-slīps	V/ mansarda tipa	O/ 1-slīps
	Materiāls	O/ skārds	T/ azbestcements loksnes	V/ skārds	?
	Izbūves	O	D	V	n
	Skursteņi	T	V	O	n
	Dekors/cits	Pulkstenis jumta izbūvē	n	Belveders, starpdzega	O/ Frontona savilce ar smaili
Būvniecība	Logi	T/ saglabājušies daži oriģinālo logu fragmenti	R	V	O
	Skatlogi	n	n	n	n
	Verandas stiklojums	n	n	n	n
	Ārdurvis	T	O/T	O	O
	Slēgi	n	O – vārti	n	n
	Veranda/ Lievenis	n	T	n	n
	Fasādes dekors	n	n	n	n
cits	Dekoratīvas kaltas lentveida vārtu viras ar lilliju dekoru	n	n	O/ koka terases grīda	
Detalās	Izkārtnes	n	n	informatīvas plāksnes pie ieejas	n
	Žogs	n	n	O/ kalts dzelzs žogs ar lilliju smailēm	n
	Jumtiņš virs iejas	n	n	O/ portiki abās fasādēs	n
	kāpnes	n	T/ betona	O/ sarkans granīts galvenajā fasādē	n
	cits	kaltas dzelzs logu restes ar lilliju dekoru, kalts dzelzs gadaskaitlis zelmenī	n	metālkaluma margas portikiem	20.gs.1.puses gaismeklis?
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	V	O
	Jumta forma	O	T	V	O
	Jumta materiāls	O	T	O	?
	Būvniecība	T	O/R	V	O
	Apdare	O	O	O	O
	Dekors	O	O	O	O
Autentiskuma pakāpe	4.5	3.9	4.5	5	
Arhitektoniskā vērtība	12	12	12	9	
Kultūrvēsturiskā nozīme			1		
Tehniskais stāvoklis	slihts	vidējs	vidējs	slihts	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	+1	0	-1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai	0	0	0	0	
Vēsturiskā patina	+1	+1	+1	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā	+1	+1	+2	0	
Kultūrvēsturiskā vērtība	18.5	17.9	19.5	15	
Zudumi	Būvniecība				
Novērtējums pilsētvidē	Būtiska Krimuldas pils kompleksa celtne. Iezīmē pils kompleksa sākumu	Būtiska Krimuldas pils kompleksa celtnes. Iezīmē pils kompleksa sākumu	Muižas apjoms redzams no liela attāluma, šķērsojot Gaujas tiltu. Vietzīme	Veido kompozicionālu saspēli ar muižas ēku, ierobežo muižas priekšdārzu	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Sakārtot lietusnoteku sistēmu un bojātās jumta ieseguma vietas, atjaunot būvniecību	Atjaunot jumta segumu, atbilstoši vēsturiskajam (skārds), jumta izbūves veidot atbilstoši ēkas stilistikai	Atbrīvot pils apjomu no jaunāka laika sekundārām piebūvēm. Sakārtot lietusūdens savākšanas sistēmu	Steidzīgi nepieciešams sakārtot ēkas pamatu daļu, novērst ēkas apakšējās daļas bojāšanos. Attīrīt virslogu stiklojumu no krāsas	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	D. Bruģis "Krimuldas muiža"	n	Vēsturiski fotoattēli, D. Bruģis "Krimuldas muiža", K.Horsta "Sanatoriju arhitektūra Latvijā 1918-1940" u.c.	Vēsturiski fotoattēli, K.Horsta "Sanatoriju arhitektūra Latvijā 1918-1940"	
Vēsturiskas saimniecības ēkas	Ēka pašlaik netiek izmantota un notiek pienācīgi apsaimniekota. D. Bruģa grāmatā aprakstītas stalla iekārtības – betona flīžu un ozola parketa grīdas, baltu keramikas flīžu sienas paneļi, čuguna kolonnas un režģi. Daļa detaļu glabājas Turaidas muzejrezervātā		Ēka netiek pienācīgi uzturēta.	Reti saglabājamās ēkas tips, pašlaik netiek izmantota	
Piezīmes	Attēlos ēkai pieslēdzas 1. stāvu saimniecības ēka, kas risināta Siguldai tipiskā saimniecības ēku stilā - mūra ēka ar sarkanu ķieģeļu detaļām		Klasiskās tautas arhitektūras formās būvēta ēka		






Adrese		Mednieku 3	Mednieku 3a	Mednieku 4	nav	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150010901014	80150010901004	80150010906001	80150010901017	
Nosaukums*		Siltumnīca	Pārvaldnieka māja	Smēde	Muižas klēts	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	1	2	1	
Celtniecības gads		19.gs.beigas/ 20.gs. sākums	~1820.g.	~1900.g.	~1820.g.	
Arhitekts						
Funkcija		n	Pārvaldes ēka?	Dzīvojamā	?	
Stāvu skaits		1	2+pagrabs	1+mansards	1+mansards + pagrabs	
Sienas	pamati	apmests mūris	plēsti granīta laukakmeņi	plēsti granīta laukakmeņi	Ekspozēti, plēsti granīta laukakmeņi, galv. Fasāde – apmests	
	sienas	mūris	plēsti granīta laukakmeņi	plēsti granīta laukakmeņi, ķieģelis	laukakmeņu mūris ar oļu aizpildījumu	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	
	zemiņi	n	plēsti granīta laukakmeņi	plēsti granīta laukakmeņi	Dažādi – ķieģeļu mūris, laukakmeņi ar oļu aizpildījumu	
	apdare	fakturēts apmetums (ar zaru slotu sacaurumojojot)	ekspozēts akmens	ekspozēts akmens vai ķieģeļu mūris	strukturēts apmetums vai ekspozēts mūris	
Dekors		Gluds, apmetumā veidots durvjaiļas apmalojums	Apmetumā veidota dzega, starpdzega, stūru rusti, ailu apmales.	Dolomītakmens dzegas, ailu apmalojums, palodzes, stūra rusti	Apmetumā veidoti stūru rusti un pilastrī, gludas vai rustotas ailu apmales. Ķieģeļi veidota starpdzega, dzeguļota zeltiņa dzega	
Jumts	Forma	O/ 2-slīps	O/ 2-slīps ar pusšļauptiem galiem, kupols	O/2-slīps un 4-slīps	O/ 2-slīps	
	Materiāls	Z/ stikla	O/ skārds	T/ azbestcements loksnes +R/ skārds	T/ azbestcements loksnes	
	Izbūves	n	O/ D	V	n	
	Skursteņi	O/ ~6m augsts ar dekoratīvu galu	V	V/J	V	
	Dekors/cits	Saglabājusās oriģinālās, stiklu metāla konstrukcijas	O/ Kupols	n	Ekspozēti dekoratīvi spāru galu	
Būvgaidniecība	Logi	n	V	V/J	O	
	Skatlogi	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	n	n	
	Ārdurvis	n	O	T	O/V	
	Slēgi	n	n	O – vārti	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	T	O – koka erkens	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	
cits	n	Koka portiks ar kolonnām	Dekoratīvas kaltas lentveida vārtu viras ar lilliju dekoru	n		
Detaljas	Izkārtnes	n	n	n	n	
	Žogs	n	n	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	O/ koka portiks	T/ koka lievenis	n	
	kāpnes	n	V/ akmens vai betons?	T/ betona	T – apmests ķieģelis?	
	cits	n	n	n	Erkeru balstošas čuguna kolonnas	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	V	
	Jumta forma	O	O/T	O/T	O	
	Jumta materiāls	Z	O	T	T	
	Būvgaidniecība	Z	O/V	O/J	O	
	Apdare	O	O	O	O	
	Dekors	O	O	O	O	
Autentiskuma pakāpe		5	4.8	4.1	4.5	
Arhitektoniskā vērtība		6	12	9	12	
Kultūrvēsturiskā nozīme						
Tehniskais stāvoklis		slikts	vidējs	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	0	-1	+1	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		0	0	0	0	
Vēsturiskā patina		0	+1	0	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	+1	0	+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība		9	18.8	12.1	19.5	
Zudumi		stiklojums				
Novērtējums pilsētvidē		Muižas apbūves saimniecības ēkas, izvietotas pie dīķa	Pārvaldnieka ēka nodala muižas saimniecisko daļu no pils un dārza	Ēka atrodas muižas kompleksa dzīvē, bet gala korpusi veido kompozicionāli vienotu apbūves līniju gar ceļu	Ēka norobežo muižas ēkas priekšpagalmu. Ēkas apdares kompozīcija pakārtota reprezentācijas vajadzībām	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Atjaunot stiklojumu, ieteicams saglabāt oriģinālo metāla konstrukciju, ja tehniskais stāvoklis to pieļauj	Aizmugures fasādē jumta paaugstinājumu pārveidot par ēkas stilistikai atbilstošām jumta izbūvēm	Ēkas atjaunošanu veikt pēc vienotiem principiem, nevis pa ēkas īpašumu daļām. Atjaunot jumta segumu, oriģinālās fasādes ailas, logus un durvis koka konstrukcijās ar vēsturiskajam atbilstošu risinājumu	Pārvietot inženierkomunikāciju skapjus, restaurēt durvju vārtus, nomainīt jumta iesegumu	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Informatīvā planšete ar vēsturi un plānoto projektu	D. Bruģis "Krimuldas muiža"	n	D. Bruģis "Krimuldas muiža"	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		reti saglabājies būves tips. Rekomendējama siltumnīcas un apkures sistēmas atjaunošana		Ēkā izvietoti varīrāki dzīvokļi un katrs atjauno savu apdzīvoto ēkas daļu, atbilstoši savām iespējām un izpratnei	izskatās neizmantota	
Piezīmes		Attēlos ēkai pieslēdzas 1. stāvu saimniecības ēka, kas risināta Siguldai tipiskā saimniecības ēku stilā - mūra ēka ar sarkanu ķieģeļu detaļām		Klasiskās tautas arhitektūras formās būvēta ēka		




Adrese		nav	Mednieku 5	Mednieku 6	Mednieku7, 7a	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150010901020	80150010901021	80150010906001	80150011005001	
Nosaukums*		Pagrabs	Laidars	kalpotāju māja	kalpotāju māja?	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība			2	2	2	
Celtniecības gads		20.gs. Sākums/ pārbūve 20.gs.vidus	~1820.g.	1911.g.	20.gs. Sākums	
Arhitekts						
Funkcija		pagrabs? Netiek izmantots	Veikals, vīna darītava, gateris?u.c.	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits			1+mansards	1+mansards	1+mansards?	
Sienas	pamati		Laukakmeņu mūris	Laukakmeņu mūris	Laukakmeņu mūris	Pagrabs
	sienas		Dažādi – eksponēts laukameņu mūris ar oļu aizpildījumu, ķieģelis, apmests mūris	Laukakmeņu mūris	Šuvots ķieģeļu mūris	
	Sekundārs apšuvums		n		silīkātķieģeļa apšuvums lievenim	
	zelmiņi		ķieģelis, Gala fasādēm vienkāršota forma, iztaisnojot barokālos izliekumus	Šuvots ķieģeļu mūris	koks	
	apdare		eksponēts mūris, krāsots apmetums	Eksponēts mūris	eksponēts mūris, koks	
Dekors			Apmestas gala fasādes barokālā formā, ķieģeļu starpdzega, zelmiņu dzeguļi, apmetumā vai ķieģelī veidoti ailu apmalojumi	Starpdzega no leņķī mūrētiem ķieģeļiem, ķieģelī mūrēts ailu apmalojums	Starpdzega no leņķī mūrētiem ķieģeļiem, stūra rusti	Mednieku iela 5. Laidars
Jumts	Forma		T/ 2-slīps. 20.gs.vidū izmainīts, samazināts jumta slīpums	D/ 2-slīpju	O/ 2-slīps	
	Materiāls		T/ azbestcements loksnes (bijuši māla dakstiņi)	T/ azbestcements loksnes	T/ azbestcements loksnes	
	Izbūves		J/ vēsturiski bijušas iekšpagalmā	V/ pret ielu, D stāva paaugstinājums pret pagalmu	n	
	Skursteņi		V	O	O	
	Dekors/cits		n	Z/D zelmiņu savilce, dekoratīvi mūrlatas un spāru gali	Z/D zelmiņu savilce, dekoratīvi mūrlatas un spāru gali, vienkāršas konsoles	Mednieku iela 6. Kalpotāju ēka
Būvgaidniecība	Logi		O/ metāla rāmji un vētnes bez stiklojuma, V/ 20.gs.vidus koka logi	V/D	V/T	
	Skatlogi		n	n	n	
	Verandas stiklojums		n	n	n	
	Ārurvis		T	T	T	
	Slēgi		T/ vārti	n	n	
	Veranda/ Lievenis		n	n	n	
	Fasādes dekors		n	n	n	
	cits		n	n	n	
Detāļas	Izkārtnes		R/ veikala izkārtne	n	n	
	Žogs		O/ mūra ar arkādi un vārtu portālu	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas		n	n	n	
	kāpnes		n	T/ betona	n	
	cits		uzbrauktuve	n	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms		T	D	O	
	Jumta forma		T	D	O	
	Jumta materiāls		T	T	T	
	Būvgaidniecība		T	V/D	T	
	Apdare		T	O	O	
	Dekors	n	O	O	O	
Autentiskuma pakāpe		3.3	2.3	4		
Arhitektoniskā vērtība	3	12	9	9		
Kultūrvēsturiskā nozīme						
Tehniskais stāvoklis	ļoti slikts	Vidējs/ ļoti slikts	slikts	slikts		
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas	-1	-1	-2	-1		
Atbilstība sākotnējai funkcijai	0	0	+1	+1		
Vēsturiskā patina	0	0	0	0		
Nozīme apkārtējā ainavā	0	+1	0	0		
Kultūrvēsturiskā vērtība		14.3	9.3	12		
Zudumi		Vārtu portāla augšējā daļa		Balkoni fasāžu galos		
Novērtējums pilsētvidē	Pagrabs izvietots gravas malā, eksponējot virs zemes tikai jumta daļu	laidars ir muižas apbūves vietzīme ar raksturīgo vārtu arkādes motīvu	Ēka atrodas muižas kompleksa apbūves ielas malā, veidojot apbūves frontes līniju. Pret ielu vērsta mazāk sajobātā ēkas daļa	ēka atrodas nostāk no kompleksa centra		
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	Ēka ir avārijas stāvoklī, daļēji sagruvusi	Daļa ēkas ir avārijas stāvoklī ar iebrukšu jumtu un pabalstītu pārsegumu. Atjaunot jumtu vēsturiskajā formā, demontējot koka konstrukcijas pacēlumu. Atjaunot vēsturiskās aillas, zelmiņu barokālos izliekumus utt.	Demontēt mansarda paaugstinājumu, veikt jumta konstrukcijas un seguma remontu. Atjaunot vēsturiskās aillas vai noformēt jaunās atbilstoši vēsturiskai stilistikai	Atjaunot balkonus ēkas galos, atbilstoši vēsturiskiem prototipiem. Atjaunot jumta segumu un sakārtot logu un durvju risinājumu. Ēkai ir daudz konstruktīvi neloģisku plaisu, nepieciešama tehniska izpēte + ārsienas konstrukcijas noteikšana, iespējams, apmūrēta koka ēka.		
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli	n	Vēsturiski fotoattēli, D. Bruģis "Krimldas muiža"	n	n		
Vēsturiskas saimniecības ēkas		Unikāla ēka. Ēkas dažādas daļas ir dažādā saglabātības un tehniskajā stāvoklī. Ēka un vide ap to degradēta, ēka netiek pienācīgi uzturēta un tā daļēji pārvērtusies par graustu	Kalpu māja, kura pielāgota vairāku ģimeņu dzīvojamās ēkas funkcijai veicot neskaitāmas utilitāras pārbūves, nerēķinoties ar ēkas vēsturisko substanci	Ēka varētu būt prototips 20.gs. Vidus tipveida dzīvojamām ēkām ar ķieģeļa 1. stāvu un koka mansardstāvu ar balkonu		
Piezīmes			Klasiskās tautas arhitektūras formās būvēta ēka	Par balkonu liecina saglabājušies siju gali fasādēs un aizmūrētās durvju aillas zeltmeņos		



Adrese		Mednieku 8	Mednieku 10	Mednieku namiņš	nav kartē	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150010928001	80150010908001	80150011502001		
Nosaukums*		kalpotāju māja	kalpotāju māja		Sarga māja	
Statuss						
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	1	1	2	
Celtniecības gads		1911.g.	1911.g.	1904.g.	~1820.g.?	
Arhitekts						
Funkcija		Dzīvojamā	Dzīvojamā	Atpūtas ēka, viesnīca	n	
Stāvu skaits		1+mansards	1+mansards	1+mansards	2	
Sienas	pamati	mūris, apmests	mūris, apmests	Laukakmeņu mūris	mūris	
	sienas	Laukakmeņu mūris	Laukakmeņu mūris	ķieģeļu mūris	ķieģeļu mūris	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	n	
	zelmiņi	Laukakmeņu mūris	Laukakmeņu mūris	ķieģeļu mūris	n	
apdare		Ekspozēts mūris	Ekspozēts mūris	ekspozēts mūris, krāsots apmetums	krāsots apmetums	
Dekors		Apmetumā veidots ailu apmalojums, pārsedzes daļa – rustota	Apmetumā veidots ailu apmalojums, pārsedzes daļa – rustota. Kalti "S" veida enkuri	Dolomītakmens stūra rusti, cokola dzega, logu palodzes, verandas veida piebūve, zelmiņos – celšanas gads un liliņa	dolomītakmens dzega, logu apmales, dekoratīva niša virs ieejas	
Jumts	Forma	O/ 2-slīps ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīps ar pusšļauptiem galiem	O/ 2-slīps	D/ ieburcis kupols	
	Materiāls	T/ azbestcimenta loksnes	T/ azbestcimenta loksnes	R/ māla dakstiņi	n/ bijušas lubiņas	
	Izbūves	O/ koka mezonīns, T/ jumta izbūves		n	n	
	Skursteņi	T	T	O/ 8-stūra formā	n	
	Dekors/cits	gropētu dēļu klājs jumta pārkarēm	gropētu dēļu klājs jumta pārkarēm	O/ ekspozēti spāru, mūrlatu gali	n	
Būvgaldniecība	Logi	J	J	J	n/ saglabājušās oriģinālās koka aplodas	
	Skatlogi	n	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	n	J	n	
	Ārdurvis	O	O	J	O	
	Slēģi	n	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	O?	O?	n	n	
	Fasādes dekors	n	n	n	n	
cits	kaltas lentveida viras ar	n	n	oriģinālie apkalumi – lentveida		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	n	
	Žogs	n	n	J/ zems laukakmeņu mūris	O/ laukakmeņu mūris	
	Jumtiņš virs ieejas	O/ lieveņi pie abām durvīm	O/ lieveņi pie abām durvīm	n	n	
	kāpnes	O?/ koka	O?/ koka	J	n	
	cits	n	n	betona skulptūra Lācis ar	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	O	O	
	Jumta forma	O	O	O	D	
	Jumta materiāls	T	T	R		
	Būvgaldniecība	O/J	O/J	J	O	
	Apdare	O	O	O	O	
	Dekors	O	O	O	O	
Autentiskuma pakāpe		4.2	4.2	4	4	
Arhitektoniskā vērtība		9	9	9	9	
Kultūrvēsturiskā nozīme						
Tehniskais stāvoklis		vidējs	vidējs	labs	slikti	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-1	0	0	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	+1	+1	0	
Vēsturiskā patina		+1	+1	0	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	0	+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība		14.2	15.2	15	14	
Zudumi		vēsturiskie logi	vēsturiskie logi	Neogotiska stila logu daļījums		
Novērtējums pilsētvidē		Kalpotāju māju ēku grupas sastāvdaļa. Viena no divām vienādām ēkām	Kalpotāju māju ēku grupas sastāvdaļa. Viena no divām vienādām ēkām	ēka atrodas attālu prom no pārējās muižas apbūves vairāku pastaigu taku krustpunktā	Muižas vēsturiskā kompleksa robežzīme	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Demontēt silikātķieģeļu šķūnīšu piebūvi. Jumta izbūvi galvenajā fasādē sadalīt mazākos apjomos, mainīt jumta segumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskajam atbilstošu daļījumu.	Demontēt silikātķieģeļu šķūnīšu piebūvi. Mainīt jumta segumu, atjaunot logus koka konstrukcijās ar vēsturiskajam atbilstošu daļījumu	Ēkas tēla pilnībai būtu svarīgi atjaunot logus ar sīkrūšu daļījumu neogotiskā stilistikā, pievērst uzmanību jumta detaļu pieslēgumiem, izvairoties no skārda nosegiem. Teritorijas labiekārtojums pārāk urbanizēts priekš ēkas, kas atrodas mežā.	Atjaunot kupolveida jumtu un logu vērtnes. Nepieciešami rekonstrukcijas darbi arī mūra atjaunošanai	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	n	Vēsturisks fotoattēls	n	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		Mednieku 8 un 10 ēkas būvētas pēc viena projekta. Labi saglabājušās	Mednieku 8 un 10 ēkas būvētas pēc viena projekta. Labi saglabājušās		Sarga māja ir daļa no robežmūra, kas integrēts ēkas cokola daļā. Gan ēka, gan mūris ir avārijas stāvoklī	
Piezīmes				Klasiskās tautas arhitektūras formās būvēta ēka	Par balkonu liecina saglabājušies siju gali fasādēs un aizmūrētās durvju aillas zelmeņos	



Adrese		nav	Krimuldas 1	Krimuldas 2	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150010919001	80150010911001	80150010912001	
Nosaukums*			Muižas brūzis	Krimuldas Šveices māja	
Statuss					
Kultūrvēsturiskā vērtība		3	2	1	
Celtniecības gads		20.gs.sākums?	1925.g.	19.gs. Vidus	
Arhitekts					
Funkcija		Šķūnis, saimniecības ēka	Dzīvojamā	Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1	1+mansards	2	
Sienas	pamati	Laukakmeņu mūris	mūris, apmests	Laukakmeņu mūris, augšējā daļā ar melnu oļu aizpildījumu	
	sienas	Ķieģeļu stabi ar vēlāk mūrētu aizpildījumu (sākotnēji koka konstr.)	Švots ķieģeļu mūris	1.stāvs – laukakmeņu mūris ar melnu oļu aizpildījumu, 2.-koka	
	Sekundārs apšuvums	n	n	n	
	zemiņi	koka	Švots ķieģeļu mūris	koka	
	apdare	Ekspozētas konstrukcijas	Ekspozēts mūris	Ekspozēts mūris, krāsotas koka konstrukcijas	
Dekors		n	Gludi, virsmā izvirzīti stūru pilastrī, starpdzega, dzega, palodzes	Mūra daļā - granīta stūra rusti, gludas, apmetumā veidotas ailu malas, profilētas palodzes. Koka daļa – pilastrī	
Jumts	Forma	O/ 2-slīps	O/ 2-slīps ar pussļauptiem galiem	O/ 2-slīps	
	Materiāls	T/ azbestcements loksnes (apakšā lubiņas)	O/ skārds	V/ skārds (sākotnēji lubiņas)	
	Izbūves	n	T/ dažādu periodu, bet nav sākotnējās	n	
	Skursteņi	n	O/T	O	
	Dekors/cits	O/Z zemiņa savilces, dekoratīvi spāru un mūrlatu gali	n	O/ Dubultas frontona savilces, iekšējā ar arku, ar siluetgriezuma dekoratīvu aizpildījumu. Platas jumta pārkares ar ekspozētām konstrukcijām – spāres, papspāres konsoles. Dzegas robdēlis u.c.	
Būvģaldniecība	Logi	n	O/T	V/ J- jauni piebūvē	
	Skatlogi	n	n	n	
	Verandas stiklojums	n	O	O/D – sākotnēji nestiklotā daļa aizsūta ar fasādes dēļiem	
	Ārdurvis	T	T	V	
	Slēgi	n	n	n	
	Veranda/ Lievenis	n	O	V/ 19.gs.beigas/20.gs.sākums	
	Fasādes dekors	n	n	Koka pilastrī, Balkona kolonnas, siluetgriezuma margas un balkona "paneli"	
cits	n	n	Koka galerija ar kāpnēm pagalma fasādē ar dekoratīvām koka margām		
Detalās	Izkārtnes	n	n	n	
	Žogs	n	n	n	
	Jumtiņš virs ieejas	n	Z	n	
	kāpnes	n	T/ betons	O/ koka galerijas kāpnes, O/ dolomītakmens	
	cits	n	Kaltas dzelzs logu restes	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	O	O	V	
	Jumta forma	O	T	O	
	Jumta materiāls	T	O	V	
	Būvģaldniecība	T	O/T	V/J	
	Apdare	O	O	O	
	Dekors	O	O	O	
Autentiskuma pakāpe		4	4.3	4.3	
Arhitektoniskā vērtība		3	9	12	
Kultūrvēsturiskā nozīme				1	
Tehniskais stāvoklis		slikts	vidējs	vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		0	-1	0	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		+1	?	+1	
Vēsturiskā patina		0	+1	+1	
Nozīme apkārtējā ainavā		0	0	+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība		7	13.3	20.3	
Zudumi			ieejas jumtiņš, atsevišķas ailas	Frontona savilces aizpildošais dekors	
Novērtējums pilsētvidē		Ēka atrodas atstāta no reprezentatīvās muižas apbūves, bet veido perimetrālu apbūves līniju ar 20.gs.vidū celtajām ēkām.	Ēka apbūves grupā pie Šveices mājas, orientēta pret Krimuldas ielu	Šveices māja ir viens no Siguldas (Krimuldas) arhitektoniskajiem simboliem. Veido saspēli ar Krimuldas pilsdrupām un brūža ēku kompleksu.	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Sakārtot ēkas jumtu un zemiņus, kā arī vārtu risinājumu. Lai arī koka sienu aizpildījums nomainīts uz ķieģeļu mūri, ēkas raksturam risinājums ir pierderīgs.	Jumta izbūvi pret pagalma pusi sadalīt mazākos apjomos, atjaunot aizmūrētās ailas	Piebūves 2. stāva apjoma nojaukšana vai estetizēšana. Verandas gala fasādē demontēt dēļu apšuvumu un veidot atvērtu vai stiklotu fasādi. Ēkas koka elementu tehniska apkope un atjaunošana	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		n	n	Vēsturiski fotoattēli, D. Bruģis "Krimuldas muiža"	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		Saimnieciska rakstura ēka, kas izvietota atstāta no reprezentatīvās muižas apbūves.	Labi saglabājusies sarkanā ķieģeļa būve	Latvijā reti saglabājies ēkas tips ar bagātīgu dekorējumu un labu saglabātības pakāpi.	
Piezīmes					

Adrese		Krimuldas 3	Anketēto ēku attēli
Kadastra nr.		80150010913001	
Nosaukums*		Muižas brūzis	
Statuss			
Kultūrvēsturiskā vērtība		2	
Celtniecības gads		19.gs.vidus?/ 20.gs.vidus pārbūve	
Arhitekts			
Funkcija		Dzīvojamā	
Stāvu skaits		1+mansards	
Sienas	pamati	Laukakmeņu mūris	
	sienas	laukakmeņu mūris ar melnu oļu aizpildījumu	
	Sekundārs apšuvums	apmetums uz eksponētas pildrežģa/ ķieģeļa konstrukcijas	
	zelmiņi	Pildrežģa konstrukcija ar ķieģeļu aizpildījumu	
	apdare	Eksponēts mūris, krāsotas koka konstrukcijas	
Dekors		Granīta stūra rusti, apmetumā izvilka dzega, gludas, apmetumā veidotas ailu malas	
Jumts	Forma	T/ 2-slīps	
	Materiāls	T/ skārds, azbestcements loksnes	
	Izbūves	D/ izbūves veidotas kā stāva paaugstinājums pilnā fasādes platumā	
	Skursteņi	T	
	Dekors/cits	O/ Zelmiņos platas jumta pārkāres, eksponēti dekoratīvi spāru, mūrlatu gali, vienkāršas konsoles	
Būvgaidniecība	Logi	V/J	
	Skatlogi	n	
	Verandas stiklojums	n	
	Ārdurvis	T	
	Slēģi	n	
	Veranda/ Lievenis	n	
	Fasādes dekors	Zelmiņa apdares dēļi	
cits	Siluetgriezuma balkona margas, balkona konstrukcija ar balstošiem stabiem		
Detalās	Izkārtnes	n	
	Žogs	O/ kalts dzelzs žogs ar lilliju smailēm un akmens stabiem un cokolu	
	Jumtiņš virs ieejas	n	
	kāpnes	n	
	cits	n	
Saglabātība/ autentiskums	Apjoms	T	
	Jumta forma	T	
	Jumta materiāls	T	
	Būvgaidniecība	T	
	Apdare	O	
	Dekors	O	
Autentiskuma pakāpe		3	
Arhitektoniskā vērtība		9	
Kultūrvēsturiskā nozīme			
Tehniskais stāvoklis		vidējs	
Pārbūves, ēkas tēla izmaiņas		-2	
Atbilstība sākotnējai funkcijai		?	
Vēsturiskā patina		0	
Nozīme apkārtējā ainavā		+1	
Kultūrvēsturiskā vērtība		11	
Zudumi		Ēkas apjoms, siluets, margas lieveņa daļā, vēsturiskais ailu izvietojums un logu, durvju risinājums	
Novērtējums pilsētvīdē		Ēka gleznieciski izvietota pie mākslīgi veidota dīķa, aizmugures fasāde orientēta pret ceļu – Krimuldas ielu. Veidojusi vizuālu saspēli ar Šveices ēku	
Rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		Ēka ar būtiski izmainītu, degradētu apjomu. Likvidēt jumta pacēlumu Atjaunot ailes vēsturiskā apjomā, durvis un logus ar vēsturisku daļījumu.	
Arhīva materiāli, vēsturiski fotoattēli		Vēsturiski fotoattēli, D. Bruģis "Krimuldas muiža"	
Vēsturiskas saimniecības ēkas		Nesaprotama ēkas sākotnējā funkcija. Informatīvajos ceļvežos norādītā kā brūža ēka, atbilstoši vēsturiskajiem attēliem – Šveices māja, daļa ēkas – vēsturiskā veļas žāvētava	
Piezīmes			