



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

_____ Nr. 4.5.-18./_____

Uz _____ Nr. _____

Siguldas novada domei
e adresē

Par peldūdens kvalitāti

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa informē, ka pēc peldūdens kvalitātes monitoringa datiem, šā gada 12. maijā, Gaujas upes (Siguldā, Peldu ielā 1) peldvietas ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām un minētajā peldvietā ir atļauts peldēties.

Pielikumā: Peldvietu ūdens kvalitātes pārskats par 2020. gada 11.- 12. maiju uz 1 lapas.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Ruslans Lucenko, tālr.67321064
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

Higiēnas novērtēšanas nodaļas pārskats par Rīgas, Saulkrastu un Siguldas peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem par 2020. gada 11. un 12. maiju

| Kvalitātes rādītāji | Rindas Nr. | Kritēriji novērtēšanai | Peldvietas nosaukums | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Vakarbulīši | Daugavgrīva | Vecāķi | Saulkrasti pie glabšanas stacijas (Rūķīši) | Saulkrasti (centrs) | Daugavas upe (Lucavsala līcis) | Daugavas upe (Lucavsala) | Daugavas upe Rumbula) | Bābelītes ezers | Gaujas upe (Siguldā) |
| A | B | C | 13.05. | 13.05. | 13.05. | 13.05. | 13.05. | 14.05. | 14.05. | 14.05. | 14.05. | 14.05. |
| Mikrobioloģiskie rādītāji | 1 | | | | | | | | | | | |
| Escherichia coli /100 ml | 2 | 1000 - 3000 | <15 | <15 | <15 | 15 | 15 | 130 | 130 | 3700 | 46 | 510 |
| Zarnu enterokoki /100 ml | 3 | 300-500 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 41 | 41 | 1300 | 9 | 150 |
| Vizuālie novērojumi | 4 | | | | | | | | | | | |
| Krāsa | 5 | nav netipisku izmaiņu | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav |
| Naftas produkti | 6 | nav raksturīgas smakas un peldošas plēves | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav |
| Virsmas aktīvās vielas | 7 | nav ilgstoši noturīgu putu | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav |
| Zilaļģu u.c fitoplanktona aļģu "ziedēšana" | 8 | nedrīkst būt | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav |
| Piesārņojums ar peldošiem u.c atkritumiem | 9 | nedrīkst būt | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav | nav |
| Slēdziens par ūdens kvalitāti peldvietā (atļauts vai nav ieteicams, vai aizliegts peldēties) | 10 | | atļauts peldēties | atļauts peldēties | atļauts peldēties | atļauts peldēties | atļauts peldēties | atļauts peldēties | atļauts peldēties | aizliegts peldēties | atļauts peldēties | atļauts peldēties |

Piezīmes:

Izpildītājs: higiēnas ārsts Ruslans Lucenko

Nodaļas vadītāja: O. Saganoviča

(vārds, uzvārds, paraksts)