

**Higiēnas novērtēšanas nodaļas pārskats par Rīgas, Saulkrastu un Siguldas peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem par 2022. gada 09. un 10. maiju**

Kvalitātes rādītāji	Rindas Nr.	Kritēriji novērtēšanai	Peldvietas nosaukums									
			Vakarbuļļi	Daugavgrīva	Vecāki	Saulkrasti (centrs)	Daugavas upe (Lucavsālas līcis)	Daugavas upe (Lucavsāla)	Daugavas upe (Ķīpsala)	Daugavas upe Rumbula)	Bābelītes ezers	Gaujas upe (Siguldā)
A	B	C	09.05.	09.05.	09.05.	09.05.	10.05.	10.05.	10.05.	10.05.	10.05.	10.05.
<b>Mikrobioloģiskie rādītāji</b>	1											
Escherichia coli /100 ml	2	1000 - 3000	<15	<15	<15	<15	15	30	15	15	15	30
Zarnu enterokoki /100 ml	3	300-500	3	4	5	1	9	3	10	14	6	10
<b>Vizuālie novērojumi</b>	4											
Krāsa	5	nav netipisku izmaiņu	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Naftas produkti	6	nav raksturīgas smakas un peldošas plēves	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Virsmas aktīvās vielas	7	nav ilgstoši noturīgu putu	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Zilaļģu u.c. fitoplanktona aļģu "ziedēšana"	8	nedrīkst būt	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Piesārņojums ar peldošiem u.c. atkritumiem	9	nedrīkst būt	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
<b>Slēdziens</b> par ūdens kvalitāti peldvietā (atļauts vai nav ieteicams, vai aizliegts peldēties)	10		atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties

**Piezīmes:**

Izpildītājs: higiēnas ārsts Ruslans Lucenko

Nodaļas vadītāja:

O. Saganoviča

(vārds, uzvārds, paraksts)





