

**Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas pārskats par Gaujas upes (Siguldā, Peldu ielā 1) ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem par 2022. gada 8. augustu**

Kvalitātes rādītāji	Rindas Nr.	Kritēriji novērtēšanai (dotajā intervālā nav ieteicams peldēties; pārsniedzot intervālā robežas- aizliegts peldēties)	Peldvietas nosaukums un parauga ņemšanas datums
			Gaujas upe (Siguldā)
A	B	C	08.08.
<b>Mikrobioloģiskie rādītāji</b>	1		
Escherichia coli /100 ml	2	2000-3000	46
Zarnu enterokoki /100 ml	3	300-500	24
<b>Vizuālie novērojumi</b>	4		
Krāsa	5	nav netipisku izmaiņu	nav
Naftas produkti	6	nav raksturīgas smakas un peldošas plēves	nav
Virsmas aktīvās vielas	7	nav ilgstoši noturīgu putu	nav
Zilaļģu u.c fitoplanktona aļģu "ziedēšana"	8	nedrīkst būt	nav
Piesārņojums ar peldošiem u.c atkritumiem	9	nedrīkst būt	nav
<b>Slēdziens</b> par ūdens kvalitāti peldvietā (atļauts vai nav ieteicams, vai aizliegts peldēties)	10		<b>atļauts peldēties</b>

**Piezīmes:**

Izpildītājs: vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko

Nodaļas vadītājs: O. Saganoviča  
(vārds, uzvārds, paraksts)

