

Higiēnas novērtēšanas nodaļas pārskats par Rīgas, Saulkrastu, Siguldas un Salaspils peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem par 2023. gada 05. un 06. jūniju

Kvalitātes rādītāji	Rindas Nr.	Kritēriji novērtēšanai	Peldvietas nosaukums										
			Vakarbulīši	Daugavgrīva	Vecāķi	Saulkrasti (centrs)	Daugavas upe (Lucavsālas līcis)	Daugavas upe (Lucavsāla)	Daugavas upe (Ķīpsāla)	Daugavas upe Rumbula)	Bābelītes ezers	Gaujas upe (Siguldā)	Daugavas upe (Salaspilī)
A	B	C	05.06.	05.06.	05.06.	05.06.	06.06.	06.06.	06.06.	06.06.	06.06.	06.06.	06.06.
Mikrobioloģiskie rādītāji	1												
Escherichia coli /100 ml	2	1000 - 3000	30	46	30	<15	180	160	61	<15	30	46	30
Zarnu enterokoki /100 ml	3	300-500	3	3	1	3	32	34	6	1	26	12	0
Vizuālie novērojumi	4												
Krāsa	5	nav netipisku izmaiņu	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Naftas produkti	6	nav raksturīgas smakas un peldošas plēves	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Virsmas aktīvās vielas	7	nav ilgstoši noturīgu putu	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Zilaļģu u.c. fitoplanktona aļģu "ziedēšana"	8	nedrīkst būt	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Piesārņojums ar peldošiem u.c atkritumiem	9	nedrīkst būt	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Slēdziens par ūdens kvalitāti peldvietā (atļauts vai nav ieteicams, vai aizliegts peldēties)	10		atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties

Piezīmes:

Izpildītājs: vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko

Nodaļas vadītāja:

O. Saganoviča

(vārds, uzvārds, paraksts)

