

Higiēnas novērtēšanas nodaļas pārskats par Rīgas, Siguldas un Salaspils peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem par 2024. gada 2. augustu

Kvalitātes rādītāji	Rindas Nr.	Kritēriji novērtēšanai	Peldvietas nosaukums			
			Daugavas upe (Ķīpsala)	Daugavas upe Rumbula)	Gaujas upe (Siguldā)	Daugavas upe (Salaspilī)
A	B	C	02.08.	02.08.	02.08.	02.08.
Mikrobioloģiskie rādītāji	1					
Escherichia coli /100 ml	2	1000 - 3000	220	1700	180	<15
Zarnu enterokoki /100 ml	3	300-500	15	120	51	9
Vizuālie novērojumi	4					
Krāsa	5	nav netipisku izmaiņu	nav	nav	nav	nav
Naftas produkti	6	nav raksturīgas smakas un peldošas plēves	nav	nav	nav	nav
Virsmas aktīvās vielas	7	nav ilgstoši noturīgu putu	nav	nav	nav	nav
Zilaļģu u.c fitoplanktona aļģu "ziedēšana"	8	nedrīkst būt	nav	nav	nav	nav
Piesārņojums ar peldošiem u.c atkritumiem	9	nedrīkst būt	nav	nav	nav	nav
Slēdziens par ūdens kvalitāti peldvietā (atļauts vai nav ieteicams, vai aizliegts peldēties)	10		peldēties atļauts	peldēties nav ieteicams	peldēties atļauts	peldēties atļauts

Piezīmes:

Izpildītājs: vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko

Nodaļas vadītāja p.i. Ludmila Vainiņa